
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
x_0
0
10
20
30
40
50
time [s]


20
15
10
5
0
x_1
0
10
20
30
40
50
time [s]


0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
x_2
0
10
20
30
40
50
time [s]


1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
x_3
0
10
20
30
40
50
time [s]


0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
u_0
0
10
20
30
40
time [s]


1e−10+1.0000009e−2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
u_1
0
10
20
30
40
time [s]


−20
−40
−60
−80
λ_0
0
10
20
30
40
50
time [s]


1e−24
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
λ_1
0
10
20
30
40
50
time [s]


20
10
0
−10
−20
−30
λ_2
0
10
20
30
40
50
time [s]


−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
λ_3
0
10
20
30
40
50
time [s]


−0.98
−1.00
−1.02
−1.04
H_0
0
10
20
30
40
50
time [s]