
phase 0
phase 1
phase 2
1.010
1.008
1.006
1.004
1.002
1.000
$x_0$
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
time [s]


phase 0
phase 1
phase 2
$x_1$
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
time [s]


1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
$x_2$
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
time [s]
phase 0
phase 1
phase 2


phase 0
phase 1
phase 2
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
$u_0$
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
time [s]