
100000
80000
60000
40000
20000
0
x_0
0
20
40
60
80
100
time [s]


1500
1000
500
0
x_1
0
20
40
60
80
100
time [s]


500000
450000
400000
350000
300000
x_2
0
20
40
60
80
100
time [s]


×10^8
6
4
2
0
u_0
0
20
40
60
80
100
time [s]


$\times 10^{-12} - 1.027047033$
−79.5
−80.0
−80.5
−81.0
λ_0
0
20
40
60
80
100
time [s]


0
−20
−40
−60
−80
−100
λ_1
0
20
40
60
80
100
time [s]


$\times 10^{-7} - 9.99999 \times 10^{-1}$
−2
−4
−6
−8
−10
λ_2
0
20
40
60
80
100
time [s]