
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
x_0
0
10
20
30
40
50
time [s]


20
15
10
5
0
x_1
0
10
20
30
40
50
time [s]


0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
x_2
0
10
20
30
40
50
time [s]


1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
x_3
0
10
20
30
40
50
time [s]


0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
u_0
0
10
20
30
40
time [s]


1e−9+9.99999e−3
8
7
6
5
4
u_1
0
10
20
30
40
time [s]


−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
λ_0
0
10
20
30
40
50
time [s]


1e−26
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
λ_1
0
10
20
30
40
50
time [s]


20
10
0
−10
−20
−30
λ_2
0
10
20
30
40
50
time [s]


−40
−60
−80
−100
−120
λ_3
0
10
20
30
40
50
time [s]