
프로젝트_9


다시 동작시 모터드라이브에서 연기발생, 보드문제 발생 (jetson nano보드 추가 구매, 3.3v 입력 문제발생)

가상환경 - 퀄리티높은 모델시도(실패)



-다른 방법 시도진행중

래퍼런스에 controller 추가하는 방법



https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/685a73d3-738 c-4642-958b-caf03f80399d/spotmicro.xacro

 $\frac{https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5df8e79b-bda}{d-45da-8e1b-b3176a8fa40f/spotmicro2.xacro}$

프로젝트_9