표면공학

- 1. 표면개질 이란 무엇인가?
- 2. 표면개질 기술의 종류
 - 열처리 (담금질, 화염, 유도가열, 진공분위기,,)
 - 침탄, 침붕, 연질화, 염욕, 침류질화, 금속침투.
 - PVD, CVD, Plasma Spray, 전해도금
 - 플라즈마 응용 이온주입 기술
 - 전자빔, 레이저 표면조사
- 3. 표면분석 (구조, 성분, 표면)











고용된 탄소량과 Martensite 경도의 관계는 ? Maternsite 변태(FCC -> BCT) 에 의한 경화 요인은? 격자비틀림과 (가공경화와 유사한) 전위밀도의 증가!!

Adolf Karl Gottfried Martens






1. 표면개질(Surface modification)이란 무엇인가?

표면 개질은 급형이나 공구,기계 부품 등에 많이 사용 되고 있 다. 불과 수십 µm 막이나 개질층을 구성 하는 것만으로도 내 마 모성과 내 식성이 향상 되고 제품의 수명을 비약적으로 향상 시 킬 수 있다. 그러나 주의해야 할 점은 표면 개질 공정에서 공작물 열 변형을 일으키는 불량품이 되기 쉽다. 이를 막기 위한 포인 공작물 자체에 상변화가 일에나지 않는 온도로 표면 개질 공정을 행하는 것이다. 표면 개질의 목적은 크게 나누어 두가지로 요약 할 수 있다. 하나는 내마모성의 향상과 내식성의 향상이다. 이에 대한 방법은 예전의 도금에서부터 플라즈마 CVD 등 많은 기술이 개발되어 있다. 어느 기술을 적용 하는가의 문제는 공작물 의 재질이나 목적 코스트 등을 전체 적으로 판단 하여야겠지만 만약 정밀 부품의 경우 중요한 것은 공작물에 열변형을 일으키지 않아야 된다. 강의 경우 변태점보다 낮은 온도에서 처리할 수 있 는 표면 개질 기술중에 PVD 와 CVD는 공작물의 표면에 막을 형성 하는 것으로 그 목적을 달성 한다. 한편 질화나 쇼트 피닝은 표면에 막을 구성하는 것이 아닌 공작물의 내부를 변화 시키는 것으로 내마모성을 향상 시키는 처리기술이다.

분말야금(粉末冶金) 성형체의 표면개질은?





침붕: Boronizing, boriding, 浸硼 침류(침황): Sulfurizing 浸流, 浸黃

침규: Siliconizing, 浸珪

강의 <u>화학적 표면 경화</u> : <u>침탄, 질화</u>, 침황(浸黃)···, 강의 <u>물리적 표면 경화는</u>: 담금질(<u>고주파</u>, 화염, 충격, 쇼트피닝···),

화학적 표면경화 - 저탄소강, 합금강의 침탄경화

고체침탄: 흑연분말과 침탄촉진제에 모재를 침적하고 가열(900℃, 4 시간) 한다. 저탄소강 표면(~2 mm)에

탄소를 침투 (침탄처리) 시키고 담금질-템퍼링하여, 표면경화를 유도한다.


액체침탄: 모재를 시안화나트륨(CN)을 주성분으로 하는 염욕에서 침탄과 침질을 동시에 진행함.

가스침탄: 일산화탄소, 메탄, 에탄, 프로판가스 등을 이용하여 고온-반응로에서 실시한다.

침탄 농도조절이 쉽고 침탄층 깊이가 균일하다

질화경화 : 금속의 표면에 질소를 침투시켜 경질의 질화층을 생성하는 기술임.


암모니아 가스 중에서 500℃, 80시간 내외로 유지하는 가스질화와, NaOCN 염욕에 550℃로 50-100 시간 유지하는 액체질화 등이 있다.





플라즈마 이온질화

Comparison of Surface Treatment Process




Flame Hardening






전자빔 경화 (Electron Beam Hardening)



(그림 1) 대면적 펼스 전자빔 조사장치

6	00	500
5 4	사용기 - 관약도 N=30 쇼트	- 4 300
3 병사전	$\sqrt{}$	200
1	1	100
0 0 2	4 6 8 에너지말도 <i>E</i> (J	10 12 ⁰

(그림 4) 에너지 말도에 따른 표면 거칠기 및 광택도의 변화




(그림 5) 단면 곡선

연료종류	도시가스	프로판가스	아세틸렌가스
반열량(kcal/㎡)	4600	23320	14900
필요산소량비	6.89	5	2.5
최고화염은도(°C)	2650	2750	3100
인소속도(cm/s)	-	30.0	52.5
복발한계(용적(%))	4.9~37.2	2.3~9.5	2.5~81.0

유도가열 - 표면개질





플라즈마 응용 표면개질





