

Motor_Node_MCU
CAN FD BUS connector
High
Low
STM32G474RETx
Motor_Node_MCU
VSS
VSSA
VBAT
VDD
VDDA
EN
DIR
TX
RX
Step
GND
CJMCU-1051 TJA1051
CANFD_MODULE
5V
TMC2209
Motor_driver1
UART
PDN
SPRD
MS2
MS1
DIR
STEP
EN
DIAG
INDEX
M2B
M1B
M2A
M1A
VM
VIO
12V
J2
Motor connector
Motor Node MCU
Sensor_Node_MCU
CAN FD BUS connector
SDA-D
SCL-D
SDA-P
SCL-P
SDA-F
SCL-F
R6
1k
LED
J6
lcd Display
J3
Flow sensor
J1
Pressure sensor
Sensor Node MCU
Supervisor_Node_MCU
CAN FD BUS connector
BC547
Q2
LED
D3
1N4007
D4
1k
R15
1k
R16
5V DC
Relay2
NC
COM
NO
A1
A2
SUPERVISOR_MCU
buzzer connector
Supervisor Node MCU
R3
120ohm
R7
120ohm
CAN BUS WIRE
J4
POWER SOURCE
J5
POWER SOURCE
POWER SOURCE
Sheet: /
File: HCE_Task_1.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.11+dfsg-1build4
Id: 1/1