

ORDEN DE TRABAJO

ORDEN		DIRECCIÓN Y SUSCRIPCIÓN PRODUCTO			
Identificador	: 197803311	Nombre Suscriptor	: CARLOS ALBERTO REYES		
Tipo de Trabajo	: INSPECCIÓN PÉRDIDAS	Cliente	: 13301764-K		
Sector Operativo	: SECTOR LOS ANDES	Teléfono Cliente	: 90381833		
Estado	: Cerrada	Ruta	: DL_16_615		
Fecha de Creación	: 03-04-2023 11:58:13	Dirección	: PASAJE KOLLA S/N 13 1833		
Fecha de Asignación	:	Ubicación Geográfica	: Los Andes		
Hora Acordada	:	CONTRATO PRODUCTO			
Causal de Legalización	: CERTIFICAR	Contrato	Producto	Solicitud	Tipo Solicitud
Fecha de Legalización	: 12-04-2023 16:50:54	608749	608749	113184942	Solicitud de Trabajos Adicionales

DETALLE PRODUCTO					
Componente	Tipo	Clase de Servicio	Estado	Plan Comercial	Modalidad de Venta
2201442	ACOMETIDA	94 - MONOFÁSICO EN BT AÉREO [HASTA 6 KVA NORMAL] A6	Activo	BT-1A	S-Vendido
11730888	Combo	197 - COMBO ENERGÍA	Activo	BT-1A	
1617551	MEDIDOR	85 - MONOFÁSICO ELECTROMECÁNICO [10 A - 50 A] POR LECTURAS	Activo	BT-1A	S-Vendido
1034195	SERVICIO	47 - ENERGÍA - BAJA TENSIÓN	Activo	BT-1A	
450299	UTILITIES	-	Activo	BT-1A	

ITEM ORDEN						
Item	Cant.	Cant. Leg.	Atrib. 1	Atrib. 2	Atrib. 3	Atrib. 4
203632 - INSPECCIÓN PÉRDIDAS	1	1	Motivo:	Lectura:	:	:

LECTURAS			
Causal	Medidor	Tipo de Consumo	Lectura
Trabajo	8858443_OSA_OA11M	ENERGÍA ACTIVA	24280

DATOS PRODUCTO - ELEMENTO MEDICIÓN							
Cod Medidor	Gama Elemento	Item	Tipo de Ítem	Serie	Serie Sello	Estado Sello	Estado del Inv.
8858443_OSA_OA11M	ENERGÍA-ELECTROMECÁNICO-POR LECTURA-ENERGÍA ACTIVA	21 - MEDIDOR MONOFÁSICO-ELECTROMECÁNICO-POR LECTURA-ENERGÍA ACTIVA	Medidor de Energía	8858443_OSA_OA11M	SF_1344597	En Uso	En Uso

DATOS DEL PRODUCTO UTILITIES					
Grado de Uso del Servicio	Potencia Contratada (kW)	Pot Con Hora Fuera Punta (kW)	Potencia Solicitada (kW)	Pot Con Hora Punta (kW)	Capacidad Interruptor (Amp)
NA			5		25

EJECUTOR					
----------	--	--	--	--	--

Unidad de Trabajo	:	MA_JUAN PABLO VALENCIA [TRED]
Tipo de Asignación	:	
Estado Unidad de Trabajo	:	Habilitada
Contratista	:	TECNORED S.A.

Personal
Bernardo Manuel Veloso Barrera
Ricardo Bladimir Mathias San Martín
Nestor Guillermo Torres Castro
Mixcy Andrea Pereira Miranda
Freddy Andres Bravo Huerta
Francisco Javier Barahona Abarca
Francisco Andrés Del Canto Del Canto
Juan Pablo Valencia Aguilera
Joaquin Angelo Arias Santibañez
Carlos Joaquín Alberto Escobar Soto

COMENTARIOS DE LA ORDEN

Fecha de Registro	Tipo de Observación	Observación	Funcionario que Registra
12-04-2023 16:50:54	DE ORDENES A ATENCIÓN AL CLIENTE	12-04-23, En inspección realiza al servicio 608749, se detectó irregularidad en empalme. Sello de cubierta plástico amarillo logo chilquinta no corresponde al original de calibración de laboratorio, este pasa por encima del sello de papel de cubierta tecnored, sello de papel vulnerado. Tornillo de lado izquierdo de cubierta de medidor se encuentra girado para darle rigidez al sello manipulado por terceros. No se observa disco desnivelado o con marcas. Se realiza prueba con equipo contrastador parámetros de prueba 231 volts, 1.3 amperes, 302 watts, constante 450 rev/kwh. En primera resultado se obtuvo un porcentaje de -81.19%, en segunda prueba se obtuvo un porcentaje de error de -85,11%, tercera prueba se obtuvo un porcentaje de error de -84,90%. Equipo fuera de rango de calibración ±2% segun norma IEC 62053-11.Se debe derivar equipo a laboratorio para confirmar resultados obtenidos en terreno. Cliente no permitió cambiar medidor, indica que ella paga lo normal. Se deja sello N A0023027 en placa de conexiones, se deja sello N A0023028 en caja de empalme, se instalo perno trébol. Atiende arrendataria Srta Yesenia Muñoz, rut 14.497.596-9, F 997950776. Se entrega notificación por conexión irregular y certificación.	Juan Pablo Valencia Aguilera