



REGISTRO DE INSPECCION MONOFASICA N°120024626282

<u>Aviso</u>		<u>Solicitud</u>	<u>Servicio</u>
Nº Aviso	: 120024626282	<u>Instalación</u>	
Servicio	:	Nº Instalacion	: G51226704
Origen	:INSP-AUTO-GESTIONADOS	Tipo empalme	: -
Distrbuidora	: CGE S.A	Tipo red	:
Cliente	: . MAIHUALIDA ROCO H	Tipo acometida	:
Teléfono	: -	Tarifa	: BT1
Dirección	: ICHUAC 1082 DP 16	Automático (A)	:
Comuna	: PUENTE ALTO	Nº Placa poste	:

<u>Med. Instantáneas</u>		<u>Patrón Energía</u>	<u>Sellos</u>
Vfn (V)	:	Nº Serie	:
Vnt (V)	:	Marca	:
Vft (V)	:	Modelo	:
I (A)	:		
			Encontrado Dejado
		Cubierta	: - : -
		Terminales	: : 2003133
		Caja Medidor	:

<u>Medidor Encontrado</u>		<u>Medidor Dejado</u>	
Marca	: SCHLUMBERGER	Marca	: LYNGANG
Modelo	: HUELEN-80	Modelo	: DDS-71
Nº Serie	: 94077333	Nº Serie	: 230053708
Año Fabricacion	: -	Año Fabricacion	:
Tension Nominal (V)	: -	Tension Nominal (V)	:
Corriente (A)	: -	Corriente (A)	: -
Constante (Kh)	: -	Constante (Kh)	: -
Lectura Inicial(kWh)	: -	Lectura Inicial(kWh)	: 0
Lectura Final (kWh)	: 31833		

RESULTADO DE LA INSPECCION					
Tipo	Ubicación	Componente	Detalle	Origen	Tratamiento
CNR	Falla interna	Fuera de clase	Falla interna	Medidor con falla interna, se realiza cambio de Medidor sin costo	Normalizado
Con cambio medidor			Falla interna	Medidor con falla interna, se realiza cambio de Medidor sin costo	

Prueba Rapida
-41.2

Fecha de emision:13/09/2023

Fecha de impresion:13/09/2023

Ejecutó
Jose Javier Bastardo Villasmil

Observaciones

