



Informe Consumo NO Registrado (CNR)

SOCI E INDUSTRIAL
CECINAS LOS LAGOS
10867348

Unidad Control de Pérdidas
Puerto Montt

Datos Servicio.

Nombre de Cliente	: SOCI E INDUSTRIAL CECINAS LOS LAGOS
Número de Servicio	10867348
Dirección	: PARC. PARQUE ALERCE LOTE 3
Tarifa	: A.T. Dem. Leida Parc. Presente en Punta.
Constante	: 1.
Tipo Servicio	: Trifásico.
Comuna	: Puerto Varas.

Con fecha 08 de Enero del 2021 se procede a realizar inspección al servicio monofásico identificado con el N°10867348 a nombre de **SOCI E INDUSTRIAL CECINAS LOS LAGOS** el cual fue detectado conectado directo fase 1 y 2 en block de conexiones lado línea, lo cual impedía que este pueda registrar los consumos del domicilio de manera correcta e íntegra.




Imagen N° 1: Gráfico de consumo.

Registros de terreno (7 registros)									
Nº TAREA	PROCEDENCIA	ESTADO TERRENO	FECHA	CUENTA	BRIGADA	ESTADO TAREA	FNIE	FCM	
639051	Sistemas ACP	Normal	19-oct-2011	Inspecciones Trifásicas	B3F-83	Aprobada			
1215806	Carga 3F	Normal - Sin Condición	24-feb-2015	Inspecciones Trifásicas	PCT002	Aprobada	0	0	
1624154	Carga Plan 3F	Visita - Sin Acceso	08-sep-2018	Inspecciones Trifásicas	BBMI-PCT100	Aprobada	0	0	
1711409	Carga Plan 3F	Visita - Sin Acceso	06-oct-2018	Inspecciones Trifásicas	PCT003	Aprobada	0	0	
1726141	Carga Plan 3F	Normal - Sin Condición	20-nov-2018	Inspecciones Trifásicas	PCT002	Aprobada	0	0	
1981051	Carga Plan 3F	Sub-Registro - CNR	08-ene-2021	Inspecciones Trifásicas	PCT100	Aprobada	262769	0	
2002914	Analisis ACP	Sub-Registro - CNF	17-mar-2021	Inspecciones Trifásicas	PCT101	Aprobada	267465	733484	

Imagen N° 2: Registro de inspecciones.

Notificaciones de irregularidades (2 registros)					
Nº FNIE	Nº MEDIDOR	FECHA	BRIGADA	ESTADO	TIPO CNR
262769	294183	08-ene-2021	PCT100 - CAM Chile S.A	Aprobada	CONEXION ANTES DEL MEDIDOR
267465	294183	17-mar-2021	PCT101 - CAM Chile S.A	Aprobada	DIFERENCIA DE LECTURA

Imagen N° 3: Registro de notificaciones.

Gestión de Cobros (2 registros)					
PROCEDENCIA	FECHA CNR	ESTADO	PERIODO SEC	kWh	VALOR NETO
Notificación (262769)	08-ene-2021	Enviado a SEC	Marzo - 2021	43.002 kWh	\$ 3.659.953
Notificación (267465)	17-mar-2021	Enviado a SEC	Marzo - 2021	11.490 kWh	\$ 1.339.030

Imagen N° 4: Gestión de cobros.



Imagen N° 5: Sistema de Medida.



Imagen N° 6: Equipo de medida.



Imagen N° 7: Lectura real del medidor al momento de la visita a terreno



Imagen N° 8: Fases 1 y 2 conectadas de forma directa, por ende el consumo de estas fases no es registrado por el equipo de medida.



Imagen N° 9: Normalización

En la imagen N° 9, se refleja que se procedió con la correcta conexión de ambas fases, quedando estas al lado carga, con ello el equipo de medida si registra el consumo de estas.



Imagen N° 10: Domicilio del cliente.

Conclusión



Finalizando el presente informe, se puede comunicar la correspondiente notificación por la irregularidad eléctrica encontrada fue registrada bajo el FNIE N° 262769 el mismo día de la inspección. cabe destacar que el documento fue respectivamente firmado y recepcionado en el mismo domicilio por el Sr. Nelson Orellana C.I: 10.154.014-6

Con respecto al cobro de energía se puede informar que este fue realizado según se instruye en la RE N°1952.

**Cristian Jimenez
Encargado Unidad
Control de Pérdidas Puerto Montt
Gerencia de Explotación
Zonal Puerto Montt-Chiloé**
www.gruposaesa.cl

Puerto Montt, Enero del 2022.

Nº 0262769



NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDAD ELÉCTRICA

EMPRESA: SACSA -NOMBRE CLIENTE: Sociedad Comercial E. Nº CLIENTE: 400000 129782DIRECCIÓN: Avenida 5/A

CIUDAD:

Nº MEDIDOR: 294183

LECTURA:

A: 239179 KWH D576.138 KWhB: 271149 KWH D710.066 KWhEn Inspección efectuada el dia 08, 01, 2021 a las 09:40

horas, a la instalación eléctrica referida, se ha comprobado la existencia de una irregularidad en el servicio de suministro eléctrico, en los términos del Artículo 154 del D.S. 327, de Minería, de 1997. Reglamento Eléctrico, según se detalla a continuación

- a) Instalación alimentada directamente desde el empalme, antes del medidor.
- b) Medidor intervenido.
- c) Instalación conectada a la red con infracción a las normas pertinentes.
- d) Dar suministro de una a otra instalación interior.
- e) Instalación conectada sin haber sido declarada reglamentariamente.
- f) Aumentar la potencia contratada sin dar el aviso correspondiente.
- g) Otra: Conexión en capa de alta tensión del medidor.

CONEXIÓN EN CAPAI1 : 1,89 AMP.I2 : 28,30 AMP.

Detalle de la irregularidad:

Se realizó un testido electrónico de control que registró 12.213 y 12.222 en los contadores de cada lado de la conexión de la capa de alta tensión, no siendo registrados por el equipo de medida.

Esta irregularidad se traduce en que, los contadores de energía eléctrica efectuados en su servicio no sean registrados por el equipo de medida, o se registran sólo parcialmente.

RECEPTOR

NOMBRE: NELSON OrellanaRUT: 10.154.014-6CALIDAD: Traeceptor

(Dueño, parente, otro)

El firmante declara jurídicamente haber recibido conforme la presente notificación, y reconocer los hechos que en ella se consignan.

FIRMA

FECHA: 08, 01, 2021

INSPECTOR

NOMBRE: P. Gutiérrez 16.160.745-7 FIRMA: [Firma]BRIGADA: PCP - 100RUT:

OBSERVACIONES:

Se realizó la verificación de la irregularidad mencionada en el punto de conexión.

DUPLICADO: EMPRESA