



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
- FIBRA ÓPTICA
Proyecto Tasa de Seguridad**



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Valparaiso
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Andrés Felipe Escobar
Fecha diagnóstico	05/03/2026
Longitud aproximada	-75.62586833333333
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	0
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.62586833333333

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 18

Información general del punto

Número del poste	18
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A photograph showing a worker in a grey shirt and white hard hat standing on a red extension ladder. The ladder is leaning against a wooden utility pole. The pole is covered in a dense network of black power and communication cables. In the background, there is a two-story building with yellow upper floors and blue lower floors. A window with a black metal grille is visible on the ground floor. The sky is blue with some clouds.	 A closer photograph of the utility pole and the worker. The worker is positioned higher on the red ladder, reaching towards the cables on the pole. The pole is heavily cluttered with various types of wires. The yellow and blue building is visible in the background, showing more detail of its facade and windows. The sky is visible at the top of the frame.