

GUÍA DE CARBONATACIÓN FORZADA, PRIMING Y EMBARRILADO

La Bruja Beer — Manual de Disolución de CO2 y Preservación Antioxígeno

1. Físico-Química de la Carbonatación

La carbonatación se cuantifica en 'volúmenes de CO2' (litros de CO2 disueltos a 0°C y 1 atm en 1 litro de cerveza). La solubilidad del gas es inversamente proporcional a la temperatura de la cerveza (a menor temperatura, mayor capacidad de absorción a menor presión).

2. Tabla de Presión vs Temperatura (Presión de Equilibrio en Barril)

Temp (°C)	Volúmenes CO2	Presión Requerida (PSI)	Estilo Recomendado
0°C	2.4 vol	9.5 PSI	American IPA / Pale Ale
2°C	2.5 vol	11.0 PSI	Golden Ale / Blonde
4°C	2.2 vol	10.0 PSI	Oatmeal Stout / Porter
4°C	2.6 vol	13.5 PSI	Hefeweizen / Saison

3. Procedimiento Antioxígeno en Barriles (Keg Purge)

- **1. Lavado y Sanitizado:** Lavar barril con soda cáustica y sanitizar con peracético.
- **2. Purga Total de Aire:** Conectar línea de CO2 por el espadín inferior. Presurizar a 15 PSI y purgar por la válvula de alivio 5 veces consecutivas para desplazar el oxígeno atmosférico residual (el CO2 es más denso que el aire).
- **3. Llenado Contrapresión en Circuito Cerrado:** Transferir la cerveza fría (0-2°C) desde el fondo del fermentador al espadín inferior del barril sin contacto alguno con aire ambiente.