


1. El método de Baumann permite determinar:
 - a. Composición química del material a estudiar
 - b. Las líneas de fluencia
 - c. La distribución de P segregado
 - d. Ninguna de las otras opciones son correctas
2. La temperatura de un recocido subcrítico contra acritud es mayor que en un recocido subcrítico de ablandamiento.
 - a. Verdadero
 - b. Falso
3. La temperatura de calentamiento en un recocido de austenización total, supera del 20 al 40% la temperatura crítica superior de los aceros hipoeutoides
 - a. Verdadero
 - b. Falso
4. ¿Como se denomina el tratamiento térmico que consiste en austenizar en forma parcial o total a un acero y luego enfriarlo a una velocidad lo suficientemente alta para obtener una fracción significativa de martensita en la estructura?

-
5. Dados dos aceros de distinta composición química en barras de igual diámetro y enfriadas en el medio (H), Que acero presenta mayor templabilidad.?



- a. Acero A
- b. Acero B

6. La resistencia a la compresión de las fundiciones grises comunes, es bastante similar a su resistencia a la tracción

a. Verdadero

b. Falso

7. Cual de las siguientes afirmaciones acerca de la martensita es falsa?

a. Es una transformaciones continua, comienza a temperatura M_x y finaliza a temperatura M_y

b. Su dureza depende del contenido de aleantes

c. Es una solución solida sobresaturada de C en Fe alfa

8. La grafitización en las fundiciones, se ve favorecida por:

a. Enfriamientos muy rápidos.

b. Grandes espesores.

c. Bajos contenidos de C

d. Las bajas temperaturas.

9. Al realizar un ensayo jominy. Cual de los siguientes aceros presentara mayor dureza En el extremo templado.

a. 0.2 %C

b. 0.2 %C

c. 0.15 %C

d. 0.5 %C

10. La resistencia a la compresión de las fundiciones grises comunes, es bastante similar a su resistencia a la tracción

a. Verdadero

b. Falso

11. Le piden que temple dos probetas de igual geometría y dimensiones, una fabricada en acero con 0,20 %C y la otra fabricada en acero con 0,40 %C. Usted esperaría:

a. Que ambas probetas tengan la misma dureza superficial

b. Que ambas probetas tengan distinta dureza superficial

12. En el tratamiento de maleabilización se calienta una fundición blanca a 950°C durante 50 horas para:

- a. Obtener una fundición blanca de matriz perlítica
- b. Obtener una fundición anódica.
- c. **Obtener una fundición blanca de matriz ferrítica**
- d. Obtener una estructura de grafito en una matriz ferrítica o perlítica.