

ESTANDAR	SEGURIDAD DE TALLER	CODIGO	SST-PD-ES-02
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADOR SST	FECHA PUBLICACION	13/07/2017

INSTRUCTIVO GENERAL				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Gafas de seguridad contra impacto.Botas con puntera de seguridad	Protectores auditivos de inserción en silicona moldeable		
RIESGOS	Golpeado porAtrapamientoRuidoIncendios	 Caídas al mismo nivel Contacto con elementos cortantes Manipulación de cargas Proyección de partículas 		

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD



- ✓ Verifique el estado de los elementos de protección personal y colóqueselos antes de iniciar la actividad.
- Retírese joyas (cadenas, relojes, anillos, pulseras) antes de iniciar la labor y manténgase libre de estas mientras se encuentre en el área de producción.
- ✓ Dé aviso, a su jefe inmediato sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en instalaciones, máquinas y operaciones de trabajo que puedan poner en peligro su vida o la de sus compañeros.
- ✓ Mantenga una buena postura.
- ✓ Asegúrese de tener una iluminación suficiente.
- ✓ Evite juegos y bromas al momento de realizar sus labores.
- ✓ Mantenga su puesto de trabajo limpio y ordenado.
- ✓ Desaloje el material o herramientas que no correspondan a su puesto de trabajo y llévelo a donde pertenece.
- ✓ Guarde organizadamente sus herramientas y elementos de protección personal.
- ✓ Inspecciones todas las herramientas y equipos antes de usarlo para asegurarse de que están en buenas condiciones.
- ✓ Nunca deje sin supervisión una máguina en operación.
- ✓ Si requiere hacer algún ajuste, comprobación o medición a alguna máquina, primero apáguela y asegúrese que se encuentra desenergizada.
- ✓ Mantenga el área de los extintores libre de obstáculos.
- ✓ Cuando termine de operar la máquina, apague el swiche de mando.
- ✓ Mantenga el cableado eléctrico alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles.
- ✓ Las virutas que se encuentren en el suelo y/o maquina se deben recoger y depositar en el contenedor correspondiente.
- ✓ Utilice únicamente el aire comprimido para limpieza de máquinas, piezas u otras funciones requeridas (Jamás sobre sí mismo).
- ✓ Verifique que el cableado eléctrico de las maquinas se encuentre en buenas condiciones.







ESTANDAR	SEGURIDAD DE TALLER	CODIGO	SST-PD-ES-02
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADOR SST	FECHA PUBLICACION	13/07/2017

FECHA	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE
13/07/2017	Creación del documento	Aura Ruiz Marín
30/10/2018	Cambio de términos y actualización de datos	Yesid Alejandro Giraldo Lopera