

ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

MÁQUINA	SIERRA ELÉCTRICA	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	<ul><li>Gafas de seguridad contra impacto.</li><li>Botas con puntera de seguridad</li></ul>	Protectores Auditivos de Inserción en Silicona Moldeable
RIESGOS	<ul><li>Golpeado por</li><li>Atrapamiento</li><li>Ruido</li><li>Incendios</li></ul>	<ul> <li>Caídas al mismo nivel</li> <li>Contacto con elementos Cortantes</li> <li>Contacto directo con energía</li> <li>Proyección de partículas</li> </ul>

## **ESTÁNDARES DE SEGURIDAD**



- ✓ Verifique el estado de los elementos de protección personal y colóqueselos antes de iniciar la actividad.
- ✓ Retírese joyas (cadenas, relojes, anillos, pulseras) antes de iniciar la labor y manténgase libre de estas mientras se encuentre en el área de producción.
- ✓ Dé aviso, a su jefe inmediato sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en instalaciones, máquinas y operaciones de trabajo que puedan poner en peligro su vida o la de sus compañeros.
- ✓ Mantenga el área de trabajo despejada.
- ✓ Verifique que el cableado eléctrico de la sierra eléctrica este sin empalmes y este encauchetado.
- ✓ Mantenga el cableado eléctrico alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o partes móviles.
- ✓ Si requiere hacer algún ajuste, comprobación o medición a alguna máquina, primero apáguela y asegúrese que se encuentra desenergizada.
- ✓ Verifique que la sierra se encuentre dentada, libre de fisuras y esté tensionada antes de iniciar el corte.
- ✓ Ubíquese fuera de la trayectoria de la pieza, como precaución ante un posible rechazo.
- ✓ Cuando vaya a realizar el cambio de la sierra, utilice quantes.
- ✓ Mantenga las manos alejadas del área de corte.
- ✓ Mantenga las guardas de seguridad ubicadas.
- ✓ Revise que su ropa esté libre de grasa, solventes o cualquier sustancia inflamable, además que se encuentre completamente seca.



ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

<ul> <li>✓ Mantenga el área de los extintores libre de obstáculos.</li> <li>✓ Cuando termine de operar la máquina, apague el swiche de mando.</li> <li>✓ Asegúrese de tener iluminación suficiente para realizar el trabajo.</li> </ul>
---

FECHA	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE
22/01/2020	Creación de documento	Yesid Alejandro Giraldo L. Aura Ruiz Marín