
Mikołaj Budny



Projekt techniczny chwytaka

Numer 16




Zadanie projektowe

Zaprojektować chwytak do manipulatora przemysłowego wg zadanego schematu kinematycznego spełniający następujące wymagania:

- a) W procesie transportu urządzenie chwytające ma za zadanie pobrać (uchwycić) obiekt w położeniu początkowym, trzymać go w trakcie trwania czynności transportowych i uwolnić go w miejscu docelowym
- b) Obiektem transportu jest wałek z mosiądzu o średnicy d = 93mm, długości I = 83mm, gęstości 8,73g/cm³
- c) Manipulator zasilany jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu nominalnym pn = 0.6Mpa

1. Obliczenie ruchliwości chwytaka na podstawie zadanego schematu kinematycznego.

Schemat kinematyczny:



 $W=3n-2p_5-p_4$

w – ruchliwość układu

n – liczba członów ruchomych

p₅ – liczba par kinematycznych klasy 5

p₄ – liczba par kinematycznych klasy 4

N=6


 $P_5=(0,1), (1,3), (0,2), (2,3), (0,1'), (1',3'), (0,2'), (2',3')$

W=3*6-2*8-0=2

Ruchliwość 2 oznacza, że będą potrzebne dwa napędy do zasilenia całego układu

2. Analiza zadania projektowego


Schemat kinematyczny chwytaka w założonych położeniach krańcowych:



Dmin=93mm

Dmax=115mm

Przyjęte parametry:



L1=120mm

L2=63mm

L3=120mm

L4=10mm

Kąt rozwarcia szczęk 120°

Kąt między członami L1 i L3 172°

Skok siłownika 15mm

Maksymalny ciężar obiektu transportowanego obliczono ze wzoru:

$$Q_{max} = \frac{\pi d_{max}^2}{4} I_{max} \cdot \gamma$$

$$Q_{max} = \frac{\pi * 0,093^2}{4} * 0,083 * 8730 = 48,285N$$


Wyznaczenie minimalnego wymiaru szczęki

$$e_{min} = \frac{d}{2tg\gamma}$$

$$e_{min} = \frac{93}{2 * \sqrt{3}} = 26,85mm$$

Dobieram e=30mm

Wyznaczenie maksymalnej siły chwytu



$$F = 2N\cos(90^{o} - \Upsilon)$$

N – siła nacisku w miejscu zetknięcia

Υ – kąt rozwarcia szczęk

$$N = \frac{F}{2sin\Upsilon}$$

$$T = \mu N$$

$$4T = \frac{2F\mu}{sin\Upsilon} \ge Qn$$

$$F \ge \frac{Qnsin\Upsilon}{2\mu}$$


$$F \ge 220N$$

T – siła tarcia

 μ - współczynnik tarcia mosiądz-stal 0,19

n – współczynnik wynikający z występowania sił bezwładności (maksymalne przyspieszenie przyjęto równe g)

3. Wyznaczenie charakterystyki przemieszczeniowej chwytaka



Dane [mm]:

L0=80

L1=120

L2=63

L3=120

L4=10

L5=70

L7=170 (przy zamkniętym chwytaku)

x-przesunięcie tłoka

Równanie dla wieloboku z lewej strony:

$$\overline{L0-x} + \overline{L5} + \overline{L6} + \overline{L2} + \overline{L1} = 0$$

Po zrzutowaniu na osie otrzymujemy:

$$X: L5 + L2 * cos \varphi 2 + L1 * cos \varphi 1 = 0$$
 (1)

Y:
$$L6 + L2 * \sin\varphi 2 + L1 * \sin\varphi 1 - L0 + x = 0$$
 (2)

Po podniesieniu do kwadratu obu równań i dodaniu otrzymujemy:

$$L2^{2} = (-L6 - L1\sin\varphi 1 + L0 - x)^{2} + (-L5 - L1\cos\varphi 1)^{2}$$

Podstawiam z=-L6+L0-x i podnoszę nawiasy do kwadratu:

$$L2^{2} = L1^{2}sin^{2}\varphi 1 - 2zL1sin\varphi 1 + z^{2} + L5^{2} + 2L5L1cos\varphi 1 + L1^{2}cos^{2}\varphi 1$$

Przerzucam wszystko na jedną stronę:

$$L1^{2}sin^{2}\varphi 1 - 2zL1sin\varphi 1 + z^{2} + L5^{2} + 2L5L1cos\varphi 1 + L1^{2}cos^{2}\varphi 1 - L2^{2} = 0$$

Dzielę równanie przez 2L5L1 otrzymując:

$$\cos\varphi 1 - \frac{z}{L5}\sin\varphi 1 + \frac{L1^2 + z^2 + L5^2 - L2^2}{2L5L1} = 0$$

Podstawiam:

$$A = -\frac{z}{L5}$$

$$B = \frac{L1^2 + z^2 + L5^2 - L2^2}{2L5L1}$$

Otrzymując:

$$cos\varphi 1 + Asin\varphi 1 + B = 0$$

Podstawiam $t=cos\phi 1$, oraz z jedynki trygonometrycznej zamieniam sinusa na cosinusa:

$$t + A\sqrt{1 - t^2} + B = 0$$

$$t^2 + 2Bt + B^2 - A^2 + A^2t^2 = 0$$

$$t^2(1 + A^2) + 2Bt + B^2 - A^2 = 0$$

$$\Delta = 4B^4 - (4 + A^2)(B^2 - A^2)$$

$$\Delta = 4B^4 - 4B^2 + 4A^4 + A^2 - 4A^2B^2$$

$$t_1 = \frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)}$$

$$t_2 = \frac{-2B - \sqrt{\Delta}}{2(1+A^2)}$$

Z drugiego wieloboku:

$$\overline{L6} + \overline{L2} + \overline{L3} + \overline{L4} + \overline{Y} + \overline{L7} = 0$$

Rzutując na osie:

X:
$$L2\cos\varphi 2 + L3\cos\varphi 3 - L7 = 0$$
 (3)

$$Y:L6+L2*\sin\varphi 2-L4-y+L3\sin\varphi 3=0 \tag{4}$$

 $y=L6+L2\sin\varphi 2-L4+L3\sin\varphi 3$

gdzie φ 3= φ 1-171°

Z równania 1 wyznaczam

$$\cos\varphi 2 = \frac{-L5 - L1\cos\varphi 1}{L2}$$

z jedynki trygonometrycznej:

$$sin\varphi 2 = \sqrt{\frac{L5 + L1cos\varphi 1 + L2}{L2}}$$

$$sin\varphi 3 = sin (\varphi 1 - 171^{o})$$

$$sin\varphi 1 = \sqrt{1 - cos\varphi 1}$$

$$\varphi 1 = \arccos \frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^{2})}$$

$$y = L6 + L2\sin\varphi 2 - L4 + L3\sin\varphi 3$$


$$y = L6 + L2 * \sqrt{\frac{L5 + L1\cos\varphi 1 + L2}{L2}} - L4 + L3 * \sin\left(\arccos\frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)} - 171^{\circ}\right)$$

$$y = L6 + L2 * \sqrt{\frac{L5 + L2 + L1 * \frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)}}{L2}} - L4 + L3 * \sin\left(\arccos\frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)} - 171^\circ\right)}$$

$$\Delta L7 = L2\cos\varphi 2 + L3\cos\varphi 3 - 170$$

$$\Delta L7 = L2 \frac{-L5 - L1 \frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)}}{L2} + L3\cos\left(\arccos\frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)} - 171^{\circ}\right) - 170$$

Gdzie $\Delta L7$ jest zmianą położenia chwytaka po osi X



4. Charakterystyka prędkościowa:

$$\dot{y} = L2 \sin \varphi 2 + L3 \sin \varphi 3$$

$$\Delta \dot{L}7 = L2 \cos \varphi 2 + L3 \cos \varphi 3$$

$$\dot{y} = L2 \cos \varphi 2 * \dot{\varphi} 2 + L3 \cos \varphi 3 * \dot{\varphi} 3$$

$$\Delta \dot{L}7 = -L2 \sin \varphi 2 * \dot{\varphi} 2 - L3 \sin \varphi 3 * \dot{\varphi} 3$$

$$\dot{\varphi} 3 = \dot{\varphi} 1$$

$$\dot{\varphi} 1 = \arccos(\cos \varphi 1) = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos \varphi 1^2}} * \cos \varphi 1$$

$$\dot{\varphi} 2 = \arccos(\cos \varphi 2) = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos \varphi 2^2}} * \cos \varphi 2$$

$$\cos \varphi 1 = \frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)}$$

$$\cos \varphi 2 = \frac{-L1}{L2} * \cos \varphi 1$$

$$\dot{y} = L2 \cos \varphi 2 * -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos \varphi 2^2}} * \frac{-L1}{L2} * \frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)} + L3 \cos \varphi 3 * -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos \varphi 1^2}} * \frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)}$$

$$\Delta \dot{L}7 = -L2 \sin \varphi 2 * -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos \varphi 2^2}} * \frac{-L1}{L2} * \frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)} - L3 \sin \varphi 3 * -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos \varphi 1^2}} * \frac{-2B + \sqrt{\Delta}}{2(1 + A^2)}$$

Dla osi Y:

$$F_{Vy}(\mathbf{x}) = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

$$F_V(\mathbf{x}) = \frac{L2cos\varphi2* - \frac{1}{\sqrt{1-cos\varphi2^2}}* \frac{-L1}{L2}* \frac{-2B+\sqrt{\Delta}}{2(1+A^2)} + L3cos\varphi3* - \frac{1}{\sqrt{1-cos\varphi1^2}}* \frac{-2B+\sqrt{\Delta}}{2(1+A^2)}}{\dot{x}}$$

Dla osi X:

$$F_{V\Delta L7}(\mathbf{x}) = \frac{\Delta \dot{L}7}{\dot{x}}$$

$$F_{V}(\mathbf{x}) = \frac{-\mathrm{L2sin}\varphi 2 * -\frac{1}{\sqrt{1-\cos\varphi}2^2} * \frac{-L1}{L2} * \frac{-2B+\sqrt{\Delta}}{2(1+A^2)} - \mathrm{L3sin}\varphi 3 * -\frac{1}{\sqrt{1-\cos\varphi}1^2} * \frac{-2B+\sqrt{\Delta}}{2(1+A^2)}}{\dot{x}}$$

$$\frac{\dot{x}}{\dot{x}}$$
Charakterystyka prędkościowa po osi Y
Charakterystyka prędkościowa po osi Y
$$\frac{\dot{y}}{\dot{y}} = \frac{-0.05}{0.04}$$

$$\frac{\dot{y}}{\dot{y}} = \frac{-0.04}{0.04}$$


$$\frac{\dot{y}}{\dot{y}}$$

Minus przy wartościach prędkości informuje o tym, że wektor prędkości jest skierowany zgodnie z osiami, ponieważ siłownik porusza się przeciwnie do osi Y.

Skok siłownika [mm]

5. Charakterystyki siłowe:

Skok siłownika [mm]




$$\overline{RaN} + \overline{RaT} + \overline{RbN} + \overline{RbT} + \overline{Fch} = 0$$

$$\sum Mc(2) = 0 = RbT = 0$$

$$\sum Mc(3) = 0 = Fch * 120 - RaT * 120 = 0$$

$$Fch = RaT = 220N$$
(5)



$$\overline{RnaN} + \overline{RnaT} + \overline{Fs} = 0$$

$$RnaT = -RaT = -220N$$

$$RnaN$$


$$tg(180^o-\varphi 1)=\frac{RnaN}{RnaT}$$

$$RnaN = -tg\varphi 1 * RnaT = -RaN = 220 * tg\varphi 1$$

Z równania 5 po zrzutowaniu wektorów na oś Y:

$$-RaN * \sin(180^{o} - \varphi 1) + Fch - RbN * \sin\varphi 2 + RaT * \sin(270^{o} - \varphi 1) = 0$$

$$RbN = \frac{-RaN * \sin(180^{o} - \varphi 1) + Fch + RaT * \sin(270^{o} - \varphi 1)}{\sin\varphi 2}$$



6. Obliczenia wytrzymałościowe

Dobieram stal S235, jako materiał na łączniki i ramę.

Sprawdzenie warunku wytrzymałościowego na zginanie ramion chwytaka:

Kg=0,6Re=141 MPa

Maksymalne momenty gnące:

M1=295*0,12=35,4 Nm

M2=220*0,12=35,4 Nm

$$\frac{M}{Wg} \le kg$$

Dla przekroju kwadratowego:

$$Wg = \frac{a^3}{6}$$

$$a \ge \sqrt[3]{\frac{6 * M}{kg}}$$


$$a \ge 11,4mm$$

Dobieram a=15mm

Ponieważ sworzeń ma średnicę 3mm.

Sprawdzenie warunku wytrzymałościowego na ścinanie dla sworznia:

Rysunek poglądowy połączenia sworzniowego:



Materiał sworznia to stal nierdzewna A2, dla której Re = 450 MPa.

Podstawiam do wzoru siłe występującą w podporze, ponieważ jest największa.

$$\tau = \frac{2 * F}{\pi * d^2} \le kt$$

$$d \ge \sqrt{\frac{2*F}{\pi*kt}}$$

$$d \ge 1.63mm$$

Dobieram d=3mm

Sprawdzenie warunku na docisk powierzchniowy:

$$l \ge \frac{F}{d * p_{dov}}$$

$$l \geq 2,1mm$$

Dobieram I =15mm, ponieważ taka jest długość krawędzi w przekroju ramienia.

$$b \ge \frac{F}{2 * d * p_{dop}}$$

$$b \ge 1,05mm$$

Dobieram b=5mm

7. Dobór siłownika

Siłownik kompaktowy ADN-S-25-15-I-P Numer części: 8076359

Podstawowy program produkcyjny



FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Data wysyłki	→ Pokaż
Skok	15 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint wewnętrzny
Konstrukcja	Tłok
	Tłoczyskowy
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze MPa	0.06 1 MPa
Ciśnienie robocze	0.6 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono
	wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	0 60 °C
Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych	0.18 J
Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót	247 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	295 N
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	17 g
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm	6 g
skoku	
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	70 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	30 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
	Przy pomocy osprzętu
	Do wyboru:
Przyłącza pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelnień dynamicznych	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna


$$P_w = k * F$$


k-współczynnik przeciążenia równy 1,2


$$P_w = \frac{1,2 * 220}{1,1} = 240N$$


Na podstawie karty katalogowej siłownika festo i sił które musi pokonać siłownik dobieram średnice tłoka równą 25mm.


8. Rysunek złożeniowy oraz rysunki wykonawcze

















9. Instrukcja montażu

- 1. Przykręcić siłowniki do ramy przy pomocy 8 śrub i nakrętek M5.
- 2. Wkręcić śruby oczkowe do gwintów w siłownikach.
- 3. Połączyć krótsze łączniki z ramą sworzniami 3x26x0.8 oraz zawleczkami.
- 4. Połączyć dłuższe łączniki jednocześnie ze śrubami oczkowymi sworzniami 3x16x0.8 i zawleczkami, oraz z krótszymi łącznikami sworzniami 3x26x0.8 i zawleczkami.
- 5. Przykręcić szczęki do dłuższych łączników za pomocą śrub i nakrętek M3.
- 6. Przygotowane otwory φ5 w ramie, służą do zamontowania chwytaka na docelowej maszynie.