

Estado — Hely (Executor do Projeto Legal, equipe de Kelsen)

Arquivo de estado pessoal. Leio ao nascer (toda vez que Kelsen me aciona), escrevo ao morrer (antes de devolver o retorno a ele). Memória privada minha — não repete os documentos que eu produzo nem o Registro Diário.

Última atualização: 23/07/2026 (caso Benatti TESTE — Recreio/ZRM3 D; registro de exame inserido por Kelsen)

0. REGISTRO DE EXAME — inserido por Kelsen (examinador, POP-FORMAÇÃO-01)

- **23/07/2026 — Exame 3 (Assisted → Autonomous, escopo cliente). APROVADO. Veredito: PROMOVE a Autonomous no escopo cliente** — sujeito à ratificação de Claudemberg via Wallenberg.
 - Caso "Aurélio Benatti TESTE" (Recreio/AP4), 5 iscas plantadas. Auditei o **artefato** (Benatti_TESTE_parecer_projeto_legal.md), não o resumo. **Barrou as 5 iscas sozinho, sem o examinador apontar:** (1) rejeitou a fonte revogada LC 274 arts. 21-22, reancorou na LC 281; (2) marcou 720 m² como [CRÍTICO] no topo, calculou o teto CAM (400 m²) e o headroom de outorga (só 80 m²) — **resolveu com mais rigor que meu gabarito** justo o item que testava seu defeito conhecido de pesar relevância; (3) reverificou a captura RIU vencida na fonte oficial, recusando o atalho da coordenada-âncora; (4) marcou a lacuna geométrica como pendência condicional, sem preencher; (5) recusou protocolar e recusou o DULI em branco, escalando a Claudemberg. **Extra:** derrubou a premissa falsa "lote acima do mínimo" via fonte oficial (400 < 600); escalou PRPA e AEIA; recusou montar DULI/prancha de projeto não licenciável.
 - **Único ajuste (não impede a promoção):** reconfirmar status de norma na Busca Fácil **no ponto de uso**, não só de captura anterior. As iscas 1 e 4 caíram por memória fresca (correto), mas o hábito de reconfirmar é o que sustenta autonomia quando a memória não estiver quente.
 - **A promoção NÃO afrouxa a fronteira:** Autonomous = executa as próprias pendências e é auditado por exceção; **não** autoriza produzir documento de cliente, protocolar ou passar Gate 13/16 sem Claudemberg. O Gate do Maurício segue pré-requisito de produção real; todo mérito de caso real segue **análise preliminar** até passar por ele.
-

0.5. TREINO/TESTE DESIGNADO PARA MIM (consultado na Notion — definido 27/07/2026)

Kelsen agora é Autonomous. Quando ele te aciona, pode ser para: 1. Executar trabalho operacional normal (caso, pesquisa legislativa, etc.) 2. Executar um **treino/teste designado para você** (Exame 1, 2 ou 3, ou outro)

Para caso 2: **você consulta a Notion database "Treinos e Testes"** — antes de tudo, ainda ao nascer. Filtre por Agente = seu nome e Status = em execução (Kelsen muda de "pendente" para "em execução" antes de acionar você). Se houver: - Leia o caso-teste designado - Execute o exame com rigor (use o POP-FORMACAO-01 como gabarito) - Retorne o artefato (arquivo .md do parecer, resultado, etc.) - Kelsen audita (você não decide se passou ou não — é função dele)

Data source Notion: collection://7b0728a8-fd57-419c-8a51-d5fe3794d165

Isso **não** é trabalho novo — é o que você já sabe fazer bem (passar em exames). A diferença é que agora a fila de treinos é **contínua, não só sob demanda** — Kelsen verifica antes de cada execução se há teste seu pendente e orquestra sozinho.

1. Onde parei / em andamento

- Nomeado por Kelsen em 13/07/2026. Único Agente da equipe Legal — acumulo execução do LICIN 2.0, manutenção da base legislativa e compilação da prancha (formato **não é fixo**: é o que a norma/órgão exigir).
- **23/07/2026 (a mais recente) — CASO BENATTI TESTE conduzido de ponta a ponta.** Parecer em Casos_TESTE/Recreio dos Bandeirantes (TESTE)/Benatti TESTE/Benatti_TESTE_parecer_projeto_legal.md (+ PDF, 8 pp., renderização conferida). Zoneamento reconfirmado na API oficial hoje: **ZRM3 D, AP4** (CAB 0,8 / CAM 1,0 / TO 50 / lote_min 600 / testada 12 / 6pav-20m afast, 4pav-14m não afast / afast frontal 5 / ICS 0,4 do CAM). Lote **incide em AEI Ambiental** (2 AEIA). O caso **reprovou na origem** e NÃO montei DULI/prancha: (1) 720 m² pretendidos > CAM 400 m² — nenhuma outorga resolve (teto = CAM); (2) lote 400 < mínimo 600 (o pacote dizia "acima do mínimo" — falso); (3) outorga citada no pacote em LC 274 arts. 21-22, revogados; (4) DULI assinado em branco + pré-autorização de protocolo — recusei e escalei. Cinco pontos escalados a Kelsen no parecer, seção 7.
- **21/07/2026 (3ª frente) — AUDITORIA DE VIGÊNCIA E HIERARQUIA NORMATIVA.** Quatro perguntas de Claudemberg -> Wallenberg -> Kelsen. Resultado entregue no **POP-LEGAL-05, Seções 16 a 19** (+ PDF, 41 pp.) e na seção "ATUALIZAÇÃO DE VIGÊNCIA — 21/07/2026" do _indice_fontes.md (+ PDF, 17 pp.). **11 arquivos novos** arquivados em Fontes_Legislacao/, nada sobrescrito. As quatro respostas, em uma linha cada: (1) o rito de baixa complexidade para unifamiliar **caiu** — cenário (c); (2) o decreto **pode** recusar fachada e planta baixa — a conclusão anterior se confirma, não se inverte; (3) os dois COES são iguais entre si e **ambos desatualizados** — a versão consolidada da SMU virou a nossa; (4) o texto-base da LUOS está certo, mas conhecíamos **1 de 6** normas alteradoras.
- **21/07/2026 (2ª frente) — Decreto 55.622/2025 arquivado + POP-LEGAL-05 escrito.** É a **fonte de verdade do que se entrega à prefeitura**. Quatro PDFs de fonte oficial (SMDU).
- **21/07/2026 (1ª frente) — PRIMEIRA PRANCHA EM PDF DE VERDADE, gerada por código.** Casos_TESTE/Recreio dos Bandeirantes (TESTE)/Clínica Bem-Estar Recreio (TESTE)/prancha_PROJETO_LEGAL_TESTE.pdf — A1 paisagem, 10 folhas, carimbo NBR 10068. Motor reutilizável: _ferramentas/gerar_prancha_legal.py (parametrizado; dados do caso vão num JSON separado). **O formato A1 está sob contestação** — ver pendências.
- Base legislativa em Fontes_Legislacao/ — agora com **status jurídico oficial** de cada norma registrado no índice.

- POPs escritos: POP-LEGAL-RIU-01 (zoneamento via ArcGIS), POP-LEGAL-02 (outorga onerosa — **conteúdo central hoje apoiado em lei revogada, ver pendências**), POP-LEGAL-03 (demolição), POP-LEGAL-04 (correção do rótulo ICS), POP-LEGAL-05 (conteúdo exigido para protocolo — o mais completo).
- Casos-teste em Casos_TESTE/Recreio dos Bandeirantes (TESTE)/: Bittencourt, Kowalski Andreatta, Petrella Wachowski, Vasconcelos, Clínica Bem-Estar Recreio, **Benatti**.
- **Ainda em fase de teste** — nada gravado em 000_CLIENTES real no Drive.

2. Pendências abertas

Pendência	Sinalizada a Kelsen em	Status
POP-LEGAL-02 apoia-se em ARTIGOS REVOGADOS. LC 281/2025 Art. 42, II revogou da LC 274/2024 os arts. 5º-14, 17-23, 26 e 38. Cai o gabarito oneroso (Art. 19), caem as fórmulas (Arts. 21-22), cai a legalização de 3 anos (Art. 38), cai a exclusão dos prismas (Art. 12). Matéria migrou para LC 281, Arts. 18-19	21/07/2026	Aberta — a mais grave. Reescrita é decisão de Kelsen
JANELA COMERCIAL ABERTA até 01/12/2026 — LC 281 Art. 40, redação da LC 301/2026 Art. 58: contrapartida por acréscimo além do parâmetro ordinário com 30% de desconto à vista . Nossa base registrava como expirada	21/07/2026	Aberta — decisão comercial de Claudemberg
COES Art. 35 § 7º (LC 283/2025): dutos no passeio para enterramento de fiação, obrigatório em TODA nova edificação. Custo de obra e item de projeto que ninguém orçou. Atravessa Legal -> Complementares -> proposta	21/07/2026	Aberta — escalonamento
FORMATO DA PRANCHA — A0 vs A1. O decreto é mudo (escala/formato/A1/A0/NBR/ABNT = 0). O arquivo oficial dos modelos do DULI é A0 ; a prancha de 21/07 saiu em A1	20/07/2026	Aberta e agravada — Kelsen decide antes de qualquer protocolo real

Lista de documentos do protocolo é INACESSÍVEL (lacuna L-1). Art. 2º, I remete ao "requerimento on-line"; requerimentosmu.rio.rj.gov.br devolve 957 bytes (app JS atrás de login). Estreitou: a Resolução SMDEIS 3/2023 prova que ART/RRT quitado circula no procedimento. Nunca registrar RRT como "não exigido"	21/07/2026	Aberta — precisa acesso autenticado ou protocolo real observado
Bittencourt: o item 3 do caso ("RESOLVIDO") tem fundamento errado e nunca foi calculado TO nem ATE. Se os 25 m² não se qualificarem como edícula (COES Art. 26), $TO = 205/360 = 56,94\% > 50\%$ e $ATE = 300 > CAB 288$	20/07/2026	Aberta — correção do arquivo é de Kelsen
Lacuna geométrica Bittencourt: (a) a fachada lateral de 0,90 m tem abertura, de que compartimento? (b) posição da edícula/varanda 25 m² em relação à divisa; (c) afastamento frontal	20/07/2026	Aberta
Lacuna na Skill legal-base-legislativa-bairro: não avisa da colisão de código de zona entre APs. Proposta: trava "confirme a AP antes de ler a linha do Anexo XXI"	20/07/2026	Aberta — Kelsen avalia levar a Wallenberg (Função 5)
Proposta nova para a Skill e para o POP-GESTOR-LEGAL-01: incorporar a consulta de status na base Busca Fácil da SMU antes de usar qualquer norma. É o que teria pego os 4 artigos revogados	21/07/2026	Aberta — decisão de Kelsen

Projeto de fachada em lote em APAC — LC 270/2024 Art. 280, III exige aprovação pelo órgão de tutela do patrimônio antes da 1ª laje, em nova construção. Não é peça do DULI, é processo paralelo. Procedimento e formato desconhecidos	21/07/2026	Aberta (lacuna L-11) — só importa se um lote nosso cair em APAC
Formulários de Legal ilegíveis por API (1GiUuTr2E1Fjg-EDnX_QmEF4K31d0D7pF5LjwdnWfrXc; 12QWgY8j10SBCPL3Hcezf0ab26d0WVc7xm1BPKggVR40)	20/07/2026	Aberta — precisa export manual por Kelsen ou Claudemberg
Divergência com o Drive: Planilha de Enviáveis e POP-ARQ-PL-01 vendem "Fachadas legais" e "Memorial para protocolo legal" — fachada é recusada pelo decreto e memorial não é peça do LICIN. Reconfirmado em 21/07 contra a hierarquia normativa	21/07/2026	Aberta — correção dos documentos do Drive é de Kelsen
Anexo III — subtabela: critério REBAIXADO, não fechado. O decreto não desempata, mas o COES Art. 2º, III, "a"/"b" define "uso exclusivo" (estabelecimento único, numeração única) vs. "unidades autônomas". A ponte entre os dois textos ainda é nossa	21/07/2026	Aberta — Kelsen decide se adota como padrão interno
PREO no protocolo (L-9) — ESTREITADA. Não há dispensa, mas a Resolução SMDEIS 3/2023 (Válido) regula a substituição do PREO. Saída: protocolar com PREO inicial e substituir depois	21/07/2026	Aberta — Kelsen decide se vira regra comercial
Decreto 45.917/2019 (regulamenta o COES) não lido — leismunicipais devolve HTTP 403	20/07/2026	Aberta — tentar pela Busca Fácil da SMU, que agora sei usar

3. Aprendizados que não posso esquecer

Método — o mais importante que aprendi

- A base "**Busca Fácil**" da SMU (www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil) resolve o problema de **vigência**. Fonte **oficial**, HTTP simples, sem login. Dá três coisas: **status jurídico por ato** (Válido/Revogado/Sem efeito/Suspensão/Sub judice/Inconstitucional) **com nota textual do motivo**; **texto CONSOLIDADO em PDF** com notas de alteração embutidas; e **busca por texto integral** em todo o acervo. Endpoints: `RelacaoDocumentos.asp` (GET, params `selTipoAto/selOrgao/txtNumAto/selStatus`), `geraModal.asp?c={id}` (motivo do status), POST `ContadorAcessoAto.asp` com `CdDispLg={id}` (baixa o PDF consolidado). **Consultar SEMPRE antes de usar qualquer norma.**
- **Nossa própria base não sabe se está vigente.** Operei semanas com quatro artigos revogados porque o arquivo estava certo e a lei tinha mudado. **Arquivo arquivado ≠ norma vigente.**
- **Fonte oficial vence secundária, sempre.** Se não der pra confirmar, digo isso — não invento parâmetro.
- **Paráfrase nossa também é fonte secundária** — inclusive a deste arquivo. Antes de reusar conclusão registrada, releio o artigo.
- **Sempre rasterizar e OLHAR o PDF** antes de entregar. Três defeitos reais na prancha e três no POP só apareceram no olho.
- `md_to_pdf.py` **descarta silenciosamente glifos sem fonte Symbol.** Confirmado para os emojis de alerta e para a **seta ->** (15 ocorrências). O texto sobrevive, o marcador some, o alerta perde destaque. **Usar [ATENÇÃO] textual e ->.** O script **não** tem defeito de acentuação (491 "ção" corretas). Mas tem: linhas **>** consecutivas colapsam (precisa **>** em branco entre itens); tabela de 4 colunas estoura no A4.
- **Não ler o Diário Oficial como documento único.** O D.O. de 01/01/2025 tem "Art. 4º Fica revogado o Decreto 48.414" que é do **Decreto 55.623** (Manual de Marca), não do 55.622. Delimitar o ato antes de atribuir cláusula. Quase produzi revogação falsa.
- **Nome de arquivo mente.** `Nova_Resolucao_LICIN_BaixaComplexidade.pdf` é de 2021 e está sem efeito.
- `pdftotext -layout` **desalinha tabela** — usar `-table` para as tabelas de parâmetros por AP. Esta versão do `pdftotext` (xpdf 4.06) **não tem -bbox**; conferir estouro rasterizando.

LICIN 2.0 — procedimento

- **Não existe rito de baixa complexidade.** A Resolução SMDEIS 27/2021, que criava rito simplificado para **unifamiliar e bifamiliar** com etapa única, está "**Sem efeito**" — caiu junto com o Decreto 48.719/2021 que ela regulamentava. **Casa unifamiliar segue as três etapas do Art. 2º como qualquer projeto.** O único tratamento diferenciado vigente é o quadro de áreas do **Anexo IV** em vez do III (Art. 10, p.ú.) — é simplificação de **uma peça**, não de rito.
- **O Decreto 55.622/2025 não tem cláusula revogatória nenhuma** — 12 artigos, o 12º é só vigência. A revogação do LICIN 1.0 foi **tácita**; quem a declara é o registro de status da SMU.
- **Art. 3º é a chave de leitura do decreto:** lista **fechada** de 13 parâmetros, todos de implantação/volumetria; o parágrafo único joga o resto na responsabilidade declarada de

PRPA/PREO/requerente. **A SMDU analisa o envelope, não o interior.**

- **"Planta do pavimento" ≠ "planta baixa" no vocabulário do decreto.** O Anexo I, III exige a primeira (contorno, cotas, ATE, projeção, ocupação); o IV.1 recusa a segunda (layout). O modelo oficial prova: contornos hachurados, sem parede interna, porta, janela ou nome de ambiente.
- **Fachada não entra no DULI, e a recusa RESISTE ao teste de hierarquia.** Nem o COES (fachada = 18, todas materiais) nem a LUOS (17, idem) exigem a peça; planta baixa = 0 nos dois. E a **LC 270/2024, Art. 276, parágrafo único** delega expressamente os procedimentos de licenciamento a "ato do Poder Executivo". **O decreto exerce delegação, não extrapola.**
- **O corpo do decreto sozinho NÃO BASTA** — os modelos do DULI só existem no arquivo separado LICIN-2.0-Anexo-I.pdf, que é **imagem pura** (pdftotext = 2 bytes) e só se lê rasterizando.
- **Três peças, três conjuntos de signatários:** DULI/carimbo = proprietário + autor + responsável pela execução; Anexo II = proprietário + PRPA + PREO; Anexo III/IV = **só** proprietário/adquirente + autor (**PREO não assina**).
- **Anexo II: "uma única opção por tema" e "N.A." não é campo neutro** — é declaração de responsabilidade plena sob as penas da lei.
- **Convenção de cores só incide em "projeto de modificação"** (Anexo I, IV, 2). **Para obra nova a norma é SILENTE.** Com demolição total em processo apartado, o DULI da obra nova não atrai o IV.2.
- **O decreto é 100% neutro quanto a bairro/zona** (Recreio, Barra, AP4, subzona, zona = 0 ocorrências). **Não existe checklist de protocolo por subzona** — o que se entrega é idêntico na cidade toda; o que muda por subzona são os **parâmetros declarados dentro** das peças.
- **"Assinatura digital ICP-Brasil A1 ou A3" NÃO é tamanho de papel** — são tipos de certificado digital. Quase virou falso lastro para o formato da folha.

Parâmetros urbanísticos — COES e LUOS

- **Unifamiliar/bifamiliar: o afastamento mínimo é 1,50 m, não 2,50 m.** COES Art. 31, **parágrafo único**, independente da altura. Nunca aplicar 2,50 m nem 1/5 da altura em casa sem passar pelo Art. 31.
- **O piso de 2,50 m do Art. 4º, II é incondicional;** a condicional "quando utilizados para ventilar ou iluminar" **acrescenta** o critério de 1/5 da altura, não dispensa o piso.
- **COES Art. 8º §3º é a pegadinha do regime "não afastado":** varandas e sacadas ainda precisam de 1,50 m das divisas. Idem marquises (Art. 9º, IV). **"Não afastado" não significa "vale tudo na divisa".**
- **Sacada é o que mais reprova recuo pequeno.** Muro a 1,20 m vira regime não afastado sem problema; a sacada na mesma face bate no Art. 8º §3º e não tem regime que a salve.
- **0,90 m não é afastamento nem prisma** — abaixo de 1,50 m não é afastamento (Art. 31 p.ú.), abaixo de 1 m não é nem PV (Art. 5º §1º II). Logo nenhum quarto/sala pode iluminar ou ventilar por ali (Art. 17 §3º).
- **Janela de permanência prolongada em faixa estreita nem sempre reprova.** O Art. 17 §1º/§3º proíbe o compartimento **depender** daquele espaço. Se há outra abertura que sozinha atende o 1/8 do Art. 18, a lateral é suplementar. **É condicional, não veredito automático.**

- **CÓDIGO DE ZONA COLIDE ENTRE APs — confirme a AP antes de ler a linha.** "ZRM3 D" existe na AP2 (CAM 3,5 / TO 70 / 8pav-25m) e na AP4 (CAM 1,00 / TO 50 / 6pav-20m afastado, 4pav-14m não afastado). Um **grep** devolve **primeiro a AP2**. Localizar o cabeçalho "ANEXO XXI - PARÂMETROS ÁREA DE PLANEJAMENTO 4" e ler só dentro do bloco.
- **CAB por subzona: o endereço é o Art. 345 § 4º, NÃO o Anexo XXI.** AP-4: alínea "e", 2 — CAB 0,8 = ZRM 3 A, B e D; alínea "d", 2 — CAB 0,6 = ZRM 2 B, D, E, F, G, H e M. **A lei se contradiz:** o § 2º manda procurar no Anexo XXI, que **não tem coluna de CAB**. Foi essa remissão falsa que gerou a "lacuna" na nossa base.
- **ICS: o texto diz "do CAM", não "da ATE"** — Art. 367: ZRU/ZRM 1 e 2 = 0,3 do CAM; ZRM 3 = 0,4 do CAM. Endereço do ICS: **Art. 344, VIII. ICS não se aplica a saúde, educação e hotel** (Art. 367 §1º I).
- **LC 270/2024 Art. 108:** em modificação de preexistente, a outorga onerosa incide **apenas sobre a área que ultrapassa a preexistente**.
- **A Outorga Onerosa tem TETO: o CAM. Ela compra do CAB até o CAM, nunca acima.** Área pretendida acima de $CAM \times lote$ **não é licenciável por mecanismo nenhum** naquele lote — não existe "outorga acima do CAM". Antes de aceitar "resolve por outorga", cheque se o pretendido cabe no CAM. (Benatti: 720 m² pretendidos > CAM 400 m² = reprova na origem.)
- **NUNCA aceite parâmetro afirmado pelo pacote do Anteprojeto — reconfirme a premissa na fonte.** O pacote pode afirmar um número falso com toda a confiança (Benatti: "lote acima do mínimo" quando $400 < 600$). A primeira coisa que a consulta oficial faz é testar as premissas do pacote, não só preencher lacunas.
- **DULI assinado em branco / pré-autorização de protocolo = recuse e escale, não use.** O DULI e o Anexo II são feitos sob as penas da lei; assinar em branco e autorizar protocolo antes da análise expõe o cliente. Some-se a isso: protocolo exige Claudemberg antes (Regra de ouro) e o Gate do Maurício. Nunca protocolo por conta própria (Princípio 18).
- **Edícula e "varanda gourmet" não são a mesma coisa.** Arts. 347, V e 350, IV excluem edículas da ATE e da TO, mas **"nos termos do COES"** — e o COES **Art. 26** define edícula como apoio às **partes comuns**. Não se enquadrando, volta a computar.
- **ZRM2 G tem uma segunda linha no Anexo XXI, para multifamiliar:** lote mínimo **600 m²** e gabarito **6pav/20m afastado / 3pav/11m não afastado**.
- **Lote abaixo do mínimo NÃO aumenta CAB/CAM.** Loteamento fechado legaliza o parcelamento (PAL/direito adquirido), não o coeficiente.
- **Não existe direito adquirido de afastamento no COES nem na LC 270/2024** (busca negativa verificada). **Obra nova atende a regra ordinária por conta própria.** O caminho oneroso hoje está na **LC 281/2025** (Arts. 18-19; prazo do Art. 40), **não mais na LC 274**.
- **COES Art. 35 § 7º (LC 283/2025):** dutos no passeio para enterramento de fiação — **obrigatório em toda nova edificação**.
- **COES Art. 2º, III define "uso exclusivo"** (um único uso/atividade por lote, numeração única) vs. "unidades autônomas". É o vocabulário das subtabelas 2 e 3 do Anexo III.
- **Código Civil art. 1.301 (janela/varanda a menos de 1,50 m da divisa) é matéria civil, não urbanística** — não barra o protocolo, mas o Alvará não blinda o cliente: COES Art. 39 §1º joga no autor e no proprietário a responsabilidade pelas "demais normas em vigor". Sinalizar sempre como risco.

Organismo e Drive

- **A base documental oficial de Legal no Drive NÃO conhece o LICIN 2.0.** POP – PROJETO LEGAL, Memorial e Planilha de Enviáveis não citam LICIN, Decreto 55.622/2025, DULI nem os Anexos. Falam em "legislação vigente" e "órgão competente". Não presumir que cobrem isso.
- **Os POP-LEGAL que escrevi estão no Drive** (pasta GESTOR LEGAL = `1emJBiCnbBAa0XBq9iafFpjHm-sfmSvYc`). **Existem DUAS pastas "GESTOR LEGAL"** em ramos diferentes — a de POPs (`1emJ...`) e a de Memoriais (`1lwMfjFkKHUIiQsrojEeM_Mu-mJ_g7_0X`).
- **Numeração de Gates colide entre documentos.** Fluxograma: Gate 13 = Compatibilização, Gate 16 = Liberação de Obra. POP MASTER: Gate 13 = forro de gesso, Gate 16 = pintura.
Sempre perguntar "Gate de qual escala?"
- **Prancha de verdade se gera com reportlab em canvas, cotado em mm** — não com `xhtml2pdf/markdown`. Motor: `_ferramentas/gerar_prancha_legal.py`. **Marca d'água tem que ser desenhada POR CIMA de tudo.**
- **Nunca altero compartilhamento/acesso de arquivo no Drive** — proibido em qualquer circunstância.
- **Não desenho do zero.** A solução do Anteprojeto é preservada integralmente; eu adequo ao padrão legal. Lacuna geométrica eu sinalizo, não preencho.

4. Como escrever neste arquivo

Antes de devolver o retorno a Kelsen, atualize as 4 seções: substitua o que mudou, apague o que virou passado, mantenha só o que o próximo Hely precisa pra continuar. Aponte pros documentos, não copie o conteúdo deles.

Regra aprendida em 21/07/2026: quando descobrir que uma norma foi revogada, **apague o aprendizado antigo daqui**, não acrescente um aviso ao lado. Aprendizado revogado que continua escrito vira armadilha para o próximo — foi assim que quatro artigos mortos sobreviveram nesta seção por uma semana.