ИЖОРАРЕМСЕРВИС
РОСАТОМ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

В.А. Смыслов

«14» 11 **2025** г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (РАБОЧАЯ) ИНСТРУКЦИЯ

Должность:	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Подразделение:	Цех базовой автоматики
В чьем подчинении находится должность:	Инженер-электроник

Требования должности	
Образование: (уровень и сфера образования, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей)	Среднее специальное образование; Образование должно быть подтверждено соответствующими документами (диплом, сертификат).
Опыт работы: (опыт, который действительно требуется для исполнения указанных обязанностей на необходимом уровне)	Стаж работы на производстве не менее одного года.
Знания, навыки, личностно-деловые качества (компетенции): (особые и/или специфические компетенции, которые могут потребоваться для успешного выполнения работы по данной должности)	Коммуникабельность; Способность к обучению; Умение оперативно решать сложные задачи.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – наладчик КИПиА) – это рабочий, который обеспечивает бесперебойную работу и правильность показаний контрольно-измерительных приборов и схем автоматики (КИПиА) на закреплённом участке в соответствии с эксплуатационным соглашением.

1.2. На должность наладчика КИПиА назначается работник, допущенный к работе в электроустановках до 1000В, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.

1.3. Назначение работника на должность, перевод его на другую должность, освобождение от занимаемой должности, а также поощрение и наложение на него дисциплинарных взысканий производится приказом Генерального директора по представлению непосредственного руководителя.

1.4. Наладчик КИПиА подчиняется инженеру-электронику соответствующего участка и начальнику лаборатории, а в их отсутствие (в вечернюю и ночную смену, выходные дни и т.д.) для решения производственных вопросов, например, необходимость отключения приборов для проверки в случаях, если их отключение связано с нарушением технологического режима, выхода из строя схем автоматики с целью ремонта, решения вопросов, связанных с техникой безопасности и т.д., должен обратиться к начальнику смены ЦБА.

1.5. В своей работе наладчик КИПиА руководствуется действующим законодательством и другими нормативными актами РФ, Уставом Общества, приказами и распоряжениями руководителей Общества и ЦБА, внутренними нормативными актами по охране труда, пожарной безопасности, экологической безопасности, промышленной безопасности, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, производственным заданием на смену условиями трудового договора, настоящей инструкцией

1.6. Наладчик КИПиА должен знать:

- основы электротехники и электроники, устройство, конструктивные особенности и принцип действия обслуживаемых КИПиА, образцовых средств измерения;
- расположение КИПиА, электрических и импульсных трасс на участке, их назначения, конструктивные особенности,
- порядок проведения технического обслуживания и планово - профилактических работ (ППР) оборудования КИПиА.
- способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и настройки оборудования;
- технологический процесс обслуживаемых объектов и их индивидуальные особенности, величину измеряемых и регулируемых параметров.
- правила по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000В и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, правила безопасности в газовом хозяйстве, в объеме необходимом для обслуживания КИПиА газифицированных печей и ГРУ, правила внутреннего трудового распорядка.
- инструкции по охране труда по профессии и по виду работ, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологической безопасности;
- профессиональные риски рабочего места, опасные и вредные факторы согласно специальной оценки условий труда;
- бесплатные нормы получения спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты по профессии;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

На наладчика КИПиА возлагаются следующие обязанности:

2.1. При работе в дневную смену:

- своевременно прибывать на рабочее место в чистой спецодежде и спецобуви;
- знакомиться со сменно-суточным заданием на текущий день, если такая запись отсутствует, то получает задание у бригадира или инженера;
- заканчивать все начатые работы, как правило, в течение смены;
- при наличии замечаний, во время проведения работ, делать поясняющую запись в сменном журнале;

- следить за чистотой закреплённого оборудования;
- содержать находящееся в пользовании имущество в целостности и сохранности.

2.2. При работе по сменному графику:

- своевременно прибывать на рабочее место в чистой спецодежде и спецобуви;
- при принятии смены знакомиться с записями и распоряжениями в сменном журнале за время, прошедшее с его последнего дежурства, получать сведения от сдающего смену об оборудовании, за которым необходимо вести тщательное наблюдение;
- проверять и принимать, согласно описи, резервные приборы, термопреобразователи, инструмент, материалы, ключи от помещения и оборудования, средства защиты, документацию;
- оформлять приёмку смены (при необходимости записывает свои замечания) в сменном журнале, перечислять фамилии работающих в смену;
- во время смены обходить и контролировать работу КИПиА достаточное количество раз, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и правильность показаний;
- во время обхода и осмотра оборудования не менее двух раз за смену, на дисковых диаграммах ставить отметку (риску) на часовом поясе, соответствующую времени обхода и разборчиво фамилию. На рулонных (ленточных) диаграммах ставить отметку (риску), дату, время, номер цеха, наименование агрегата, наименование регистрируемого параметра и разборчиво фамилию;
- на вновь устанавливаемых дисковых диаграммах указывать номер цеха, наименование агрегата наименование регистрируемого параметра, дату и свою фамилию. На рулонных (ленточных) диаграммах, кроме выше указанного, ставить отметку (риску) и указывать шкалу прибора, текущее время;
- после установки дисковой диаграммы проверять установку пера (совпадение показаний стрелки и записи);
- во всех случаях нарушения регистрации технологического процесса делать поясняющую запись на диаграмме и в сменном журнале с указанием точного времени;
- после замены диаграммы делать запись в журнале регистрации снятых диаграмм. Если диаграмма снята (заменена) не работником службы КИПиА, то делается соответствующая запись в сменном журнале.
- передавать снятые диаграммы по смене. Работникам цеха диаграммы передаются после подписи последних в журнале регистрации снятых диаграмм.
- выполнять поручения бригадира, инженера-электроника участка или начальника лаборатории;
- содержать находящееся в пользовании имущество в целостности и сохранности;
- следить за чистотой закрепленного оборудования и помещения бригады наладчиков КИПиА;
- по окончании смены делать в сменном журнале подробную запись о произведённых работах, о включении (отключении) агрегатов и КИПиА, о случившихся отказах в их работе и принятых мерах, выполнять уборку помещения службы КИПиА, выносить мусор;
- в случае невыхода на работу наладчика КИПиА следующей смены, ставить в известность об этом руководителя лаборатории, и находиться на рабочем месте до его распоряжения. Запрещается сдавать смену лицам, прибывшим на работу с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В данном случае, вызывать руководителя лаборатории и находиться на рабочем месте до его распоряжения.

2.3. Содержать находящееся в его пользовании имущество, инструмент, технологическую оснастку и материалы в целости и сохранности.

2.4. Соблюдать нормы и правила охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, производственной и трудовой дисциплины, правила внутреннего трудового распорядка.

2.5. Повышать свою квалификацию, совершенствовать приёмы и методы выполнения своей работы, своевременно проходить проверку знаний правил техники безопасности.

2.6 Участвовать в погрузочно-разгрузочных работах оборудования КИПиА.

2.7 Выполнять служебные поручения, возложенные непосредственным руководителем.

3. ПРАВА

Наладчик КИПиА имеет право:

3.1. Требовать обеспечения безопасных условий труда, обеспечения инструментом, приспособлениями, запасными частями, спецодеждой, спецобувью, технической документацией, инструкциями.

3.2. Приостанавливать работу в тех случаях, когда её продолжение может вызвать угрозу здоровью или жизни людей, немедленно сообщив об этом руководству лаборатории.

3.3. Требовать от персонала обслуживаемого производства бережного отношения к приборам и оборудованию, требовать составления акта при порче, хищении КИПиА.

3.4. Принимать самостоятельно необходимые решения по производственным вопросам в пределах своих полномочий.

3.5. Проходить обучение в соответствии с действующим в Обществе порядком прохождения обучения.

3.6. Пользоваться на участке всеми видами информации, необходимой для эффективной деятельности в соответствии с настоящей должностной инструкцией.

3.7. Вносить предложения по вопросам совершенствования организации и условий труда.

3.8. Использовать закрепленные за ЦБА, сооружения, производственные и бытовые помещения, оборудование и имущество в пределах, установленных законом и действующими в Обществе положениями, и инструкциями.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наладчик КИПиА несёт ответственность за:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.2. Простой технологических агрегатов и оборудования по причине отказов КИПиА.

4.3. Своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ППР, а также за принятые решения при устранении любых нарушений в работе КИПиА на обслуживаемом участке.

4.4. Сохранность оборудования, инструмента, приборов, резервных термопреобразователей, документации находящихся в помещении службы КИПиА.

4.5. Убытки, причинённые ЦБА своими неправомерными действиями (или бездействием) при исполнении своих должностных обязанностей.

4.6. Причинение ущерба и/или неправильное выполнение обязанностей, согласно действующему законодательству и внутренним правилам.

4.7. Невыполнение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000В и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил ОТ и ТБ, правил безопасности в газовом хозяйстве, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда.

4.8. Недостоверность и несвоевременность представления всех видов учета и отчетности, за искажение или несвоевременное доведение информации о работе обслуживаемого оборудования КИПиА до руководства лаборатории.

4.9. Несвоевременное выполнение приказов, распоряжений вышестоящего руководства, связанных с производственной деятельностью.

4.10. Сохранность коммерческой и служебной тайн.

4.11. Чистоту закреплённого оборудования и помещения службы КИПиА.

РАЗРАБОТАНО:

должность Начальник ЦБП _____ А.С. Бодров (расшифровка)

«14» 11 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по организации труда и привлечения персонала _____ А.Г. Антик

«14» 11 2025 г.

Начальник отдела охраны труда _____ М.И. Шепелев

«14» 11 2025 г.

Юрисконсульт _____ О.О. Еремеев

«14» 11 2025 г.

ПРОВЕРЕНО:

Ведущий специалист по локально-нормативным актам и социальной работе _____ Ю.В. Русакова

«14» 11 2025 г.

СПИСОК

работников, ознакомленных с настоящей должностной инструкцией Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и принявших её к исполнению

Принял(а) к сведению, что за невыполнение должностной инструкции несу дисциплинарную и другие виды ответственности, в соответствии с действующим законодательством РФ

Ф.И.О. сотрудников, на которых распространяется данная ДИ	Дата	Подпись