



## Серия 3110: Функциональность и простота

Для тех, кому нужен простой и надежный портативный pH-метр, pH3110 — лучший выбор.

- Прочный корпус и 100%-ная защита от влаги
- Четкие нажатия кнопок
- Встроенный таймер для напоминания о калибровке

Для измерений проводимости предлагается Cond 3110 с новым 2-электродным датчиком общего назначения.

Легкая работа и надежный результат гарантирован как для природной воды, так и на химическом производстве.



Прочная герметичная силиконовая клавиатура – 100% защита от воды

Измерения проводятся в разных средах? Требуются разные датчики? Нужно сохранять результаты измерений? Тогда прибор серии 3210 — ваш лучший выбор.

- Графический дисплей с подсветкой для работы в темноте
- Контроль значения подтверждает точность измерений
- Простое и понятное меню обеспечивает легкость работы

Приборы Oxi3210 и Cond3210 позволяют легко заменять датчик на наиболее подходящий для данного образца.

Прибор Oxi3205 — превосходный и простой в работе оксиметр с графическим дисплеем с подсветкой, идеально подходит, например, для рыбохозяйств.



Прибор	pH 3110	pH 3210	pH 3310
pН	-2,0 19,9 ±0,1 pH	−2,0 19,9 ±0,1 pH	-2,0 19,9 ±0,1 pH
	-2,00 19,99 ±0,01 pH	-2,00 19,99 ±0,01 pH	-2,00 19,99 ±0,01 pH
D	-2,000 19,999 ±0,005 pH	-2,000 19,999 ±0,005 pH	-2,000 19,999 ±0,005 pH
мВ	±1200,0 ±0,3 мB ±2000 ±1 мB	±1200,0 ±0,3 мB ±2500 ±1 мB	±1200,0 ±0,3 мB ±2500 ±1 мB
Температура	−5,0 105,0 °C ±0,1 °C	-5,0 105,0 °C ±0,1 °C	−5.0 105.0 °C ±0.1 °C
Контроль дрейфа	автоматически	автоматически/вручную	Интерфейс
Контроль СМС	_	да	да
Калибровка	1, 2 или 3 точки; WTW Technical,	1, 2, 3, 4 или 5 точек; WTW Technical,	1, 2, 3, 4 или 5 точек; WTW Technical,
Талпоровка	буферные растворы DIN	DIN/NIST; еще 16 комплектов растворов	DIN/NIST;еще 16 комплектов растворов
Память калибровки	вызов текущих значений	вызов текущих значений	вызов до 5 последних калибровок
Дисплей	сегментный ЖК	графический ЖК с подсветкой	графический ЖК с подсветкой
Память	-	до 200 значений	вручную до 200/автоматически до 5000
Сохранение	-	вручную	вручную/по таймеру
Интерфейс	-	_	mini-USB
Питание	4x 1,5B AA или 4x 1,2V NiMH	4x 1,5B AA или 4x 1,2V NiMH	4x 1,5B AA или 4x 1,2V NiMH
Автономная работа	до 2500 часов	до 1000 часов (150 с подсветкой)	до 1000 часов (150 с подсветкой)
_ ,	I	0.10007/0.1007/0	
Прибор		Oxi 3205/Oxi 3210	Oxi 3310
Растворенный кислород*		0,00 20,00 мг/л ±0,5 % значения 0 90 мг/л ±0,5 % значения	0,00 20,00 мг/л ±0,5 % значения 0 90 мг/л ±0,5 % значения
Насыщение*		0,0200,0% ±0,5 % значения 0600 % ±0,5 значения	0,0200,0% ±0,5 % значения 0600 % ±0,5 значения
Парциальное давление*		0 200,0 гПа, 0 1250 гПа ±0,5 %	0 200,0 гПа, 0 1250 гПа ±0,5 %
Температура		−5,0 105,0 °C ±0,1 °C	−5,0 105,0 °C ±0,1 °C
Контроль дрейфа		автоматически/вручную (только 3210)	автоматически/вручную
Калибровка		CellOx/DurOx с калибровочным сосудом OxiCal	CellOx/DurOx с калибровочным сосудом OxiCal или по внешнему стандарту
Память калибровки		вызов текущих значений	вызов до 5 последних калибровок
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	тр для компенсации атмосферного	да	да
Дисплей		графический ЖК с подсветкой	графический ЖК с подсветкой
Память		Охі 3205: нет, Охі 3210: 200	вручную 200/автоматически 5000
Сохранение		Охі 3205: нет, Охі 3210: вручную до 200	вручную/по таймеру
Интерфейс		-	mini-USB
Питание		4x 1,5B AA или 4x 1,2V NiMH	4x 1,5B AA или 4x 1,2V NiMH
Автономная работа		до 1000 часов (150 с подсветкой)	до 1000 часов (150 с подсветкой)
* зависит от датчик	a		
Прибор	Cond 3110	Cond 3210	Cond 3310
Проводимость	0,0 1000 мСм/см ± 0,5 % значения	0.0 1000 MCM/cM ± 0.5 %	0,0 1000 MCM/cm ± 0,5 %
Дополнительно	C,G 1000 MCM/OM ± 0,0 70 GHZ ISTM/	0,000 1,999мкСм/см, K=0,01 см <sup>-1</sup>	
	l .	0,000,000	0,000 1,999мкСм/см, K=0,01 см <sup>-1</sup>
		0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup>	0,000 1,999мкСм/см, K=0,01 см <sup>-1</sup> 0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup>
Удельное сопротивление			
Удельное		0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup>	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup>
Удельное сопротивление	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые:0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	$0,00\dots 19,99$ мкСм/см, $K=0,1$ см $^{-1}$ $0,00\dots 20$ $M\Omega$ см $\Omega$ см $\Omega$ заданные: $0,010$ см $\Omega$ с
Удельное сопротивление		0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup>   0,00 20 MΩ см   заданные: 0,010 см <sup>-1</sup>   калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> ,	$\begin{array}{l} 0,\!00\ldots19,\!99\text{мкСм/см},K\!=\!0,\!1\;\text{см}^{-1} \\ 0,\!00\ldots20\;M\Omega\;\text{см} \\ \\ \\ \text{заданные:}  0,\!010\;\text{см}^{-1} \\ \text{калибруемые:}0,\!450\ldots0,\!500\;\text{см}^{-1}, \\ 0,\!800\ldots0,\!880\;\text{см}^{-1}, \\ \text{настраиваемые:} \qquad 0,\!090\ldots0,\!110\;\text{см}^{-1}, \end{array}$
Удельное сопротивление Константы ячеек	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup>	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup>	$\begin{array}{l} 0,00\dots19,99\text{мкСм/см, K=0,1 cm}^{-1}\\ 0,00\dots20\text{M}\Omega\text{см}\\ \\ \text{заданные:} 0,010\text{см}^{-1}\\ \text{калибруемые:}0,450\dots0,500\text{см}^{-1},\\ 0,800\dots0,880\text{сm}^{-1},\\ \text{настраиваемые:}\qquad 0,090\dots0,110\text{см}^{-1},\\ 0,250\dots25,000\text{cm}^{-1} \end{array}$
Удельное сопротивление Константы ячеек	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см-1         0,00 20 MΩ см         заданные: 0,010 см-1 калибруемые: 0,450 0,500 см-1, 0,800 0,880 см-1, настраиваемые: 0,090 0,110 см-1, 0,250 25,000 см-1         0,0 70,0 (по таблицам IOT)	$\begin{array}{c} 0,00\dots19,99\text{мкСм/см},K\!=\!0,1\text{cm}^{-1}\\ 0,00\dots20\text{M}\Omega\text{см}\\ \\ \text{заданные:} 0,010\text{см}^{-1}\\ \text{калибруемые:}0,450\dots0,500\text{см}^{-1},\\ 0,800\dots0,880\text{см}^{-1},\\ \text{настраиваемые:} 0,090\dots0,110\text{см}^{-1},\\ 0,250\dots25,000\text{см}^{-1}\\ \\ 0,0\dots70,0(\text{по таблицам IOT}) \end{array}$
Удельное сопротивление Константы ячеек Соленость	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IOT) -	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см-1         0,00 20 ΜΩ см         заданные: 0,010 см-1 калибруемые: 0,450 0,500 см-1, 0,800 0,880 см-1, настраиваемые: 0,090 0,110 см-1, 0,250 25,000 см-1         0,0 70,0 (по таблицам IOT)         0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см-1         0,00 20 ΜΩ см         заданные: 0,010 см-1 калибруемые: 0,450 0,500 см-1, 0,800 0,880 см-1, настраиваемые: 0,090 0,110 см-1, 0,250 25,000 см-1         0,0 70,0 (по таблицам IOT)         0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/I
Удельное сопротивление Константы ячеек Соленость ТDS Температура	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 MΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IOT) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/I -5,0 105,0 °C ±0,1 °C	$\begin{array}{l} 0,00\dots19,99\text{мкCм/см},K\!=\!0,1\text{см}^{-1}\\ 0,00\dots20\text{M}\Omega\text{см}\\ \\ \text{заданные:} 0,010\text{см}^{-1}\\ \text{калибруемые:}0,450\dots0,500\text{см}^{-1},\\ 0,800\dots0,880\text{см}^{-1},\\ \text{настраиваемые:} 0,090\dots0,110\text{см}^{-1},\\ 0,250\dots25,000\text{см}^{-1}\\ \\ 0,0\dots70,0\text{(по таблицам IOT)}\\ \\ 0\dots1999\text{мг/л},0\text{до 199,9 g/I}\\ \\ -5,0\dots105,0^{\circ}\text{C}\pm0,1^{\circ}\text{C} \end{array}$
Удельное сопротивление Константы ячеек  Соленость  ТDS  Температура  Контроль дрейфа	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 MΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IOT) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l -5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную	$\begin{array}{l} 0,00\dots19,99\text{мкCм/cm},K\!=\!0,1\text{cm}^{-1}\\ 0,00\dots20\text{M}\Omega\text{cm}\\ \\ \text{заданные:} 0,010\text{cm}^{-1}\\ \text{калибруемые:}0,450\dots0,500\text{cm}^{-1},\\ 0,800\dots0,880\text{cm}^{-1},\\ \text{настраиваемые:} 0,090\dots0,110\text{cm}^{-1},\\ 0,250\dots25,000\text{cm}^{-1}\\ \\ 0,0\dots70,0(\text{по таблицам IOT})\\ \\ 0\dots1999\text{мг/л},0\text{до 199,9 g/l}\\ \\ -5,0\dots105,0^{\circ}\text{C}\pm0,1^{\circ}\text{C}\\ \\ \text{автоматически/вручную} \end{array}$
Удельное сопротивление Константы ячеек  Соленость ТDS Температура Контроль дрейфа Т <sub>ref</sub>	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 MΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IОТ) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l -5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C	$\begin{array}{l} 0,00\dots19,99\text{мкCм/см},K\!=\!0,1\text{см}^{-1}\\ 0,00\dots20\text{M}\Omega\text{см}\\ \\ \text{заданные:} 0,010\text{см}^{-1}\\ \text{калибруемые:}0,450\dots0,500\text{см}^{-1},\\ 0,800\dots0,880\text{см}^{-1},\\ \text{настраиваемые:} 0,090\dots0,110\text{см}^{-1},\\ 0,250\dots25,000\text{см}^{-1}\\ \\ 0,0\dots70,0\text{(по таблицам IOT)}\\ \\ 0\dots1999\text{мг/л},0\text{до 199,9 g/I}\\ \\ -5,0\dots105,0^{\circ}\text{C}\pm0,1^{\circ}\text{C}\\ \\ \text{автоматически/вручную}\\ \\ 20^{\circ}\text{C/25}^{\circ}\text{C} \end{array}$
Удельное сопротивление Константы ячеек  Соленость ТDS Температура Контроль дрейфа Т <sub>ref</sub> Компенсация Т	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 MΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IОТ) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l -5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, nIF, 0,000 3,000 %/K	$0,00\dots 19,99$ мкСм/см, $K=0,1$ см $^{-1}$ $0,00\dots 20$ $M\Omega$ см $\Omega$ см $\Omega$ заданные: $0,010$ см $\Omega$ см $\Omega$ заданные: $0,010$ см $\Omega$ с
Удельное сопротивление Константы ячеек  Соленость TDS Температура Контроль дрейфа Т <sub>ref</sub> Компенсация Т Память калибровки	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 MΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IOT) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l -5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, nIF, 0,000 3,000 %/К вызов текущих значений	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IOT) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l −5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, nIF, 0,000 3,000 %/к вызов до 5 последних калибровок
Удельное сопротивление Константы ячеек Соленость TDS Температура Контроль дрейфа Т <sub>ref</sub> Компенсация Т Память калибровки Дисплей	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 MΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые:0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IOT) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l -5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, nIF, 0,000 3,000 %/К вызов текущих значений графический ЖК с подсветкой	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам ІОТ)  0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l −5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, пІF, 0,000 3,000 %/к вызов до 5 последних калибровок графический ЖК с подсветкой
Удельное сопротивление Константы ячеек Константы ячеек  Соленость ТDS Температура Контроль дрейфа Т <sub>ref</sub> Компенсация Т Память калибровки Дисплей	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IOT) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l −5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, nIF, 0,000 3,000 %/К вызов текущих значений графический ЖК с подсветкой	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IОТ)  0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l −5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, пIF, 0,000 3,000 %/к вызов до 5 последних калибровок графический ЖК с подсветкой вручную 200/автоматически 5000
Удельное сопротивление Константы ячеек Константы ячеек  Соленость ТDS Температура Контроль дрейфа Т <sub>ref</sub> Компенсация Т Память калибровки Дисплей Память Сохранение	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 MΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые:0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IOT) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l -5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, nIF, 0,000 3,000 %/К вызов текущих значений графический ЖК с подсветкой	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IОТ)  0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l −5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, пIF, 0,000 3,000 %/к вызов до 5 последних калибровок графический ЖК с подсветкой вручную 200/автоматически 5000 вручную/по таймеру
Удельное сопротивление Константы ячеек Соленость TDS Температура Контроль дрейфа Т <sub>ref</sub> Компенсация Т Память калибровки Дисплей Память	калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> ,	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0,0 70,0 (по таблицам IOT) 0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l −5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную 20 °C/25 °C без компенсации, nIF, 0,000 3,000 %/К вызов текущих значений графический ЖК с подсветкой	0,00 19,99мкСм/см, K=0,1 см <sup>-1</sup> 0,00 20 МΩ см  заданные: 0,010 см <sup>-1</sup> калибруемые: 0,450 0,500 см <sup>-1</sup> , 0,800 0,880 см <sup>-1</sup> , настраиваемые: 0,090 0,110 см <sup>-1</sup> , 0,250 25,000 см <sup>-1</sup> 0, 70,0 (по таблицам ІОТ)  0 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/I −5,0 105,0 °C ±0,1 °C автоматически/вручную  20 °C/25 °C без компенсации, пІF, 0,000 3,000 %/К вызов до 5 последних калибровок графический ЖК с подсветкой вручную 200/автоматически 5000



ООО «ЭКОИНСТРУМЕНТ» 119049, Москва, Ленинский проспект 6, (495) 745-2291, 237-6580, 237-3180 mail@ecoinstrument.ru www.ecoinstrument.ru ООО «ЭкоИнструмент-Волга»: 603005, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26-212, (831) 428-30-00, 275-95-47, volga@ecoinstrument.ru ООО «ЭкоИнструмент-Урал»: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56-21, (343) 355-44-47, 377-7150, ural@ecoinstrument.ru