Ozonewell
Clean Air & Water Technology

Pour une meilleure sécurité des personnes et des biens

Hôtels - Cafétérias - Restaurants - Lounge bars...

L'eau ozonée c'est :

- Le meilleur désinfectant sans agent chimique selon l'OMS
- Réduction du temps de nettoyage
- Economie d'énergie (pas besoin d'eau chaude)
- Economie d'achat des produits de nettoyage et dégraissage
- Utilisation sans port d'équipement de protection individuelle
- Elimination de la graisse et des mauvaises odeurs
- Pas de résidus chimiques

Caracteristiques	SP23	SP20	SP5	SP24
				
Débit maximum eau ozonée	7000 l/h	5000 l/h	1000 l/h	500 l/h
***ppm d'ozone dans l'eau**	2 ppm	2 ppm	2 ppm	2,50 ppm
Pression minimale de l'eau d'entrée	non requise	non requise	non requise	2,5 bar
Production d'ozone	80 gr/h	60 gr/h	20 gr/h	5 gr/h
Concentrateur d'oxygène	10 l/min	10 l/min	3 l/min	2 l/min
Tension d'entrée	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance	1100 W	1800 W	550 W	225 W
Célulle d'ozone	Céramique de haute qualité	Céramique de haute qualité	Céramique de haute qualité	Céramique de haute qualité
Dimensions	1011 x 870 x 304 mm	1000 x 1043 x 700 mm	700 x 500 x 260 mm	500 x 400 x 290 mm
Matériau	Acier inoxidable AISI 316	Acier inoxidable AISI 316	Acier inoxidable AISI 316	Acier inoxidable AISI 316
Poids	101 kg	150 kg	31 kg	

4 raisons d'entretenir régulièrement vos hottes de cuisine pro !

La hotte est le cœur d'une cuisine professionnelle, elle est faite pour absorber les odeurs et les fumées. Elle se présente comme, l'équipement le plus exposé à la graisse dans une cuisine professionnelle.

De ce fait, une hotte propre et régulièrement nettoyée est moins énergivore et plus économique. Au contraire, une hotte trop sale est potentiellement dangereuse puisqu'elle peut être à l'origine d'une foule de problèmes :

- HYGIÈNE

L'hygiène et la qualité de l'air que nous respirons s'avèrent essentielles au bon confort des travailleurs d'un restaurant comme des clients. En effet, ne pas **nettoyer votre hotte** provoquera des odeurs désagréables dans la cuisine et la salle de votre restaurant et entrainera une gêne tant respiratoire qu'olfactive.

- ETANCHÉITÉ

Le manque de **nettoyage de la hotte** occasionne une mauvaise étanchéité des gaines d'extraction qui provoque par la suite des coulures et des taches sur les murs et les faux plafonds tant dans la cuisine que dans la salle du restaurant

- INCENDIE

Une **hotte de cuisine de restaurant** se charge naturellement en graisse, aussi bien au niveau du moteur, que des filtres et du conduit d'extraction. L'accumulation de graisses dans la hotte peut avoir de graves conséquences.

Selon les dernières statistiques, 80% des incendies dans une cuisine professionnelle sont aggravés par l'absence de dégraissage. **Nettoyer et dégraisser une hotte de cuisine pro** est donc une nécessité pour assurer la sécurité des personnes et du bien !

- SURCONSOMMATION D'ÉNERGIE

La surconsommation d'énergie due à l'accumulation de la graisse sur les parois d'une hotte de cuisine pro est moins connue mais aussi importante. En effet, un mauvais nettoyage de la hotte entraine, ainsi une accumulation des graisses qui réduisent l'efficacité