Diduga Korsleting, Baterai Cadangan di RS Budi Asih Jaktim Terbakar

cadangan panel kontrol fire alarm di Rumah Sakit Budi Asih, Cawang, Jakarta Timur, terbakar. Peristiwa ini terjadi pada Senin (13/3) sekitar pukul 21.00 WIB. "Objek terbakar baterai cadangan panel kontrol fire alarm. Penyebabnya diduga korsleting listrik," ujar Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman dalam keterangannya, Selasa (14/3). Gatot menjelaskan, kejadian bermula saat alarm kebakaran rumah sakit tiba-tiba berbunyi. Petugas rumah sakit langsung menelusuri penyebabnya. "Tim menelusuri ke setiap lantai. Ternyata setelah ditelusuri, akhirnya di temukan kepulan asap berasal dari panel kontrol yang berada di lantai Mezanine," terangnya. Sebanyak 3 unit dan 15 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun ketika tiba, api telah dipadamkan oleh petugas rumah sakit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun kerugian ditaksir mencapai Rp 1,5 juta.