## RS Budi Asih Kramat Jati Diselimuti Asap, Ada Baterai Aki Meleleh

JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Budi Asih di Jalan Dewi Sartika No.200, RT 1/RW 3, Cawang, Kramat jati, Jakarta Timur, diselumti asap, tepatnya di lantai 5 Gedung B. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur, menemukan asal asap yang bukan dari kebakaran . Perwira Danton Damkar Jakarta Timur, Haris menjelaskan penyebab asap yang memenuhi mulai dari tangga darurat gedung hingga membumbung di lantai 5 tersebut lantaran alarm kebakaran (fire alarm control) mengalami kerusakan di bagian aki baterai sumber daya cadangan. Ia menjelaskan, aki baterai tersebut meleleh hingga mengeluarkan asap. "Tadi asap sempat memenuhi di tangga darurat, setelah kita cek ternyata ditemukan pada fire alarm control itu, aki untuk sumber daya cadangannya mengeluarkan asap. Kemudian asapnya itu dihisap oleh hexos (penyedot udara) sehingga tersebar kemana-mana," ujar Haris saat ditemui di lokasi, Senin (13/3/2023). Haris mengungkapkan, lantaran bentuk bangunan rumah sakit tersebut belum memiliki saluran udara khusus sehingga menyebabkan asap tersebar. Saat ini, anggotanya berhasil mengidentifikasi sumber asap dan telah menanggulangi dengan seksama. "Untuk evakuasi, alhamdulillah tidak ada. Segera bisa kami atasi dan segera kami temukan sumber asapnya. Sehingga saat ini kami sudah lepas aki baterai tersebut, saat ini sudah terurai asapnya," ujar Haris. Haris menuturkan, jajarannya diterjunkan sejumlah tiga unit mobil pemadam beserta 15 personil. Untuk sementara, Haris menuturkan penyebab aki baterai tersebut meleleh karena adanya arus tegangan listrik yang berlebih. "Saya tidak menyatakan itu korsleting listrik yaa, tapi memang ada arus aliran listrik yang berlebih sehingga menimbulkan asap di aki tersebut. Untuk kondisi kelistrikan rumah sakit, tidak ada masalah dan gangguan," tuturnya. Saat ini, unit Damkar Jakarta Timur telah beranjak dari lokasi lantaran sumber asap telah berhasil ditangani. Proses pemadaman dan penguraian asap dilakukan sejak pukul 21.10 WIB dan dinyatakan usai pada pukul 22.12 WIB.