4、机械臂设备检测

一、API 简介

1, is all servo enable()

函数功能: 判断六个关节点是否可以正常使用。

返回参数: 1表示正常工作, 0表示不能工作, -1表示错误报警。

2. jog_angle(joint_id, direction, speed)

函数功能: 让一个关节点持续移动。

参数说明:

joint id: 取值范围 $1^{\circ}6$,六个整数分别表示关节点 $1^{\circ}6$ 。

direction: 1表示角度增加,0表示角度减少。

speed: 表示增加减少的速度。

3, jog stop()

函数功能:停止关节点的移动。

4, release_servo(servo_id)

函数功能: 放松指定关节点。

参数说明:

servo_id: 取值范围 $1^{\circ}6$,六个整数分别表示关节点 $1^{\circ}6$ 。

5, focus_servo(servo_id)

函数功能:固定指定关节点。

参数说明:

servo_id: 取值范围 1~6, 六个整数分别表示关节点 1~6。

二、代码内容

```
from pymycobot.mycobot import MyCobot
from pymycobot import PI PORT, PI BAUD # 当使用树莓派版本的 mycobot 时,可以引用
这两个变量进行 MyCobot 初始化
import time
#初始化一个 MyCobot 对象
mc = MyCobot(PI PORT, PI BAUD)
# 判断机械臂是否供电,若无供电需要先为其供电
if not mc.is_power_on():
   # 为机械臂供电
   mc.power_on()
# 检测六个关节是否正常工作
# 也可以使用 is servo enable(servo id)改变单个单个校验
if mc.is_all_servo_enable():
   # 为机械臂断电
   mc.power off()
   # 判断机械臂是否断电
   if mc.is_all_servo_enable() == -1:
       print("机械臂供电断电正常")
   else:
       print("机械臂供电断电失败")
       exit(0)
# 为机械臂重新充电
mc.power on()
# 将机械臂设置到零位上
mc.send angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 30)
# 获取当前时间
start = time.time()
# 判断机械臂是否到达零点
while not mc.is_in_position([0, 0, 0, 0, 0, 0], 0):
   # 让机械臂恢复运动
   mc.resume()
   # 让机械臂移动 0.5s
   time.sleep(0.5)
   # 暂停机械臂移动
   mc.pause()
   # 判断移动是否超时
   if time.time() - start > 9:
       # 停止机械臂的移动
       print("移动到零位失败")
```

```
# 中止程序
       exit(0)
# 检测六个关节点的移动情况
for i in range(1, 7):
   # 让关节点 i 向右以速度 15 移动
   mc.jog_angle(i, 0, 15)
   # 让关节点移动 1.5s
   time.sleep(1.5)
   # 停止关节点移动
   mc.jog_stop()
   # 让关节点 i 向左以速度 15 移动
   mc.jog_angle(i, 1, 15)
   # 让关节点移动 3s
   time.sleep(3)
   # 停止关节点移动
   mc.jog_stop()
   # 让关节点 i 向右以速度 15 移动
   mc.jog angle(i, 0, 15)
   # 让关节点移动 1.5s
   time.sleep(1.5)
   # 停止关节点移动
   mc.jog_stop()
   print(str(i) + "号关节点正常工作")
   # 等待 0.8s
   time.sleep(0.8)
# 获取当前时间
start = time.time()
# 机械臂以 30 的速度到达[87.27, -139.13, 153.72, -160.92, -74.44, 7.55]位置
mc.send_angles([87.27, -139.13, 153.72, -160.92, -74.44, 7.55], 30)
# 判断机械臂是否到达[87.27, -139.13, 153.72, -160.92, -74.44, 7.55]位置
while not mc.is_in_position([87.27, -139.13, 153.72, -160.92, -74.44, 7.55], 0):
   # 恢复机械臂的移动
   mc.resume()
   # 让机械臂移动 0.5s
   time.sleep(0.5)
   # 暂停机械臂移动
   mc.pause()
   # 判断移动是否超时
   if time.time() - start > 9:
       mc.stop()
       # 停止机械臂的移动
       break
```

```
# 该 for 循环相当于 set_free_model()
for i in range(1, 7):
    mc.release_servo(i)

# 依次固定六个关节点
# for i in range(1, 7):
# mc.focus_servo(i)
```