効率的なRTシステム開発および 運用のための汎用ビューワ コンポーネント


芝浦工業大学 デザイン工学部デザイン工学科 佐々木毅

ビューワコンポーネントの設計

- ビューワコンポーネントに求められる要件
 - 基本的なデータ型のサポート
 - 様々な形式でのデータ表示への対応
 - 容易な使用法の提供

様々な形式でのデータ表示への対応

グラフ描画ツールとして広く用いられている qnuplotを利用



gnuplot homepage: http://www.gnuplot.info/より

開発の背景

- RTコンポーネントによるシステム
 - 開発段階
 - それぞれのコンポーネントの動作確認
 - 運用段階
 - ・センサデータやその処理結果などの表示
 - 異常発生時の原因の早期発見
- 情報の視覚化が有効
- コンポーネントの出力を視覚化するビューワコンポーネントを開発する


基本的なデータ型のサポート

- 可視化を行うデータは通常、単一の数値よりも 数値列であると考えられる
 - 整数及び実数値の可変長1次元配列データ型 TimedShortSeq, TimedLongSeq, TimedFloatSeq, TimedDoubleSeq
- 異なるコンポーネントの出力を比較するといった 使用法を考慮すると、入力ポートは複数必要
 - 十分な数の入力ポートを予め用意→非効率的
 - 入出力ポートの動的な追加・削除機能

容易な使用法の提供

- gnuplotのコマンドをそのまま利用可能な構成 - ユーザは様々な機能を容易に活用することができる
- コンポーネントに入力されるデータは1次元配列 データ
 - 入力データをgnuplotが扱える形式へと変換する 機能が必要

ビューワコンポーネントの構成



開発したコンポーネント群


- ビューワコンポーネント (GnuplotViewer)
 - gnuplot を用いた汎用ビューワ
- コンソール文字列入力コンポーネント (ConsoleInString)
 - ーコンソールから入力した文字列をOutPortに出力
- 正弦・余弦関数出力コンポーネント (SinCosFunction)
 - 正弦波、余弦波を出力

GnuplotViewerの使用手順


- 1. Configurationの設定
 - a. 使用するポートの種類と数を設定する
 - b. 1次元ベクトルデータの区切り位置を設定する
 - c. 周期実行するプロットコマンドを設定する
- 2. コンポーネントをアクティブ化する
- 3. 出力を表示したいコンポーネントと接続する
- 4. 適宜Command ポートからプロット設定などの コマンドを入力する
- 手順1b及び1cは手順2の後に行うことも可能

基本的な使い方

- -1次元配列データのプロット機能の利用-
- 使用するコンポーネント
 - GnuplotViewer 1つ
 - ConsoleInString 1つ
 - SinCosFunction 1つ
- SinCosFunctionコンポーネントのsin(x)のデータを プロット




Configurationの設定



• ポートの種類と数: TimedDoubleSeq 1つ


Configurationの設定



・ データの区切り位置: 第3列で区切る




Configurationの設定




- 周期実行コマンド: x軸を第1列のデータ(x)、y軸を第2 列のデータ(sin(x))として実線で表示
 - plot "double[0]" using 1:2 with lines

コンポーネントのアクティブ化と接続



- ConsoleInStringコンポーネントを使って GnuplotViewerコンポーネントに直接コマンドを送る ことも可能
 - 上記のプロット結果も表示範囲を調整して見やすくしたもの

その他のプロット例




系列同士の演算 $y = 2\sin(x)\cos(x) = \sin(2x)$ 媒介変数表示 $x = \sin(5t), y = \cos(6t)$

その他のプロット例



GnuplotViewerの実用例 -レーザレンジファインダのデータのプロット-スキャンデータ の表示

トラッキング 結果の表示




3次元距離測定カメラ(SwissRanger

SR-3000)の距離画像の表示

-4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 レーザレンジファインダによる

occupancy gridの表示

GnuplotViewerの実用例



まとめ

- RT コンポーネントの出力データを可視化するための 汎用ビューワコンポーネントの開発
 - コンポーネントに対する要求事項と設計指針

 - 基本的なデータ型のサポート様々な形式でのデータ表示への対応
 - 容易な使用法の提供
 - コンポーネント群の実装
 - ・動的入出力ポート
 - ・gnuplotを利用
 - ビューワコンポーネントの動作確認
 - ・ 多角的な分析
 - ・多種多様なデータの可視化