

# **Arbeitsanweisung Auftrag 5809**

1. Material prüfen
2. Arbeitsplatz rüsten
3. Auftrag starten
4. Prozessschritte nach Zeichnung ausführen
5. Menge melden und Auftrag beenden oder fertig melden

Sollzeit: 270 Minuten

Stückzahl: 110