

Arbeitsanweisung Auftrag 5807

1. Material prüfen
2. Arbeitsplatz rüsten
3. Auftrag starten
4. Prozessschritte nach Zeichnung ausführen
5. Menge melden und Auftrag beenden oder fertig melden

Sollzeit: 60 Minuten

Stückzahl: 30