




日比谷線プラットフォームと車両床面の段差・隙間の状況

中目黒

方面

ご利用方法



※目安値とは、段差3cm以下(乗車率100~150%程度)、隙間7cm以下
(混雑状況により、段差・隙間の寸法は変動します。)
※対策実施箇所(2号車1番扉、6号車1番扉)であってもホームの形状等により
目安値を満たさない乗降口があります。

2025年11月現在


H01 中目黒	1	2	3	4	5	6	7
H02 恵比寿	1	2	3	4	5	6	7
H03 広尾	1	2	3	4	5	6	7
H04 六本木	1	2	3	4	5	6	7
H05 神谷町	1	2	3	4	5	6	7
H06 虎ノ門ヒルズ	1	2	3	4	5	6	7
H07 霞ヶ関	1	2	3	4	5	6	7
H08 日比谷	1	2	3	4	5	6	7
H09 銀座	1	2	3	4	5	6	7
H10 東銀座	1	2	3	4	5	6	7
H11 築地	1	2	3	4	5	6	7
H12 八丁堀	1	2	3	4	5	6	7
H13 茅場町	1	2	3	4	5	6	7
H14 人形町	1	2	3	4	5	6	7
H15 小伝馬町	1	2	3	4	5	6	7
H16 秋葉原	1	2	3	4	5	6	7
H17 仲御徒町	1	2	3	4	5	6	7
H18 上野	1	2	3	4	5	6	7
H19 入谷	1	2	3	4	5	6	7
H20 三ノ輪	1	2	3	4	5	6	7
H21 南千住	1	2	3	4	5	6	7
H22 北千住(6番線)	1	2	3	4	5	6	7
H22 北千住(7番線)	1	2	3	4	5	6	7



日比谷線プラットフォームと車両床面の段差・隙間の状況

北千住 方面

ご利用方法



※目安値とは、段差3cm以下(乗車率100~150%程度)、隙間7cm以下
(混雑状況により、段差・隙間の寸法は変動します。)
※対策実施箇所(2号車1番扉、6号車1番扉)であってもホームの形状等により
目安値を満たさない乗降口があります。

2025年11月現在

H01 中目黒	1	2	3	4	5	6	7
H02 恵比寿	1	2	3	4	5	6	7
H03 広尾	1	2	3	4	5	6	7
H04 六本木	1	2	3	4	5	6	7
H05 神谷町	1	2	3	4	5	6	7
H06 虎ノ門ヒルズ	1	2	3	4	5	6	7
H07 霞ヶ関	1	2	3	4	5	6	7
H08 日比谷	1	2	3	4	5	6	7
H09 銀座	1	2	3	4	5	6	7
H10 東銀座	1	2	3	4	5	6	7
H11 築地	1	2	3	4	5	6	7
H12 八丁堀	1	2	3	4	5	6	7
H13 茅場町	1	2	3	4	5	6	7
H14 人形町	1	2	3	4	5	6	7
H15 小伝馬町	1	2	3	4	5	6	7
H16 秋葉原	1	2	3	4	5	6	7
H17 仲御徒町	1	2	3	4	5	6	7
H18 上野	1	2	3	4	5	6	7
H19 入谷	1	2	3	4	5	6	7
H20 三ノ輪	1	2	3	4	5	6	7
H21 南千住	1	2	3	4	5	6	7
H22 北千住(5番線)	1	2	3	4	5	6	7