Fibocom 广和通

完 美 无 线 体 验

Linux_LogCapture 发布说明

V1.1

免责声明

您使用本文档过程中所采取的任何行为均由您自行承担风险，本公司在任何情况下均不对任何性质的损害或损失负责。由于产品版本升级或其他原因，本公司保留随时修改本文档中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。除非另有约定，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

本文档可能包含第三方信息、产品、服务、数据或内容（统称“第三方内容”）。本公司不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表本公司对第三方内容的认可或保证。用户若需要第三方许可，须通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

版权声明

版权所有 ©2025 深圳市广和通无线股份有限公司。本公司保留一切权利。

除非本公司特别授权，文档的接收方须对所接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，本公司有权追究法律责任。

商标声明

Fibocom 为深圳市广和通无线股份有限公司的注册商标。

本文档中出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

联系方式

网站：https://www.fibocom.com

地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座 10-14 层

电话：0755-26733555

目录

适用型号 2
修订记录 3
1 概述 4
1.1 目的 4
2 发布说明 5
2.1 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.5.0.0 5
2.2 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.6 5
2.3 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.5 5
2.4 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.0 6
2.5 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.3.0.0 7
2.6 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.2.2.0 8
2.7 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.2.0.0 8
2.8 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.1.0.0 9

Copyright © Fibocom Wireless Inc.

适用型号

序号	适用型号	说明
1	L716/L718	ZTE V3E/T
2	L61x/LC61x/MC61x/LG61x	UNISOC 8910
3	MC66x/MG66x	UNISOC 8850
4	FG650/FG652/FM650	UNISOC UDX710
5	FG621	UNISOC SL8563
6	NL668/MC116/LC116	QCOM MDM9X07
7	MA510/MC109/MC100E	QCOM MDM9X05
8	FM101/FG101	QCOM X12
9	FM150/FG150	QCOM X55
10	FM160/FG160	QCOM X62
11	LE170/LE270	EC618/EC718
12	FM190/FG190	QCOM X75
13	FG131/FG132	QCOM X35
14	FG170/FM170	QCOM X65
15	FG180/FM180	QCOM X75
16	FM550	SAMSUNG S5300

Copyright © Fibocom Wireless Inc.

修订记录

V1.1（2025-02-26）	适配三星平台
V1.0（2024-09-27）	初始版本

Copyright © Fibocom Wireless Inc.

1 概述

1.1 目的

记录每个工具版本的详细修改记录及说明。

Copyright © Fibocom Wireless Inc.

2 发布说明

2.1 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.5.0.0

名称	Fibocom_Linux_LogCapture_V1.5.0.0
版本	V1.5.0.0
发布日期	2025-02-26
适用项目	FG101, FG150, FG160, FG621, FG650, FG652, FM101, FM150, FM160, FM650，FM550
软件基线版本	N/A
修改内容	• 适配三星平台； • MBB0678-979【稳定性】linux 环境下，升级重启之后，Fibocom_Linux_LogCapture_V1.5.0.0 工具不能正确识别端口，不能抓到有效信息； • 解决三星平台 cp 侧日志包含 tcpdump 日志的问题。
功能描述	归一化 Linux 日志工具
脚本配置说明	N/A

2.2 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.6

名称	Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.6
版本	V1.4.0.6
发布日期	2024-12-13
适用项目	FG101, FG150, FG160, FG621, FG650, FG652, FM101, FM150, FM160, FM650,
软件基线版本	N/A
修改内容	• MBB0120-687【功能】【Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.5】【Linux】使用 Log 工具 ./logtool -a 0 -s 路径 -m 1024 -n 3 进行抓包，分包没有按照设置的 1024M 分包，还是按照默认的 500M 分包； • PCIE 环境下，优化同时抓取 ap 和 cp 日志功能。
功能描述	归一化 Linux 日志工具
脚本配置说明	N/A

2.3 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.5

名称	Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.5

版本	V1.4.0.5
发布日期	2024-09-27
适用项目	FG101, FG150, FG160, FG621, FG650, FG652, FM101, FM150, FM160, FM650,
软件基线版本	N/A
修改内容	解决了以下问题： • MBB0291-475 PC 同时接展锐和高通模组，触发 dump 后，./logtool -t 3 抓取 dump log 失败 • MBB0126-247 整机本地抓取 dump log 报错 • MBB0047-586 【Fibocom_Linux_LogCapture_Guide_V1.9】英文文档无表/图名标题，且表名在表下方，和中文文档不一样 • MBB0120-503 运行 logtool 工具抓取的 cp log 丢包 • MBB0120-493 整机环境下，使用代理模式抓 log，出现丢包 • MBB0120-492 tftp 方式抓取 AP log 时，工具报错(核心已转储)； • MBB0201-84 配置参数-a 0 与 -s -m -n 同时配置后，抓取命令成功下发，log 抓取和日志生成异常：-s -m -n 这几个参数不生效(未生成相关 log) • MBB0297-370 在 7.x 和 8.x 的安卓系统上抓取 dumplog，上报 sahara protocol 失败 • MBB0656-207 版本新增 45/46 端口对应的 VID/PID 为：2cb7:0116，Logtool 工具、option 驱动未适配新增端口，无法正常使用，请适配 增加了如下功能： • UDX710 平台/SL8563 平台，增加 APdump 本地及 TFTP 抓取 • 增加 VID PID 端口配置文件 • 移除展锐平台 FTP 功能，增加 TFTP 功能抓取 ap cp 日志
功能描述	归一化 Linux 日志工具
脚本配置说明	N/A

2.4 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.0

名称	Fibocom_Linux_LogCapture_V1.4.0.0
版本	V1.4.0.0
发布日期	2024-05-11
适用项目	FG101, FG150, FG160, FG621, FG650, FG652, FM101, FM150, FM160, FM650, L610, L716, L718, LC116, LC610N, LE170, LE270, LG610, MA510, MC100E, MC109, MC116, MC610, MC660, MC661, MC665, MC667, MC669, MG661, MG662, NL668, NL668T
软件基线版本	N/A
修改内容	解决了以下问题： • MBB0282-621：工具获取 dump log 失败

	• MBB0297-368：远程 FTP 获取日志异常 • MBB0297-370/ MBB0297-369/ MBB0280-535:部分安卓、Linux 系统下获取 dumplog 失败 • MBB0055-783：部分客户整机无法获取 dumplog • MTC0601-172：解决日志工具在部分平台上指定端口工具异常的问题 • 解决日志工具在部分客户整机上面存在丢包的问题 增加了如下功能： • 增加-t 指定平台优先进行搜索匹配的功能 • 新增对 UDX710/SL8563 平台模组 AP DUMP 日志的获取功能
功能描述	归一化 Linux 日志工具
脚本配置说明	N/A

2.5 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.3.0.0

名称	Fibocom_Linux_LogCapture_V1.3.0.0
版本	V1.3.0.0
发布日期	2023-11-25
适用项目	FG101, FG150, FG160, FG621, FG650, FG652, FM101, FM150, FM160, FM650, L610, L716, L718, LC116, LC610N, LE170, LE270, LG610, MA510, MC100E, MC109, MC116, MC610, MC660, MC661, MC665, MC667, MC669, MG661, MG662, NL668, NL668T
软件基线版本	N/A
修改内容	增加了如下功能： • 新增对 LE170/LE270/FG621 模组日志的获取功能; • 新增高通平台 dump 日志抓取及 ftp 上传功能（MDM9X07/ MDM9205 暂未适配） • 新增高通平台通过 FTP 上传日志的功能（MDM9X07/ MDM9205 暂未适配） • 新增通过代理方式获取日志的功能（ZTE V3E/T 暂未适配） **解决如下问题：** • MBB0063-692：FM650 日志存储目录，只能使用相对路径的方式 • MBB0063-677、MBB0011-2283、MBB0076-238、MBB0080-494：部分 usbmode 工具提示找不到模组 • MBB0063-676、MBB0076-239、MBB0080-496、MBB0046-333：linux 系统部分内核版本工具编译一直报错，无法成功编译。
功能描述	归一化 Linux 日志工具
脚本配置说明	N/A

2.6 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.2.2.0

名称	1.1 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.2.2.0
版本	V1.2.2.0
发布日期	2023-06-12
适用项目	FG101，FG160，FG650，FM101，FM160，L610，L716，L718，MA510，MC116，MC660, NL668
软件基线版本	N/A
修改内容	解决了如下问题： • MBB0126-41：PCIE 接口抓 log 工具，导入 qxdm_default.cfg 使用-f 指定抓取 OTAlog 失败 • MBB0063-594：解决抓取 UDX710 平台 log 时，概率出现“warning, fifo buf is full now ”提示语提示缓存满了 • MBB0074-986/MBB0080-401：使用工具./logtool -m 1024 -n 10 抓取 log，当分包大小大于 512 时，日志会按照默认分包大小进行分包 • MBB0063-571：进入工具所在目录执行开始抓包 ./logtool -m 100M -n 10，分包机制生效的时候，AP log 会被删掉 • MBB0063-565：使用工具抓取 log，经过确认，CPlog 有缺失 • MBB0063-566：使用工具抓取 log 一段时间后，查看 logtool 进程占用内存大小约为 33M，与预期不符 • IRP-20230300315：解决日志工具获取展锐 8910 平台模组日志时无法后台运行的问题 • MTC0181-150/MTC0230-422/MTC0623-649/MTC0039-746/MBB0080-407/MBB0080-409/MBB0074-987：解决部分 VID PID 下无法获取日志的问题 增加了如下功能： • 支持各个平台日志工具独立或混合集成编译 • 支持 UX710 平台 FTP 抓取日志功能
功能描述	归一化 Linux 日志工具
脚本配置说明	N/A

2.7 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.2.0.0

名称	Fibocom_Linux_LogCapture_V1.2.0.0
版本	V1.2.0.0
发布日期	2023-01-18
适用项目	FG101，FG160，FG650，FM101，FM160，L610，L716，L718，MA510，MC116，MC660, NL668

Copyright © Fibocom Wireless Inc.

软件基线版本	N/A
修改内容	解决了如下问题： • MBB0153-4:Ubuntu~20.4 工具编译报错 • MBB0063-521:在工具的操作说明文档中注明展锐 UDX710 平台不使用-p 参数，工具运行后 Diag+Log 端口会消失这 2 点 • MBB0063-522:log 工具对应展锐 UDX710 平台抓取 log 需指定 Log 端口需添加文档或命令说明 • MBB0080-325:GTUSBMODE 为 24(VID/PID 为 2cb7:010b)，使用工具./logtool 抓取 log 失败 • 解决 udx710 模组整机抓日志过程概率性工具报错的问题 增加了如下能够并进行了优化： • MBB0080-326:在文档中增加 参数-f 、-h 的说明描述 • IRP-20230100088：部分定制软件版本可以自动识别 V3E/V3T 并使用正确的日志 rule 文件 • IRP-20230100089：8850 平台修改为默认不分包 • 增加 Udx710 平台获取 AP 侧日志功能 • 优化中兴微平台日志获取性能，降低因上位机性能差，写文件线程调度不及时而导致 FiFo 容易满 log 丢失的问题
功能描述	归一化 Linux 日志工具
脚本配置说明	N/A

2.8 Fibocom_Linux_LogCapture_V1.1.0.0

名称	Fibocom_Linux_LogCapture_ V1.1.0.0
版本	V 1.0.0.0
发布日期	2022-12-07
适用项目	FG650, L610, L716, L718, MA510, MC116, MC660, NL668
软件基线版本	N/A
修改内容	归一化 Linux 日志工具首版软件主要实现的功能如下： • 日志工具归一化，可以自适应不同平台的模组进行日志的抓取，支持的平台包括高通 MDM9x07、高通 MDM9205、中兴微 V3E、中兴微 V3T，展锐 8850、展锐 8910、展锐 UDX710。 • 支持通过参数指定 log 大小，数量，存储路径并能支持循环覆盖 备注： • 展锐 UDX710 平台目前只获取 CP 侧日志（AP 侧日志保存在模组内部不需要获取） • 文件命名中兴微及展锐平台修改日志名称会导致解析异常，因此保留工具默认文件命名。

	• 文件循环覆盖功能暂时在展锐 8850 及 8910 上面不支持，原因为当前这两个平台内部采用展锐 xlog 获取日志，xlog 内部自行独立管理文件，该功能计划一下版本更新时支持。
功能描述	归一化 Linux 日志工具
脚本配置说明	N/A