

Documentação do sensor UVM-30A

Autor: Saulo de Társio Silva Sousa

O sensor de UV UVM-30

Este sensor de raios ultravioleta é capaz de detectar o índice de radiação solar UV usando um simples chip UVM-30A. Pode ser facilmente configurado para projetos com Arduino para monitorar UV Index, analisar UV-A e outras aplicações.

Figura 1: Sensor UVM-30A e seus pinos





Especificações e características do módulo

- Chip: UVM-30A

- Tensão de operação: 3-5V

- Tensão de saída: 0-1V

− Exatidão: ±1UV INDEX

- Corrente padrão: 0,06mA

- Tamanho de onda UV: 200-370nm

– Tempo de resposta: <0,5s

- Temperatura de trabalho: -20 a +85°C

– Dimensões: 27 x 22mm

O sensor UMV-30 e os pinos utilizados

Como visto na Figura 1, o sensor apresenta três pinos. Eles são:

VCC (+): alimentação positiva, conectada a uma fonte de 5V;

GND (-): pino terra do sistema;

OUT: pino de saída do sensor, que é conectado a um dos pinos do Arduino com função analógica.




Figura 2: Sensor UVM-30A conectado à placa Arduino

Relacionando tensão e o índice de radiação ultravioleta

O pino de saída do sensor UVM-30A está conectado a um dos pinos analógicos da placa Arduíno. Isso indica que podemos medir os níveis de tensões presentes neste pino e assim inferir o valor do índice de radiação ultravioleta através dos intervalos de tensões ali presente, ou seja, iremos relacionar níveis de tensões a índices de radiação.

Neste caso, os intervalos de tensões presentes no pino de saída do sensor UVM-30A determinarão os valores dos índices de radiação ultravioleta. O gráfico e tabela apresentados a seguir auxiliam bastante nesta tarefa.





Figura 3: Níveis de tensões e os índices de radiação ultravioleta apresentados pelo UVM-30A



Imprimindo o valor do índice de radiação ultravioleta no console do ambiente de desenvolvimento Arduino

Manipular o sensor UVM-30A é extremamente simples, a ponto de não precisarmos utilizar uma biblioteca. O código abaixo mostra como o valor do índice de radiação ultravioleta pode ser determinado e mostrado para o usuário.

```
void determinar_indice_uv(int saida_sensor);

void setup() {
    Serial.begin(9600); //Iniciar comunicação serial
}

void loop() {
    //Lê o nível de tensão presente no pino AO da pla Arduino
    int saida_sensor = analogRead(AO);

    //Determinar o valor do índice de radiação com base nos níveis de tensões
    int indice = determinar_indice_uv(saida_sensor);

Serial.print("Índice de radiação ultravioleta: ");
Serial.print(indice);
delay(1000); //Espere 1 segundo
}
```

O objetivo da função "determinar_indice_uv" é apenas definir o valor do índice de radiação com base nas informações presentes na tabela e gráfico apresentados na Figura 3. Uma série de comandos condicionais foram utilizados para atingir o resultado.

A Figura 4 mostra o código fonte da função "determinar_indice_uv". O parâmetro enviado à função indica um determinado nível de tensão lido na porta A0 do Arduino, correspondente ao pino de saída do sensor UVM-30A. Para cada índice de radiação ultravioleta existe um intervalo de tensão específico. A tabela da Figura 3 indica esses intervalos e seu respectivo índice de radiação. Com base nessa ideia, tudo o que faremos é testar em qual intervalo de tensões o valor do parâmetro enviado se encontra e assim devolver o respectivo índice de radiação ultravioleta.

Figura 4: Código fonte da função "determinar_indice_uv"

```
void determinar indice uv(int saida sensor){
 if(saida_sensor > 0 && saida_sensor < 50){ //Indice 0</pre>
   return 0:
   if(saida_sensor >= 50 && saida_sensor < 227) { //Indice 1</pre>
   }else{
     if(saida_sensor >= 227 && saida_sensor < 318){ //Indice 2</pre>
       return 2;
       if(saida_sensor >= 318 && saida_sensor < 408){  //Indice 3</pre>
       lelse!
         if(saida sensor >= 408 && saida sensor < 503){ //Indice 4
            return 4;
          }else{
            if(saida_sensor >= 503 && saida_sensor > 606){    //Indice 5
            }else{
             if(saida sensor >= 606 && sainda sensor > 696){ //Indice 6
               return 6;
              }else{
                if(saida sensor >= 696 && saida sensor > 795){ //Indice 7
                }else{
                  if(saida_sensor >= 795 && saida_sensor < 881) { //Indice 8</pre>
                    return 8;
                  }else{
                    if(saida_sensor >= 881 && saida_sensor < 976){ //Indice 9</pre>
                      return 9;
                    }else{
                      if(saida sensor >= 976 && saida sensor < 1079) {    //Indice 10</pre>
                        return 10:
                        if(saida_sensor >= 1079 && saida_sensor < 5000){ //Indice 11</pre>
                           return 11;
          }
         }
     }
 }
```

Conclusões

O sensor UVM-30A é uma ótima alternativa para medir o índice de radiação ultravioleta. Seus pinos e respectivas funções são extremamente simples de serem compreendidos e não há necessidade de utilização de bibliotecas para a manipulação do sensor.

Tudo o que precisa ser feito é uma leitura analógica no pino onde a saída do sensor UVM-30A está conectado ao Arduino. Com base no valor obtido, um determinado nível de tensão, e as informações apresentadas na Figura 3, pode-se determinar o índice de radiação ultravioleta requisitado por uma determinada aplicação.