
50
0
-50
$p$ [deg]
0
10
20
30
40
50
60
20
10
0
-10
$\dot{e}$ [deg/s]
0
10
20
30
40
50
60
Reference
$Q = \mathrm{diag}(10, 0.5, 10, 2, 5),\ R = 0.1I$
$Q = \mathrm{diag}(10, 20, 20, 10, 10),\ R = 0.1I$
$Q = 10I,\ R = 0.1I$
$Q = I,\ R = I$
$Q = \mathrm{diag}(20, 20, 30, 10, 20),\ R = 0.1I$
Time [s]