
part2prob1_q_20_20_30_r_01
p
Måling
Referanse
Tid [s]
$\dot{p}$
Tid [s]
e
Tid [s]
$\dot{e}$
Måling
Referanse
Tid [s]
λ
Tid [s]
$\dot{\lambda}$
Tid [s]
Spenning [V]
$\tilde{V}_s$
V_d
Tid [s]