

Fiche info — Modifications HUB Dreame du 21/09/2026

2026-09-21 · @Someone

En bref

Journée consacrée à la section **Dreame / Mova** du HUB : la page *Robot laveur* est réorganisée autour de trois usages (consultation en ligne des erreurs, codes erreurs, outils techniciens), une nouvelle page **Test et calibrage** regroupe les outils réservés aux techniciens, et un **Générateur de QR-Code** fait son entrée. Horaires indiqués en heure de Paris (dernière modification des fichiers).

Heure	Page / fichier	Modification
~12h10	Toutes les pages dreame_sav	Liens BOM retirés du bandeau de navigation
~15h45	robot_laveur.html	Page réorganisée (nouvelles vignettes)
~15h58	lecteur_bom.html	Paramètres de source dans un volet repliable
~16h00	diag_eu.html	Mention de confidentialité en rouge
~17h25	fct_assistant.html	Alerte « Déconnexion obligatoire »
~17h42	test_calibrage.html / generateur_qr.html	Nouvelles vignettes FCT + QR-Code
~18h14	dreame/calibrage_guide.html	Bandeau HUB + en-tête Dreame

1. Navigation Dreame allégée

- Les liens  **Recherche BOM** et **Lecteur BOM** sont retirés du menu de navigation des 13 pages dreame_sav (accueil Dreame, accessoires, FAQ, codes erreurs, bulletins, etc.).
- Le menu se limite désormais à : **Recherche** · **Références Accessoires** · **Robot laveur** · **Aspirateur balai laveur**.
- Les pages BOM elles-mêmes restent en place.

2. Page « Robot laveur » réorganisée

Nouvel ordre des vignettes :

1. **Consultation des erreurs du robot en ligne** (vignette verte, pleine largeur) — anomalies en mémoire via le serveur Web Dreame (After-Sale Diag), par SN ou DID.
Message : *particulièrement recommandé pour les CRC et les comptoirs magasins afin d'assurer une validation fiable du symptôme client.*
2. **Codes Erreurs** — inchangé.
3. **Test et calibrage** (vignette rouge, *uniquement pour les techniciens*) — regroupe Calibrage et BIT Test.
4. **FAQ Robots aspirateurs laveurs.**

Retirées de cette page : **Calibrage** et **BIT Test** (déplacés dans *Test et calibrage*), **Bulletin Service** (toujours accessible depuis la page PEM).

3. Nouvelle page « Test et calibrage »

Page réservée aux techniciens (« procédures réalisées avec l'application DreameHome ou les outils de connexion »), 4 vignettes :

- **Calibrage** → pointe désormais vers le guide de calibrage Dreame/Mova (dreame/calibrage_guide.html).
- **BIT Test** — tests unitaires composants.
- **Dreame FCT Assistant** (*nouveau*) — test complet des fonctions du robot (Auto Test, moteurs, capteurs, LED...) ; uniquement pour les techniciens équipés des outils de connexion Bluetooth.
- **Générateur de QR-Code** (*nouveau*) — à générer obligatoirement après remplacement de la carte mère.

4. Générateur de QR-Code

- Génère le nouveau QR code de connexion DreameHome à partir du **S/N + adresse MAC**.
- Sorties : une **fiche client PDF** et **3 étiquettes 3 × 4 cm** à découper et coller sous le robot.
- Image d'exemple ajoutée : images/genrateur_qr/exemple.jpeg.

5. Dreame FCT Assistant — déconnexion obligatoire

- Nouvel encart rouge « **Information importante — déconnexion obligatoire** » en tête de page, avec bouton ⚠ **Déconnexion** dans le sommaire.
- Procédure avant de débrancher l'outil et rendre le robot :
 1. Fermer le mode diagnostic : bouton rouge ■ **FCT**.
 2. Fermer la connexion : cliquer sur ✓ **Connected** → le bouton redevient **Connect Serial**.
 3. Effectuer un test du robot.
- Capture d'écran associée (deconnexion_robot.png, zoomable) et 15 visuels de la notice (fct-info/img/slide02 à slide18).

6. Consultation des erreurs en ligne (diag_eu)

- La mention de confidentialité passe en **rouge et gras** pour être plus visible.
- Supports mis à jour dans diag-eu_info : *SOP of After-Sale Diagnosis.pptx*, *info_anomalie_en_memoire.pptx* et images des étapes 2, 3 et 4.

7. Lecteur BOM

- Les réglages de source (lien Google Sheets, BOM mémorisées, option clé API) sont regroupés dans un **volet repliable** « 🔗 **Paramètres de la source** » : la page s'ouvre directement sur la consultation.

8. Guide de calibrage Dreame/Mova

- Ajout du **bandeau rouge Fnac Darty** (retour au HUB) et de l'**en-tête bleu Dreame** avec le même menu que les pages dreame_sav (onglet *Robot laveur* actif) — la page s'intègre désormais visuellement au reste de la section. Bandeau et en-tête masqués à l'impression.

9. Autres fichiers modifiés

- Doc_calibration/Calibration_procedures_TEMPLATE.xlsx
- 00_Dossier_info_ne_pas mettre_dans_hub/HUB Drive Constructeur.pptx (hors hub)
- Des copies de sauvegarde (.bak_navbom, .bak_vert, .bak_qr, .bak_bandeau...) ont été créées à chaque étape ; elles peuvent être supprimées une fois les changements validés.