

Service Bulletin 4812900603108

Gamme : **Froid**

Concerne les marques :

Catégorie : Réfrigérateur combiné
(2 tiroirs congélateur)

Whirlpool – Beko

Symptôme :

La partie haute de la poignée du tiroir de congélation supérieur peut frotter sur la charnière inférieure de la porte du compartiment réfrigérateur lors de l'ouverture.

Diagnostic :

La charnière inférieure à **deux points de fixation** peut entraîner une légère déformation ou un léger affaissement de la porte du réfrigérateur.


Résolution :

Une nouvelle charnière **renforcée à trois points de fixation** a été mise en place en production en **semaine 35 de 2025** (septembre 2025). Cette modification améliore la rigidité de l'ensemble porte/charnière et supprime les éventuels mouvements de la porte.


Cette nouvelle charnière 3 points se monte en lieu et place de la 2 points.

Veuillez commander la référence de **vis C00918438**, et les deux nouvelles références de charnières ci-dessous :

Nouvelle charnière gauche :
C00996045 (1201270200)



Nouvelle charnière droite :
C00976246 (1201270100)



Liste des appareils concernés :

Marque : **Whirlpool**

<i>Code produit</i>	<i>Référence commerciale</i>
859991723750	WHKF 6354 XBR8E
859991723740	WHKF 6352 X5E
859991723780	WHKF 6353 XBR6E

Marque : **Beko**

<i>Code produit</i>	<i>Référence commerciale</i>
7525220006	B5RGNA355HG
7525220005	B5RGNA355HXB
7525220004	B3RGNA354HG
7525220008	B5RGNA355HG1
7525220003	B3RGNA354HXB
7525220010	B5RGNA356HG
7525220007	B5RGNA355HXB1
7525220011	B5RGNA356HG1
7525220021	B3RGNA354HG1
7525220020	B3RGNA354HXB1

Comment lire les numéros de série du groupe **Beko Europe** :

Marque Whirlpool - 12 chiffres :

14	25	08	000081
Usine	Année	Semaine	Numéro de production

Marque Beko - 10 chiffres :

25	100000	02
Année	Numéro de production	Mois

Rappel :

- Whirlpool – Indesit – Hotpoint :
Pour la commande des pièces détachées et la programmation, veuillez toujours vous référer au code industriel (IC) noté sur la plaque signalétique.
- Beko :
Pour la commande des pièces détachées, veuillez toujours vous référer au code produit et au numéro de série notés sur la plaque signalétique.