

CONGELATEURS BEKO FN121/126/129420


CODE PANNE "alarme et -20" CLIGNOTANT

CONTROLES A EFFECTUER

- 1 – Contrôler s'il y a accumulation de glace sur le couvercle d'évaporateur, derrière les bacs, ou à un autre endroit dans la cuve. Prendre des photos si présence de glace.
- 2 – Contrôler s'il y a accumulation de glace sur la zone évaporateur (derrière le couvercle). Prendre des photos si c'est le cas.
- 3 – Contrôler si la durit d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bouchée, et si l'embout de durit (clapet noir en caoutchouc) est bien présent.

- 4 – Contrôler toutes les résistances à l'ohmmètre, y compris la résistance d'écoulement située dans le moussage (non visible donc).

Résistance évaporateur : 295 Ω
Résistance écoulement : 2,215 K Ω
(dans le moussage, non accessible)
Résistance équivalente : 260 Ω (entre fils bleu et jaune sur module de puissance)



- 5 – Contrôler la sonde d'évaporateur (si coupée ou en court-circuit). Contrôler sa valeur, en vous aidant du tableur ci-dessous.
- 6 – Contrôler la référence et la version du module de puissance, notez les et prendre une photo si possible.
- 7 – Contrôler si le ventilateur d'évaporateur fonctionne correctement.

VALEUR DES SONDAS DE TEMPERATURES

Temperature (°C)	RT/R25	R deviation	Resistance (kΩ)
-40	33.25	2.64	332.50
-35	24.01	2.40	240.10
-30	17.53	2.16	175.30
-25	12.93	1.93	129.30
-20	9.636	1.71	96.36
-15	7.249	1.49	72.49
-10	5.503	1.29	55.03
-5	4.214	1.08	42.14
0	3.251	0.89	32.51
5	2.532	0.70	25.32
10	1.986	0.52	19.86
15	1.568	0.34	15.68
20	1.248	0.17	12.48
25	1.000	0.00	10.00
30	0.8051	0.16	8.051
35	0.6528	0.32	6.528
40	0.5325	0.47	5.325
45	0.4368	0.62	4.368
50	0.3602	0.77	3.602
55	0.2986	0.91	2.986
60	0.2488	1.05	2.488
65	0.2083	1.18	2.083
70	0.1752	1.31	1.752
75	0.1480	1.44	1.480
80	0.1256	1.57	1.256
85	0.1070	1.69	1.070
90	0.09154	1.81	0.9154
95	0.07861	1.93	0.7861
100	0.06775	2.04	0.6775
105	0.05860	2.15	0.586
110	0.05086	2.26	0.5086
115	0.04430	2.37	0.443
120	0.03870	2.47	0.387
125	0.03391	2.57	0.3391
130	0.02931	2.67	0.2931
135	0.02628	2.77	0.2628
140	0.02323	2.86	0.2323
145	0.02059	2.95	0.2059
150	0.01831	3.05	0.1831
155	0.01631	3.15	0.1631