

Notes techniques

Double porte

Double porte

Pas d'éclairage suite inversion du sens d'ouverture de porte

Double porte

Annulation du voyant alarme de remontée en températures.  