

Notes Techniques

Encastrables

Encastrable

22/06/2022 :
Débordement du bac a eaux de
dégivrage : BSSA315E3SFN

Encastrable

13/07/2022 :
Fuite des eaux de condensats
provenant du clip de fixation du
bac récupérateur d'eau

Encastrable

13/07/2021 :
Températures anormalement
basses partie réfrigérateur :
BCNA275E2S BCNA254E23SN
BCNA275I30SN BCNA275E33SN

Encastrable

Lumière ne s'éteint pas lorsque
la porte est fermée ou froid
s'accumule dans le bas de
l'appareil

Encastrable

02/11/2023 :
Installation froid encastrable
BEKO