

Valeur de la PT1000 selon la température dans le four			
Température	Valeur en Ohms	Température	Valeur en Ohms
-10	960,9	160	1610,5
0	1000	170	1647,7
10	1039	180	1684,8
20	1077,9	190	1721,7
30	1116,7	200	1758,6
40	1155,4	210	1795,3
50	1194	220	1831,9
60	1232,4	230	1868,4
70	1270,8	240	1904,7
80	1309	250	1941
90	1347,1	260	1977,1
100	1385,1	270	2013,1
110	1422,9	280	2049
120	1460,7	290	2084,8
130	1498,3	300	2120,5
140	1535,8	310	2156,1
150	1573,3	320	2191,5