

Symptôme :

Températures anormalement basses dans l'appareil et dans le bac à légumes.

Raison :

Le tiroir zone froide 0/3°C étant situé au-dessus du bac à légumes il se peut que de l'air froid descende naturellement dans le bac à légumes et provoque la gelée de certains aliments.

Contrôles à effectuer :

1. Contrôler la valeur de la CTN d'ambiance partie réfrigérateur pour s'assurer que sa valeur Ohmique est en adéquation avec la température relevée dans l'appareil (voir tableau ci-dessous).
2. Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur situé dans le réfrigérateur en simulant la fermeture de la porte avec un aimant.
3. S'assurer que l'habillage de la porte n'empêche pas celle du réfrigérateur de bien se fermer.
4. Vérifier la présence de l'aimant qui contrôle la bonne fermeture de la porte via l'ILS situé dans le châssis.

Solution :

Si tous les points du cadre « Contrôles à effectuer » sont conformes, commander le module de puissance sous la référence **5993171400** et installer une bavette disponible sous la référence **4647011100**, sur le profil arrière de la clayette du bac à légumes, voir photos ci-dessous.

Tableau des valeurs de sondes en fonction de la température :

Temperature (°C)	RT/R25	R deviation	Resistance (kΩ)
-40	33.25	2.64	332.50
-35	24.01	2.40	240.10
-30	17.53	2.16	175.30
-25	12.93	1.93	129.30
-20	9.636	1.71	96.36
-15	7.249	1.49	72.49
-10	5.503	1.29	55.03
-5	4.214	1.08	42.14
0	3.251	0.89	32.51
5	2.532	0.70	25.32
10	1.986	0.52	19.86
15	1.568	0.34	15.68
20	1.248	0.17	12.48
25	1.000	0.00	10.00
30	0.8051	0.16	8.051

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Bavette non montée



Position de l'aimant porte fermée



Bavette collée sur l'arrière du profil de la clayette du bac à légumes, partie souple vers le bas.

En aucun cas, elle ne doit être coupée et collée sur la clayette du bac de la zone 0/3°C.



Liste des appareils équipés de cet ensemble capteurs.
Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché.

7523020005	BCNA275E2S	BEKO
7523020023	BCNA254E23SN	BEKO
7523020024	BCNA275I30SN	BEKO
7523020025	BCNA275E33SN	BEKO

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*