






Motorkettensäge HUSQVARNA 385 XP

mit 46 cm Schnittlänge

Hersteller und Anmelder HUSQVARNA AB, S-56182 Huskvarna

Vertrieb in Deutschland ELECTROLUX Motor GmbH Julius-Hofmann-Straße D-97469 Gochsheim

Telefon 0 97 21 / 76 41-10 Telefax 0 97 21 / 76 51-04





Motorkettensäge HUSQVARNA 385 XP mit 46 cm Schnittlänge ELECTROLUX Motor GmbH, D-97469 Gochsheim

Prüfmerkmal	Prüfergebnis				Bewertung
Eignung	Motorkettensäge für den professio				
Motorleistung					
Leistung	Drehzahl	Drehmoment		Literleistung	o.B.
max. 4,7 kW	9600 min ⁻¹	4,6 Nm		55,3 kW/l	
3,1 kW	6000 min ⁻¹	max. 4,9	Nm	36,6 kW/l	
Kraftstoffverbrauch					
	bei max. Leistun			k. Drehmoment	
absolut / spezifisch	2,8 l/h 441	g/kWh	2,4 l/h	591 g/kWh	+
Kettenschmierung					
Fördermenge	bei 5000 min ⁻¹	bei 900			
min / max	4 ml/min 8 m	l/min	6 ml/mi	n 25 ml/min	0
Geräuschentwicklung					
am Ohr des Sägeführers	Leerlauf	Vollgas m	ı. Last	Vollgas o. Last	
	84 dB(A)	105 dB(A)	110 dB(A)	-
Vibrationen					
	Leerlauf	Vollgas m	ı. Last	Vollgas o. Last	
vorderer Handgriff	7,8 m/s ²	2,5 m/s ²		5,5 m/s ²	+
hinterer Handgriff	9,8 m/s ²	7,3 m/s ²		6,5 m/s ²	+
Kettenbremse					
Auslösung über Handschutz	Auslösekraft	mittlere B	remsz.	max. Bremsz.	o.B.
	35 N	0,67 s		0,116 s	
Auslösung über	horizontale Besc	hleunig.		le Beschleunig.	o.B.
Massenträgheit	260 m/s ²		560 m	/S ²	
Gewicht					
Leistungsgewicht	mit Schneidgarnitur ohne Schneidgarnitur				
	1,8 kg/kW		1,5 kg/k	(W	++
Bedienbarkeit / Handhabung					
Bedienelemente	gut erreichbar ur	+			
Starthilfe	Dekompressionsventil			0	
Montage der Kette	einfach, Kettenrad gut zugänglich einfach, seitlich			0	
Kettenspannung	einiach, seithch				U
Wartung					
Luftfilter- und Zündkerzenabdeckung	ohno Workzoug	م ما معام معام			
Gehäuseabdeckung	ohne Werkzeug abnehmbar Werkzeug erforderlich				+
Luftfilter, Reinigung	ohne Werkzeug			+	
Luftfilter, Verschmutzung	gering			+	
Betriebssicherheit	00				
	keine Schäden ir	n Verlauf de	r Prüfun	ıσ	+
Bedienungsanleitung	none bendden n	criadi de	. Traitan	δ	
Dealendingsamentang	übersichtlich, gu	t hahildart			+
	ubersicitiien, gu	t benildert			Т

Prüfmerkmal	Prüfergebnis	Bewertung
Arbeitssicherheit		
EG-Baumusterprüfung	(SMP) Prüfbescheinigung Nr. 404/00/767	

Bewertungsbereich: $++/+/\bigcirc/-/--$ (\bigcirc = Standard / o.B. = ohne Bewertung Grenzwert eingehalten)

Grenzwerte und Beurteilungskriterien sind in den "Informationen zur Gebrauchswertprüfung" beschrieben. Sie sind bei der DLG und dem KWF erhältlich, Bezugsadressen siehe Absender auf der Rückseite.

Beschreibung und Technische Daten (gemessene Werte)

Motor

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor;
- Hubraum 85 cm³; Bohrung 54 mm; Hub 37 mm:
- Kraftstoff: Mindestoktanzahl 90 ROZ;
 Gemischschmierung, Sonderkraftstoff nach Schwedischer Norm SS 155461 oder Normalbenzin bleifrei;
- Leerlaufdrehzahl 2800 min⁻¹; max. Drehzahl 13000 min⁻¹.

Schneidgarnitur

- Kupplungstrommel mit außenliegendem Kettenrad;
- Führungsschiene mit Umlenkstern;
- Halbmeißelzahnkette, Teilung 3/8".

Andere Ausrüstungen (nicht geprüft)

- Führungsschienen für 45 bis 70 cm Schnittlänge;
- Griffheizung.

Hauptabmes	sungen und Gewichte	
Länge,	einschließlich Schneidgarnitur 50 cm	940 mm
	Motoreinheit ohne Krallenanschlag	457 mm
Breite,	Motoreinheit	205 mm
	mit Griffrohr	258 mm
Höhe,	Motoreinheit	245 mm
	mit Handschutz	324 mm
Stockhöhe,	Kettenraddeckel	20 mm
	Griffrohr	28 mm
Tankinhalt,	Kraftstoff	0,88 I
	Kettenöl	0,50 l
Gewicht,	mit Schneidgarnitur 50 cm	8,7 kg
	ohne Schneidgarnitur	7,1 kg

Prüfung

Prüfungsdurchführung

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Fachbereich "Prüfwesen und Normung", Groß-Umstadt DLG-Prüfstelle für Landmaschinen, Groß-Umstadt

Praktischer Einsatz

Waldarbeitsschulen Arnsberg und Itzelberg

Berichterstatter

H. Krämer, DLG, Groß-Umstadt D. Ruppert, KWF, Groß-Umstadt

FPA/DLG-Prüfungskommission

"Geräte und Werkzeuge" mit 13 Mitgliedern Obmann: Roland Blank, Nürnberg-Buchenbühl

Herausgegeben mit Förderung durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und die Landesforstverwaltungen.

Juni 2002 © DLG 2001-198 Gruppe 14a/89

