



Motorkettensäge JONSERED 2141 Turbo

mit 38 cm Schnittlänge

Hersteller und Anmelder HUSQVARNA AB, S-56182 Huskvarna

Vertrieb in Deutschland ELECTROLUX Motor GmbH Julius-Hofmann-Straße D-97469 Gochsheim

Telefon 0 97 21 / 76 41-10 Telefax 0 97 21 / 76 51-04

Beurteilung - kurzgefasst



Motorkettensäge JONSERED 2141 Turbo mit 38 cm Schnittlänge ELECTROLUX Motor GmbH, D-97469 Gochsheim

Prüfmerkmal	Prüfergebnis				Bewertung
Eignung	Motorkettensäge für den semi-prof				
Motorleistung					
Leistung	Drehzahl	Drehmon	nent	Literleistung	o.B.
max. 2,1 kW	9300 min ⁻¹	2,2 Nm		41,2 kW/l	
1,8 kW	7200 min ⁻¹	max. 2,3	Nm	35,5 kW/l	
Kraftstoffverbrauch					
	bei max. Leistung			. Drehmoment	
absolut / spezifisch	1,5 l/h 537 §	g/kWh	1,4 l/h	594 g/kWh	0
Kettenschmierung					
Fördermenge	bei 5000 min ⁻¹ bei 900		bei 9000	0 min ⁻¹	
	6 ml/min		15 ml/m	nin	0
Geräuschentwicklung					
am Ohr des Sägeführers	Leerlauf	Vollgas n	n. Last	Vollgas o. Last	
	85 dB(A)	102 dB(A	()	103 dB(A)	0
Vibrationen					
	Leerlauf	Vollgas n	n. Last	Vollgas o. Last	
vorderer Handgriff	4,2 m/s ²	3,0 m/s ²		2,1 m/s ²	+
hinterer Handgriff	3,5 m/s ²	5,1 m/s ²		3,2 m/s ²	+
Kettenbremse					
Auslösung über Handschutz	Auslösekraft 27 N	mittlere E 0,057 s	Bremsz.	max. Bremsz. 0,086 s	o.B.
Auslösung über	horizontale Besch	nleunig.	vertika	le Beschleunig.	o.B.
Massenträgheit	274 m/s ²		551 m/	/s ²	
Rückschlag					
Schneidgarnitur 37 cm, 0,325", Halbmeißelzahn	Rückschlagw. mit 39°	Kettenbr.	Kettensti 22°	illstandswinkel	o.B.
Gewicht					
Leistungsgewicht	mit Schneidgarnit	tur	ohne Sc	hneidgarnitur	
	2,6 kg/kW		2,3 kg/k	W	0
Bedienbarkeit / Handhabung					
Bedienelemente	gut erreichbar un	d gut zu be	edienen		+/+
Starthilfe	Dekompressionsventil			+	
Montage der Kette	erschwert, Kettenrad innenliegend			-	
Kettenspannung	erschwert von vorne			-	
Wartung					
Luftfilter-, Zündkerzen- und					
Gehäuseabdeckung	Werkzeug erforderlich			0	
Luftfilter, Reinigung	ohne Werkzeug		+		
Luftfilter, Verschmutzung	gering				+
Kettenfangbolzen	nicht austauschba	ar			-

Prüfmerkmal	Prüfergebnis	Bewertung
Betriebssicherheit		
	im Verlauf der Prüfung traten Schäden an	0
	Fliehkraftkupplung, Kettenfangbolzen und	
	Führungsschiene (1,3 mm) auf	
Bedienungsanleitung		
	übersichtlich, gut bebildert	+
Arbeitssicherheit		
EG-Baumusterprüfung	(SMP) Prüfbescheinigung Nr. 404/00/750	

Bewertungsbereich: $++/+/\bigcirc/-/-$ (\bigcirc = Standard / o.B. = ohne Bewertung Grenzwert eingehalten)

Grenzwerte und Beurteilungskriterien sind in den "Informationen zur Gebrauchswertprüfung" beschrieben. Sie sind bei der DLG erhältlich, Bezugsadresse siehe Absender auf der Rückseite.

Beschreibung und Technische Daten (gemessene Werte)

Motor

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor;
- Hubraum 40,8 cm³; Bohrung 40 mm; Hub 32.5 mm;
- Kraftstoff: Mindestoktanzahl 90 ROZ;
 Gemischschmierung, Sonderkraftstoff nach Schwedischer Norm SS 155 461 oder Normalbenzin bleifrei;
- Leerlaufdrehzahl 2700 min⁻¹; max. Drehzahl 12500 min⁻¹;
- Membranvergaser Walbro.

Schneidgarnitur

- Kupplungstrommel mit innenliegendem Kettenrad;
- Führungsschiene mit Umlenkstern;
- Halbmeißelzahnkette, Teilung 0,325".

Andere Ausrüstungen (nicht geprüft)

- Führungsschienen für 33 bis 46 cm Schnittlänge;
- Nutbreite 1,5 mm.

Hauptabmes	sungen und Gewichte	
Länge,	einschließlich Schneidgarnitur 38 cm	760 mm
	Motoreinheit ohne Krallenanschlag	400 mm
Breite,	Motoreinheit	178 mm
	mit Griffrohr	225 mm
Höhe,	Motoreinheit	216 mm
	mit Handschutz	285 mm
Stockhöhe,	Kettenraddeckel	30 mm
	Griffrohr	34 mm
Tankinhalt,	Kraftstoff	0,50 I
	Kettenöl	0,23 I
Gewicht,	mit Schneidgarnitur 38 cm	5,8 kg
	ohne Schneidgarnitur	4,9 kg

Prüfung

Prüfungsdurchführung

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Fachbereich "Prüfwesen und Normung", Groß-Umstadt DLG-Prüfstelle für Landmaschinen, Groß-Umstadt

Praktischer Einsatz

Waldarbeitsschulen Arnsberg und Hachenburg

Berichterstatter

H. Krämer, DLG, Groß-Umstadt D. Ruppert, KWF, Groß-Umstadt

FPA/DLG-Prüfungskommission

"Geräte und Werkzeuge" mit 13 Mitgliedern Obmann: Roland Blank, Nürnberg-Buchenbühl

Herausgegeben mit Förderung durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.

Juni 2002 © DLG 2001-192 Gruppe 14a/83

