

Laboratorio de Sistemas Electrónicos

Máster en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

Bloque 3: Tests unitarios

Código heredado (legacy)


Índice

- Contexto y objetivo de las prácticas bloque 3
- Objetivo de la práctica de hoy
- Apoyo teórico: tests
- Pasos a seguir

Índice

- Contexto y objetivo de las prácticas bloque 3
- Objetivo de la práctica de hoy
- Apoyo teórico: tests
- Pasos a seguir

Flujo de TDD en empotrados



Objetivo de las prácticas

Mejorar librería fsm (vista en SEMP)

Tres fases:

- Legacy: Añadir tests a código existente
- TDD: Usar TDD para generar nuevo código
- CI/CD: Utilizar CI/CD en Github para:
 - Comprobar tests y mostrar en repositorio resultado
 - Publicar página web con los resultados y documentación



Librería fsm

Reserva memoria para crear una máquina de estados fsm_t * fsm_new(fsm_trans_tt* tt);

Liberación de memoria de máquina de estados void fsm_destroy(fsm_t* f);

Inicializa máquina de estados en variable ya creada bool fsm_init(fsm_t* f, fsm_trans_tt* tt);

Librería fsm

Comprobación periódica de la máquina de estados void fsm_fire(fsm_t* f);

Consulta de estado acual

```
int fsm_get_state(fsm_t *p_fsm);
```

Pone el estado actual

```
void fsm_set_state(fsm_t *p_fsm, int state);
```

Tabla de transiciones

```
bool funcion check(fsm t* f) {
 return true;
void funcion update(fsm t* f) {
fsm trans t tt[] = {
   {0, funcion check, 1, funcion update},
   {1, funcion_check, 0, NULL},
   {-1, NULL, -1, NULL}
};
```

Tipos de test

State-based testing

- Evalúa una funcionalidad aislada
- 1.Setup (estado del sistema)
- 2. Ejecución
- 3. Comprobación (valor devuelto y estado)

Interaction-based testing

- Evalúa una funcionalidad muy relacionada con otras
- 1.Setup (dobles y estado del sistema, qué espera)
- 2. Ejecución (monitoriza interacción con dobles)
- 3. Comprobación (interacción esperada y resultado)



Usamos ceedling

- Unity: asserts y motor de tests
- CMock: interacción, dobles
- Automatización: ceedling es en ruby

- Resultados:
 - Compilan y ejecutan los tests
 - Tests pasados, tests con fallo, tests ignorados
 - gcov: Cobertura (código cubierto por tests)

Índice

- Contexto y objetivo de las prácticas bloque 3
- Objetivo de la práctica de hoy
- Apoyo teórico: tests
- Pasos a seguir

Legacy

- Completar los tests planteados en el fichero test_fsm_legacy.c
- El título de cada test y el comentario indican qué tiene que probar
- Evitar tocar el código a no ser que se detecte un error o haya que hacer un "truco" para poder probar algo
 - No está previsto que haya que tocar fsm.c o fsm.h en esta práctica

Índice

- Contexto y objetivo de las prácticas bloque 3
- Objetivo de la práctica de hoy
- Apoyo teórico: tests
- Pasos a seguir

Unity: test_fsm.c

```
#include "unity.h"
//Para que pueda haber tests parametrizables (con argumentos)
#define TEST_CASE(...)
#define TEST_RANGE(...)
//Módulo a probar (CUT o Code Under Test)
#include "fsm.h"
//Funciones de preparación y limpieza
//Comunes para los tests de este fichero
void setUp (void) { }
void tearDown (void) { }
```

Unity: test_fsm.c

```
/**
 @brief Comprueba que la funcion de fsm new devuelve NULL
* y no llama a fsm malloc si la tabla de transiciones es NULL
*/
void test fsm new nullWhenNullTransition(void) {
  fsm t *f = (fsm t*)1;
  f = fsm new(NULL);
  TEST ASSERT EQUAL (NULL, f);
```

https://github.com/ThrowTheSwitch/Unity/blob/master/docs/UnityAssertionsReference.md

Unity: test_fsm.c

```
@brief La máquina de estados devuelve NULL
*
         y no llama a fsm malloc si el estado de origen
*
         de la primera transición es -1 (fin de la tabla)
*/
void test fsm nullWhenFirstOrigStateIsMinusOne (void) {
  fsm_trans_t tt[] = {{-1, is_true, 1, do_nothing}};
  fsm t *f = (fsm t*)1;
  f = fsm_new(tt);
  //TEST ASSERT EQUAL (XXX);
  TEST FAIL MESSAGE("Implement the test");
```

Ingeniería Electrónica

https://github.com/ThrowTheSwitch/Unity/blob/master/docs/UnityAssertionsReference.md

Basic Fail and Ignore

TEST_FAIL()
TEST IGNORE()

Boolean

TEST_ASSERT (condition)

TEST_ASSERT_TRUE (condition)

TEST_ASSERT_UNLESS (condition)

TEST_ASSERT_FALSE (condition)

TEST_ASSERT_NULL (pointer)

TEST_ASSERT_NOT_NULL (pointer)

Signed and Unsigned Integers (of all sizes)

TEST_ASSERT_EQUAL_INT (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_INT8 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_INT16 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_INT32 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_INT64 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_INT64 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_UNT (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_UNT (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_UNT8 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_UNT16 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_UNT16 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_UNT32 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_UNT64 (exp, act)

Unsigned Integers (of all sizes) in Hexadecimal

TEST_ASSERT_EQUAL_HEX8 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_HEX8 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_HEX16 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_HEX32 (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_HEX64 (exp, act)

Masked and Bit-level Comparisons

TEST_ASSERT_BITS (mask, exp, act)
TEST_ASSERT_BITS_HIGH (mask, act)
TEST_ASSERT_BITS_LOW (mask, act)
TEST_ASSERT_BIT_HIGH (bit, act)
TEST_ASSERT_BIT_LOW (bit, act)

Integer Ranges (of all sizes)

TEST_ASSERT_INT_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_INT8_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_INT16_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_INT32_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_INT64_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_UINT_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_UINT8_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_UINT16_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_UINT32_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_UINT64_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_HEX_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_HEX8_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_HEX16_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_HEX32_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_HEX32_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_HEX64_WITHIN (delta, exp, act)

Structs and Strings

TEST_ASSERT_EQUAL_PTR (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_STRING (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_MEMORY (exp, act, len)

Arrays

TEST ASSERT EQUAL INT ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL INT8 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL INT16 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL INT32 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL INT64 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL UINT ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL UINT8 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL UINT16 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL UINT32 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL UINT64 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL HEX ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL HEX8 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL HEX16 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL HEX32 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL HEX64 ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL PTR ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL STRING ARRAY (exp, act, elem) TEST ASSERT EQUAL MEMORY ARRAY (exp, act, len, elem)

Each Equal (Comparing Arrays to a Single Val) (these follow the pattern of the arrays, but are named like this) TEST ASSERT EACH EQUAL INT8 (exp, act, elem)

Floating Point (If Enabled)

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_FLOAT (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_FLOAT_ARRAY (exp, act, elem)
TEST_ASSERT_FLOAT_IS_INF (act)
TEST_ASSERT_FLOAT_IS_NEG_INF (act)
TEST_ASSERT_FLOAT_IS_NAN (act)
TEST_ASSERT_FLOAT_IS_DETERMINATE (act)
TEST_ASSERT_FLOAT_IS_NOT_INF (act)
TEST_ASSERT_FLOAT_IS_NOT_NEG_INF (act)
TEST_ASSERT_FLOAT_IS_NOT_NAN (act)
TEST_ASSERT_FLOAT_IS_NOT_NAN (act)

Double (If Enabled)

TEST_ASSERT_DOUBLE_WITHIN (delta, exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_DOUBLE (exp, act)
TEST_ASSERT_EQUAL_DOUBLE_ARRAY (exp, act, elem)
TEST_ASSERT_DOUBLE_IS_INF (act)
TEST_ASSERT_DOUBLE_IS_NEG_INF (act)
TEST_ASSERT_DOUBLE_IS_NAN (act)
TEST_ASSERT_DOUBLE_IS_DETERMINATE (act)
TEST_ASSERT_DOUBLE_IS_NOT_INF (act)
TEST_ASSERT_DOUBLE_IS_NOT_NEG_INF (act)
TEST_ASSERT_DOUBLE_IS_NOT_NAN (act)
TEST_ASSERT_DOUBLE_IS_NOT_DETERMINATE (act)

Todos pueden tener _MESSAGE de sufijo, con una string de argumento extra al final



Unity: tests parametrizados

Se pueden dos macros para definir argumentos para tests:

TEST_CASE: Dar valores concretos de argumentos (sin; después)

TEST_CASE(0, 1, 2)

TEST_CASE(2, 1, 500)

void test_fsmOrigStateIndependentOfNumber(int a, int b, int c) {}

TEST_RANGE: Definir rango (inicio, final y paso) (con; después)

TEST_RANGE([0,2,1], [0,10,5], [1,5,2]);

void test fsmOrigStateIndependentOfNumber(int a, int b, int c) {}



Dobles

Se usan para ...

- Evitar dependencias con hardware
- Evitar dependencias entre módulos (aislar CUT*)
 - Creados o no creados
 - Acelerar un módulo colaborador lento (red, BBDD)
- Conseguir situaciones difíciles de provocar
 - Error de memoria, de BBDD, valor extremo de sensor
- Forzar valor a variables volátiles, como el tiempo

* CUT: Code Under Test

Dobles: implementación

Objetivo:

- Que no haya referencias en el código al test
- Que no haya dependencia con el test
- Si la hay, existe la macro #define TEST

CMock: creando mocks

```
int funcToMock(int a, int b); //En el fileToMock.h
//En nuevos ficheros mock_fileToMock.h y mock_fileToMock.c
void funcToMock ExpectAndReturn (int a, int b, int returnValue);
void funcToMock ExpectAnyArgsAndReturn (int returnValue);
void funcToMock IgnoreAndReturn (int returnValue);
void funcToMock IgnoreArg a (void);
void funcToMock AddCallback (CMOCK funcToMock CALLBACK callback);
void funcToMock Stub (CMOCK funcToMock CALLBACK callback);
//int func2ToMock(int* a);
//void funcToMock_ReturnThruPtr_a(int* returnValsPtr, int elements);
```



Dynamic interface

- En setUp o en test_ se configura la interfaz
- Puede ser una función para ello hecha por vosotros (fake)
- Puede ser una función inventada automáticamente (CMock)
 - Callback, se monitoriza y sustituye
 - Stub, se sustituye pero no se monitoriza

CMock: support/test_fsm.h

```
#ifndef _TEST_FSM_H
#define _TEST_FSM_H

#include "fsm.h"

int is_true(fsm_t* f);

void do_nothing(fsm_t* f);

void* fsm_malloc(size_t s);

void fsm_free(void* p);

#endif
```

CMock: test_fsm_legacy.c

```
#include "mock test fsm.h"
// Register Stub ( Stub) or Callback ( AddCallback) in tests where
// real malloc and free are needed
// Callback/Stub for fsm malloc that calls real malloc
static void* cb_malloc(size_t s, int n) {
  return malloc(s);
// Callback/Stub for fsm free that calls real free
static void cb_free(void* p, int n) {
  return free(p);
```

CMock: test_fsm_legacy.c

```
void test fsm validTransitionCallsOutputFunction(void) {
  fsm trans t tt[] = {
    {0, is true, 1, do nothing},
    {-1, NULL, -1, NULL}
  };
  fsm malloc Stub(test malloc wrapper);
                                                  //Ignore, but do the malloc
  fsm free Stub(test free wrapper);
                                                   //Ignore, but do the free
  is true ExpectAnyArgsAndReturn(1);
  do nothing ExpectAnyArgs();
  fsm t *f = (fsm t*)NULL;
  f = fsm new(tt);
  fsm fire(f);
  TEST_ASSERT_NOT_NULL (f);
  fsm destroy(f);
}
```

Ceedling

- Une Unity, CMock y CException
- Configurable con YAML
- Genera mocks para funciones en fichero "file.h" si se incluye en el test "mock_file.h"
- Posibles comandos
 ceedling help
- Ejecución de tests ceedling test:all
- Cobertura de código con tests ceedling gcov:all utils:gcov

Ceedling: limitaciones

- Ceedling usa malloc y free internamente, por lo que no se puede hacer mock de ellos
 - Es recomendable usar xxx_malloc y xxx_free en el código, si se puede modificar
 - Se implementan en una función "weak" que llama a las originales
 - Añadiendo las funciones xxx_malloc y xxx_free a un fichero .h para mock, se implementará nuestra función

Ceedling: limitaciones

- No hay limitación en ficheros de test para el mismo módulo (empiezan por test_)
- Si el módulo no compila: ceedling falla
 - En la traza de la compilación se arregla
- Si el programa se queda en un bucle infinito, ceedling no termina
 - Depurando, se comprueba dónde está, se mata y se arregla
- Si el programa provoca una excepción de Sistema Operativo, ceedling falla
 - Se puede depurar hasta ver el punto en el que se provoca y se arregla



Índice

- Contexto y objetivo de las prácticas bloque 3
- Objetivo de la práctica de hoy
- Apoyo teórico: tests
- Pasos a seguir

Setup inicial

- El B-042 tiene herramientas preparadas (Linux)
 - · Para vuestro ordenador, consultad material en Moodle
- Prepara código:
 - Descarga código MatrixMCU de Moodle
 - Cópialo a una nueva carpeta de tu repositorio
- En VSCode:
 - Abre la carpeta MatrixMCU/lib/fsm
 - Crea una nueva rama en tu repositorio: b3_legacy
 - Realiza un commit y push a la rama creada



VSCode: carpetas

- vscode: configuración
 - Fichero settings.json: general
 - Fichero launch.json: depuración
 - Fichero c_cpp_properties.json: intellisense
- ceedling: tests, configuración de tests y resultados
 - Fichero project.yml: configuración de ceedling
 - Carpeta test: ficheros de test
 - Carpeta support: necesaria para ceedling incluso vacía
 - Fichero test_
 - Carpeta build: ficheros temporales (resultados)
- include y src: cabeceras (.h) y fuente (.c) de fsm
- Fichero .gitignore: ficheros ignorados por GIT



VSCode



Explorador de ficheros



Buscador



Gestión de GIT



Debug




Conexión a remoto (SSH, WSL, Docker)



Extensiones



Test



VSCode

- Selecciona Test
 - Aparece fsm_legacy
 - Dentro, aparecen todos los tests (sin la palabra test delante)
 - En cualquiera de ellos aparecen 3 iconos



- 1. Depuración (todos, se pueden poner puntos de parada)
- 2. Ejecución (todos)
- Código fuente (del test concreto)
- Una vez ejecutado, salen 3 posibles resultados (ok)
- Test ignorado
- - 2. Test falla
- Test pasa



- No ejecutado
- 2. Error en ceedling

VSCode: implementar

- Ir al código fuente de los tests
- Preparar contexto
 - Crear e inicializar variables a usar
 - Crear e inicializar variables con resultado esperado
 - Preparar mocks
 - Si queremos comprobar que se llama a una función: Expect
 - Si queremos que una función devuelva valor, aunque puede que no se llame o sea muchas veces: Ignore
 - Si queremos personalizar una función, comprobando: Callback
 - Si queremos personalizar una función, sin comprobar: Stub
 - Llamar a la función(es) a probar
 - Comprobar estados con ASSERT



VSCode: errores

- Limpiar usando extensión de ceedling:
 - En Menú View > Command-Palette (Ctrl+Shift+P)
 - Ceedling: Clobber
- Limpiar desde terminal
 - Menú terminal > New terminal
 - Ir a la carpeta ceedling y ejecutar el comando de limpieza ceedling clobber
- Se puede ejecutar en terminal el test (ver posibles errores de compilación)

```
ceedling test:fsm_legacy
```



Entrega

- Entrega en el repositorio, en la rama principal del repositorio
 - Ir a la rama main (o principal)
 - Hacer merge con rama b3_legacy
 - Hacer commit si es necesario
 - Hacer push
- Dos días de trabajo en laboratorio
 - 9 de abril
 - 16 de abril
 - Entregado 30 de abril antes de clase

Referencias

Creadores de CMock y Unity:

http://www.throwtheswitch.org/

https://github.com/throwtheswitch

Tutorial y ejemplos con ceedling

https://embetronicx.com/tutorials/unit_testing/unit-testing-in-c-introduction/

Empresa centrada en desarrollo seguro para empotrados

https://interrupt.memfault.com/blog/a-modern-c-dev-env#adding-unit-tests

Test Driven Development for Embedded C,

James W. Grenning.Ed. Pragmatic Bookshelf, 2011