Resumen Presupuesto Proyecto Rampa Saynocca

\$7,9990021000 Americ Indexes Mines	Código	Descripción	UO	Cantidad	Gasto	Costo x UO	Costo US\$/Mts
Proposed Liberto Miner Rempa m Sep 1,227,333 1,444,00 2,461,0							
### 1970/000212100 Py Pals Py Pa						•	
Proposed Part Par						•	
Proposed		· ·					
2019/00/10/10 Galeria m 65 63.56 979.03 1217.75		·		_	-		
### Schemen ### 100							
Principality Chambres							
Principage Pri				_	-		
Part							
Principation Transporte de Demonste tree 38.373 11,135 2,96 0.00		· ·			-		
279-0000-2212-00 Transporte de Minemal tree 0 0 0,00 0,00		· ·					,
Propried		·	tme				
Principal Prin		·	tme	-	-		
PRINSPERIORIES Comura de Energia Num							
PRIPORTION PRIPORT P	2PY10IN0121200	Energía	kwh	989.858	214.071	0,22	409,31
Part	2PY10IN0121201	Compra de Energía	kwh	989.858	90.616	0,09	173,26
Part	2PY10IN0121202	Generación de Energía	kwh	0	0	0,00	0,00
Personal Company Personal Co	2PY10IN0121203	Subestaciones	m	892	76.298	85,58	145,89
Part	2PY10IN0121204	Trasmisión y Distribución	m	892	47.158	52,90	90,17
Part	2PY10IN0121300	Trabajos Varios	m	892	0	0,00	0,00
### 2001-1001-2001-2001-2001-2001-2001-2001	2PY10IN0121301	Mantenimiento de Labores	m	892	0	0,00	0,00
### 27910N0122200 Trabsjos Previos m	2PY10IN0121302	Rehabilitación de Labores	m	892	0	0,00	0,00
29710900122101	2PY10IN0121303	Obras Civiles Accesorias	m	892	0	0,00	0,00
29710900122101	2PY10IN0122000				6.212.672		
29/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19							
Print Prin		•					•
Part							
2P/101/001/22104 Desbroce y Rebaje de Taludes m							,
2PUTOINDIZIZIOS Sosterimiento y Refuerzo del Taludes m					-		
Part							
Part							
PATONINO122108							
Prioritization Company Montalge de Officinas, Almacenes y Talleres m							
PYOLON P							
Part							
PYTONNO122112							
PYOLINDIZ2113 Gastos de Instalación Contratista m 1.443 44.09 30.54 36.727		· ·					,
PATRICIA Falso Tune							
Part Direct Part Direct Part Par							,
PATRICIAN Part Pa					_		
PATRICIA PARS							
PATRIONIO122203 Galería m 243 156.799 645.26 130.675		· ·					
Part		·		_	-		
Part							
Part			m	_	-		
Part Desquinches May Desquinches May Desquinches May Desquinches Des	2PY10IN0122205	Subnivel	m	0	0	0,00	0,00
Empireza m			m	_	-		
EPYSION0122210	2PY10IN0122207	Desquinches	m3	2.290	50.888		
2PY10IN0122210	2PY10IN0122208	Limpieza	m	0	0	0,00	0,00
2PY10IN0122211	2PY10IN0122209	Transporte de Desmonte	tme	86.668	266.937	3,08	222,45
PY10IN0122212 Gastos Generales m	2PY10IN0122210	Transporte de Mineral	tme	0	0	0,00	0,00
2PY10IN01222303 Utilidad Mm	2PY10IN0122211	Sostenimiento	m	1.443	905.993	627,85	754,99
2PY10IN0122300 Energía kwh 2.731.940 715.877 0,26 596,56 2PY10IN0122301 Compra de Energía kwh 2.408.155 196.778 0,08 163,98 2PY10IN0122302 Generación de Energía kwh 323.785 214.300 0,66 178,58 2PY10IN0122303 Subestaciones m 1.443 152.177 105,46 126,81 2PY10IN0122304 Trasmisión y Distribución m 1.443 76.330 52,90 63,51 2PY10IN0122405 Generación de Aire m 1.443 76.291 52,87 63,58 2PY10IN0122401 Mantenimiento de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122402 Rehabilitación de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122403 Obras Civiles Accesorias m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 119,796 83,02 29,83 2PY10IN0122405 <td>2PY10IN0122212</td> <td>Gastos Generales</td> <td>m</td> <td>1.443</td> <td>983.272</td> <td>681,41</td> <td>819,39</td>	2PY10IN0122212	Gastos Generales	m	1.443	983.272	681,41	819,39
PY10IN0122300 Energía Kwh 2.731.940 715.877 0,26 596,56 29710IN0122301 Compra de Energía Kwh 2.408.155 196.778 0,08 163,98 29710IN0122302 Generación de Energía Kwh 323.785 214.300 0,66 178,58 29710IN0122303 Subestaciones m 1.443 76.330 52,90 63,61 29710IN0122304 Trasmisión y Distribución m 1.443 76.330 52,90 63,61 29710IN0122305 Generación de Aire m 1.443 76.330 52,90 63,61 22,87 63,58 29710IN0122400 Trabajos Varios m 1.443 0 0,00 0,00 0,00 29710IN0122401 Mantenimiento de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 29710IN0122401 Mantenimiento de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 29710IN0122401 Ghamilia de Calabores m 1.443 0 0,00 0,00 29710IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 119.796 83,02 99,83 29710IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 119.796 83,02 99,83 29710IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 64.235 44,51 53,53 29710IN0122406 Manejo Ambiental m 1.443 64.235 44,51 53,53 29710IN0122407 Otros m 1.443 0 0,00 0,00 29710IN0122407 Otros m 1.723 61.248 35,55 35,55 29710IN0123001 Revestimiento con Concreto m 1.723 61.248 35,55 35,55 29710IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 29710IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 29710IN0123005 Otros m 1.723 0 0,00 0,00 29710IN0123005 Otros m 1.723 214,404 124,46 29710IN0123005 Officina de Proyectos Mina m 1.723 214,404 124,46 29710IN0124000 Officina de Proyectos Mina m 1.723 214,404 124,46 29710IN0124000 Officina de Proyectos Mina m 1.723 214,404 124,46 29710IN0124000 Officina de Proyectos Mina m 1.723 214,404 124,46 29710IN0124000 Officina de Proyectos Mina m 1.723 214,404 124,46 29710IN0124000 Officina de Proyectos Mina m 1.723 214,404 124,46 29710IN0124000 Officina de Proyectos Mina m 1.723	2PY10IN0122213	Utilidad	m	1.443	293.053	203,09	244,21
2PY10IN0122301 Compra de Energía kwh 2.408.155 196.778 0,08 163,98 2PY10IN0122302 Generación de Energía kwh 323.785 214,300 0,66 178,58 2PY10IN0122303 Subestaciones m 1.443 152.177 105,46 126,81 2PY10IN0122304 Trasmisión y Distribución m 1.443 76.330 52,90 63,61 2PY10IN0122305 Generación de Aire m 1.443 76.291 52,87 63,58 2PY10IN0122400 Trabajos Varios m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122401 Mantenimiento de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122402 Rehabilitación de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122402 Rehabilitación de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122403 Obras Civiles Accesorias m 1.443 119.796 83,02 99,83 2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 26.730 18,52 22,28 2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0122406 Manejo Ambiental m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0122407 Otros m 1.723 61.248 35,55 35,55 32,51 32,51 32,51 32,51 32,51 32,51 32,51 32,51 33,	2PY10IN0122300	Energía	kwh	2.731.940	715.877	0,26	596,56
2PY10IN0122302 Generación de Energía kwh 323.785 214.300 0,66 178,58 2PY10IN0122303 Subestaciones m 1.443 152.177 105,46 126,681 2PY10IN0122304 Trasmisión y Distribución m 1.443 76.330 35,90 63,61 2PY10IN0122405 Generación de Aire m 1.443 76.291 52,87 63,58 2PY10IN0122400 Trabajos Varios m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122401 Mantenimiento de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122402 Rehabilitación de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122403 Obras Civiles Accesorias m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 119,796 83,02 99,83 2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0122406 Manejo Ambiental m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0122407 Otros m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122407 Trabajos Finales m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0123001 Trabajos Finales m 1.473 61.248 35,55 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 61.248 35,55 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 61.248 35,55 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Afaltado Via m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123006 Otros m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123007 Portal de Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123006 Otros m 1.723 214.40 124,46 124,46 2PY10IN0123007 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.40 124,46 2PY10IN012400 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.40 124,46 2PY10IN012400 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.40 124,46 2PY10IN012400 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.40 124,46 2PY10IN012400 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.40 124,46 2PY10IN012400 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.40 124,46 2PY10IN012400 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.40 124,46 2PY10IN01240		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
2PY10IN0122303 Subestaciones m 1.443 152.177 105,46 126,81	2PY10IN0122302						
2PY10IN0122304 Trasmisión y Distribución m 1.443 76.330 52,90 63,61 2PY10IN0122305 Generación de Aire m 1.443 76.291 52,87 63,58 2PY10IN0122401 Mantenimiento de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122402 Rehabilitación de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122403 Obras Civiles Accesorias m 1.443 19,796 83,02 99,83 2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 19,796 83,02 99,83 2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0122406 Manejo Ambiental m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0123007 Trabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123002 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
2PY10IN0122305 Generación de Aire m 1.443 76.291 52,87 63,58 2PY10IN01224001 Trabajos Varios m 1.443 210.761 146,06 175,68 2PY10IN0122402 Mantenimiento de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122403 Obras Civiles Accesorias m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 119.796 83,02 99,83 2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 26.730 18,52 22,228 2PY10IN0122406 Manejo Ambiental m 1.443 64,235 44,51 53,53 2PY10IN01223007 Trabajos Finales m 1.723 61,248 35,55 35,55 2PY10IN0123000 Trabajos Finales m 1.723 61,248 35,55 35,55 2PY10IN0123000 Portal de Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123002 <							
2PY10IN01224001 Trabajos Varios m 1.443 210.761 146,06 175,63 2PY10IN0122401 Mantenimiento de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122402 Rehabilitación de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122403 Obras Civiles Accesorias m 1.443 119.796 83,02 99,83 2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 26.730 18,52 22,28 2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0122407 Otros m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0123000 Trabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003		•					
2PY10IN0122401 Mantenimiento de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122402 Rehabilitación de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122403 Obras Civiles Accesorias m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 119.796 83,02 99,83 2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 66.235 44,51 53,53 2PY10IN0122406 Manejo Ambiental m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122407 Otros m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123000 Trabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (V							
2PY10IN0122402 Rehabilitación de Labores m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122403 Obras Civiles Accesorias m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 119.796 83,02 99,83 2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 66.235 44,51 53,53 2PY10IN0122407 Manejo Ambiental m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0123000 Trabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123006 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		•					
2PY10IN0122403 Obras Civiles Accesorias m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 119.796 83,02 99,83 2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 26.730 18,52 22,28 2PY10IN0122407 Manejo Ambiental m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0123007 Trabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124006							
2PY10IN0122404 Tratamiento de Aguas m 1.443 119.796 83,02 99,83 2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 26.730 18,52 22,28 2PY10IN0122406 Manejo Ambiental m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0122407 Otros m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0123000 Trabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alimbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124006 Supervisión <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
2PY10IN0122405 Desmovilizacion del Contratista m 1.443 26.730 18,52 22,28 2PY10IN0122406 Manejo Ambiental m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0122407 Otros m 1.43 0 0,00 0,00 2PY10IN0123000 Tabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124006 Supervisión m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124100 Oficina de Proyectos Mina					-		
2PY10IN0122406 Manejo Ambiental m 1.443 64.235 44,51 53,53 2PY10IN0122407 Otros m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0123000 Tabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123006 Otros m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 214.440 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 2							
2PY10IN0122407 Otros m 1.443 0 0,00 0,00 2PY10IN0123001 Tabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124006 Supervisión m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 214.440 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723							
2PY10IN01230001 Trabajos Finales m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123006 Otros m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 </td <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		-					
2PY10IN0123001 Portal de Concreto m 1.723 61.248 35,55 35,55 2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123006 Otros m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124100 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 Total m					_		
2PY10IN0123002 Revestimiento con Concreto m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Otros m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 Total m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12 Contigencia m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12		·					
2PY10IN0123003 Cuneta (Vaceado de Concreto) m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123006 Otros m 1.723 1 0 0,00 0,00 2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 70tal m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12 Contigencia % 10 798.975 4.637,12							
2PY10IN0123004 Afirmado y/o Asfaltado Vía m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123006 Otros m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 70tal m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12 Contigencia % 10 798.975 4.637,12							
2PY10IN0123005 Alumbrado Rampa m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0123006 Otros m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 Total m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12 Contigencia % 10 798.975 4.637,12							
2PY10IN0123006 Otros m 1.723 0 0,00 0,00 2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124100 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 Total m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12 Contigencia % 10 798.975 4.637,12		•					
2PY10IN0124000 Supervisión m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124100 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 Total m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12 Contigencia % 10 798.975 4.637,12		·					
2PY10IN0124100 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 Total m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12 Contigencia % 10 798.975 6.637,12			m		-		
2PY10IN0124101 Oficina de Proyectos Mina m 1.723 214.440 124,46 124,46 Total m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12 Contigencia % 10 798.975 4.637,12	2PY10IN0124000	•	m				
Total m 1.723 7.989.755 4.637,12 4.637,12 Contigencia % 10 798.975 ————————————————————————————————————		Oficina de Proyectos Mina	m	1.723	214.440	124,46	124,46
Contigencia % 10 798.975	2PY10IN0124101	Oficina de Proyectos Mina	m	1.723	214.440	124,46	
	Total		m			4.637,12	4.637,12
Total Final m 1.723 8.788.730 5.100,83 5.100,83	Contigencia		%	10	798.975		
	Total Final		m	1.723	8.788.730	5.100,83	5.100,83