## DS8: Induction et thermodynamique

Durée : 4h. Les calculatrices sont autorisées. Le devoir est probablement trop long pour être terminé, faites-en le maximum.

## Exercice 1: Le transformateur torique (CCP 2018)

On étudie un modèle simplifié du transformateur schématisé sur la figure 1 ci-dessous. Il est constitué d'un matériau magnétique torique d'axe (Oz) à section carrée de côté a et de rayon intérieur R. L'espace est rapporté à la base cylindrique  $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$  représentée pour un point M quelconque sur le schéma.




Figure 1 – Vue de dessus du transformateur

Le bobinage « primaire », noté  $C_1$ , est un enroulement de  $N_1$  spires autour de ce tore, il est parcouru par un courant d'intensité  $i_1$ . Le bobinage « secondaire », noté  $C_2$ , est un enroulement de  $N_2$  spires autour de ce tore, il est parcouru par un courant d'intensité  $i_2$ .

on admet que dans le tore, le champ magnétique est dirigé dans la direction de  $\vec{e}_{\theta}$ .

1. Si les courants  $i_1$  et  $i_2$  sont positifs, le champ magnétique est-il suivant  $\vec{e}_{\theta}$  ou  $-\vec{e}_{\theta}$ ?

On peut montrer (TSI2) que le champ créé par le circuit  $C_1$  en tout point à l'intérieur du tore est :

$$\vec{B}_1 = \pm \frac{\mu_0 N_1 i_1}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

Le signe + ou - est à choisir en fonction de la réponse à la question précédente.  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \, \mathrm{S\,I}$  est la perméabilité magnétique du vide.

- 2. Donner l'unité de  $\mu_0$ .
- 3. Donner l'expression du flux magnétique  $\varphi$  du champ magnétique  $\vec{B}_1$  à travers une spire du circuit  $C_1$  sous forme d'une intégrale de surface. On montrera que l'intégrale porte sur les coordonnées r et z et dans ces conditions dS = dr dz.
- 4. Calculer l'intégrale précédente et donner l'expression de  $\varphi$ .
- 5. En déduire le flux total  $\phi$  de  $\vec{B}_1$  à travers les  $N_1$  spires du circuit  $C_1$ .
- 6. Rappeler la définition de l'inductance propre L (ou coefficient d'auto-inductance).
- 7. En déduire que l'inductance propre  $L_1$  du circuit  $C_1$  est donnée par :

$$L_1 = N_1^2 \frac{a\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{R+a}{R}\right)$$

- 8. Quelle est alors l'expression de l'inductance propre  $L_2$  du circuit  $C_2$ ?
- 9. Rappeler la définition du coefficient d'inductance mutuelle M.
- 10. Montrer que ce coefficient M est donné par :

$$M = N_1 N_2 \frac{a\mu_0}{2\pi} \ln \left( \frac{R+a}{R} \right)$$

- 11. La résistance des bobinages étant négligée, exprimer la tension  $u_1$  aux bornes du primaire en fonction des dérivées par rapport au temps de  $i_1$  et  $i_2$  et des coefficients  $L_1$  et M.
- 12. Faire de même pour la tension  $u_2$  aux bornes du secondaire en fonction des dérivées par rapport au temps de  $i_1$  et  $i_2$  et des coefficients  $L_2$  et M.

2017–2018 page 1/4

13. En déduire que l'on a la relation suivante :

$$u_1 = \frac{L_1}{M}u_2 + \frac{M^2 - L_1L_2}{M}\frac{\mathrm{d}\,i_2}{\mathrm{d}\,t}.$$

14. Prouver que cette relation se simplifie pour faire apparaître ce que l'on appelle le rapport de transformation défini comme le rapport des tensions du secondaire et du primaire :

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{N_2}{N_1}.$$

- 15. Expliquer alors comment les transformateurs constituent des éléments centraux de la chaîne de transport de l'électricité.
- 16. Que peut-on dire du rendement en puissance entre primaire et secondaire?
- 17. Le fonctionnement d'un transformateur est-il possible pour des signaux continus? Justifiez votre réponse.
- 18. Techniquement les matériaux magnétiques utilisés dans les transformateurs sont réalisés en accolant des feuillets en acier. Quels types de pertes cherche-t-on ainsi à éviter?

## Exercice 2: Le moteur asynchrone (centrale 2016)

Le compresseur d'une pompe à chaleur fonctionne grâce à un moteur asynchrone que nous allons à présent étudier. Le moteur asynchrone est constitué de deux bobinages fixes (modélisés par des solénoïdes infinis) et d'une bobine plate carrée en rotation autour d'un axe fixe. Il est alimenté par le secteur via une prise de courant classique.

Dans toute cette partie, on se place dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-stationnaires.

En faisant abstraction des spires manquant dans la partie centrale, on considère deux solénoïdes (1) et (2) identiques, de rayon A, de grande dimension selon leur axe, disposés de sorte que leurs axes respectifs (x'x) et (y'y) soient perpendiculaires et concourant au point O (figure 1). Ils comportent n spires par mètre et sont parcourus par les courants respectifs  $i_1(t) = I_M \cos(\omega_0 t)$  et  $i_2(t) = I_M \cos(\omega_0 t + \alpha)$  où  $\omega_0$  est une pulsation constante. Le sens de parcours des courants est indiqué sur la figure 1.

On rappelle :  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \,\mathrm{H}\,\mathrm{m}^{-1}$ .




Figure 1 - Moteur asynchrone

- 1. À quelle condition peut-on faire l'hypothèse de l'approximation des régimes quasi-stationnaires?
- 2. L'intensité du champ magnétique créé par un solénoïde infini comportant n spires par mètre, parcouru par un courant i est  $B=\mu_0 ni$ . Donner la direction et le sens des champs magnétiques créés par les solénoïdes (1) et (2) lorsque  $i_1>0$  et  $i_2>0$ .
- 3. Montrer que l'inductance propre  $L_S$  d'un solénoïde est donnée par :  $L_S = \mu_0 n^2 \pi A^2 l$ . Calculer la valeur numérique de  $L_S$  sachant que chaque solénoïde est constitué d'un enroulement de 4 rangées de spires jointives. On donne  $a=0,2\,\mathrm{mm}$  le rayon du fil de cuivre utilisé,  $A=2\,\mathrm{cm}$  et  $l=20\,\mathrm{cm}$ .

2017–2018 page 2/4




FIGURE 2 - Circuit électrique des solénoïdes du moteur

- 4. On considère maintenant l'association des deux solénoïdes (1) et (2) décrite ci-dessus. Exprimer le champ magnétique  $\vec{B}(O,t)$  créé en O dans les cas où  $\alpha=\pi/2$  et  $\alpha=-\pi/2$ .
- 5. Pour quoi peut-on qualifier ce champ magnétique de *champ tournant*? Dans quel sens tour ne le champ lorsque  $\alpha=\pi/2$  et  $\alpha=-\pi/2$ ?
  - Dans la suite du problème, on se placera dans le premier cas  $\alpha = \pi/2$ .
- 6. On donne  $I_M=0,1$  A. Calculer la norme du champ magnétique créé en O. Commenter.

En pratique, on réalise un déphasage de  $\pi/2$  entre les deux courants en mettant un condensateur C en série avec le solénoïde (2). Les circuits électriques pour les solénoïdes (1) et (2) sont représentés sur la figure 2.


- 7. La résistance r correspond à la résistance du fil de cuivre utilisé dans la bobine. La résistance d'un conducteur cylindrique de longueur  $l_c$ , de surface S et de résistivité  $\rho$  est  $r=\frac{\rho l_c}{S}$ .

  Calculer la valeur de r pour les solénoïdes sachant. La résistivité du cuivre  $\rho=17\times 10^{-9}\,\mathrm{m}$
- 8. Montrer que le déphasage  $\alpha$  entre les intensités qui circulent dans les bobines est :

$$\alpha = \arctan\left(\frac{L_S \omega_0}{r}\right) - \arctan\left(\frac{L_S \omega_0 - \frac{1}{C\omega_0}}{r}\right)$$

9. En déduire l'expression de la capacité C du condensateur à utiliser pour obtenir un déphasage de  $\alpha=\frac{\pi}{2}$ . Calculer la valeur numérique de C.

On place en O une bobine plate carrée (S) de surface  $S=b^2$  comportant N spires orientées. Le vecteur surface  $\vec{S}=b^2\vec{n}$  reste dans le plan xOy où il est repéré à la date t par l'angle  $\theta(t)=\omega t$  par rapport à Ox.



Cette bobine (S) possède une résistance R et une inductance propre L.

Le côté b de la bobine plate (S) est supposé très petit devant le rayon A des deux solénoïdes. Ainsi, le champ magnétique  $\vec{B}(O,t)$  créé par les deux solénoïdes peut être supposé uniforme sur toute la surface S de la bobine (S), on le notera  $\vec{B}_0$ . Dans le plan xOy, il est repéré à la date t par l'angle  $\omega_0 t$ .

En fonctionnement, cette bobine (S) entraı̂ne le reste du dispositif en exerçant sur lui un couple  $+\Gamma \vec{u}_z$ . On considère que la liaison entre la bobine et son support est parfaite.

- 10. Justifier sans calcul l'existence d'un courant induit i(t) dans la bobine (S).
- 11. Justifier sans calcul l'origine du mouvement de la bobine (S).
- 12. Faire un schéma électrique équivalent de la bobine (S) en faisant apparaître l'inductance L, la résistance R et la fem induite e dans la bobine. On fera apparaître l'intensité i du courant qui circule dans la bobine.
- 13. Écrire l'équation différentielle (E) vérifiée par l'intensité du courant i(t) circulant dans (S). Pour alléger les notations, on pourra poser :  $\Omega = \omega_0 \omega$  et  $\Phi_0 = NSB_0$ .

Dans la suite du problème, on suppose le régime forcé établi :  $\Omega = \text{constante}$ .

On note :  $i(t) = i_m \sin(\Omega t - \psi)$  la solution de l'équation (E) en régime établi.

- 14. Exprimer  $i_m$  et  $\psi$  en fonction de  $\Omega$  et des données du problème.
- 15. Définir le moment magnétique  $\vec{M}$  associé à la bobine plate (S).
- 16. Expliciter l'action mécanique de Laplace s'exerçant sur la bobine (S).
- 17. Exprimer le couple  $\Gamma(t)$  en fonction de  $\Omega$  et des données du problème.
- 18. Dans un fonctionnement usuel, c'est la valeur moyenne temporelle  $\langle \Gamma \rangle$  du couple qui intervient.

$$\text{Montrer que}: \langle \Gamma \rangle = \frac{\Gamma_0(1-X)}{1+\lambda^2(1-X)^2} \text{ avec } X = \omega/\omega_0.$$


On exprimera  $\lambda$  et  $\Gamma_0$  en fonction des données du problème.

- 19. Tracer l'allure de  $\langle \Gamma \rangle / \Gamma_0$  en fonction de X en prenant  $\lambda = 4$ . Commenter l'allure de la courbe obtenue, notamment sous l'angle du moteur asynchrone.
  - Dans la suite du problème, on considère la plage de vitesse :  $0 < \omega < \omega_0$ .
- 20. On s'intéresse à la stabilité du moteur en cours de fonctionnement. La partie utilisatrice impose une valeur de  $\langle \Gamma \rangle$ , on trouve alors en général deux valeurs possibles de  $\omega$ :  $\omega_1$  et  $\omega_2 > \omega_1$ . Montrer qualitativement que la valeur de  $\omega_2$  correspond à un régime stable.
- 21. Exprimer la valeur moyenne temporelle  $\langle \mathcal{P} \rangle$  de la puissance mécanique fournie par le moteur. Commenter l'expression obtenue.

## Exercice 3: Transformation cyclique d'un gaz parfait

On considère n moles de gaz parfait monoatomique enfermé dans un cylindre fermé par un piston mobile. Initialement, le volume du cylindre est  $V_1$ , la pression du gaz est  $P_1$  et sa température  $T_1$ , c'est l'état 1. Le cylindre est en contact thermique avec un réservoir d'eau à la température  $T_1$ . Dans toute la première partie, le réservoir d'eau est considéré comme un thermostat.

- Le gaz subit la série de transformations suivante :
- Compression adiabatique quasistatique jusqu'au volume  $V_2 < V_1$ : état 2;
- Refroidissement isochore pour revenir à la température  $T_1$  du thermostat : état 3;
- Détente isotherme quasistatique pour revenir à l'état 1.



Pour une transformation adiabatique quasistatique, la loi de Laplace indique qu'à chaque instant de la transformation on a  $PV^{\gamma} = \text{constante}$  avec  $\gamma = \frac{5}{3}$  pour un gaz parfait monoatomique.

- 1. Rappeler le premier principe de la thermodynamique pour un système au repos.
- 2. Qu'est-ce qu'une transformation adiabatique, en pratique quelles sont les transformations que l'on pourra considérer comme adiabatiques?
- 3. Qu'est-ce qu'une transformation isotherme, en pratique quelles sont les transformations que l'on pourra considérer comme isothermes?
- 4. Exprimer la pression  $P_2$  atteinte par le gaz dans l'état 2 en fonction de  $P_1$ ,  $V_1$  et  $V_2$ .
- 5. En déduire l'expression de la température  $T_2$  atteinte par le gaz dans l'état 2 en fonction de  $T_1$ ,  $V_1$  et  $V_2$ .
- 6. Représenter les transformations subies par le gaz dans un diagramme (P, V).
- 7. Montrer que le travail des forces de pression reçu par le gaz lors de la transformation  $1 \to 2$  vaut :

$$W_{12} = \frac{3}{2} P_1 V_1 \left( \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma - 1} - 1 \right)$$

On pourra au choix calculer l'intégrale donnant le travail  $W_{12}$  ou utiliser le premier principe entre les états 1 et 2.

- 8. Que vaut le travail  $W_{23}$  reçu par le système lors de la transformation  $2 \to 3$ ? Exprimer la chaleur  $Q_{23}$  reçue par le système au cours de cette transformation en fonction de  $T_1$  et  $T_2$ . On pourra judicieusement appliquer le premier principe.
- 9. Exprimer le travail  $W_{31}$  et la chaleur  $Q_{31}$  reçus par le système au cours de la transformation  $3 \to 1$  en fonction de  $V_2$  et  $V_1$ .
- 10. Montrer qu'au cours d'un cycle, le travail et la chaleur reçus par le système sont :

$$W=P_1V_1\left[\frac{3}{2}\left(\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}-1\right)-\ln\frac{V_1}{V_2}\right]\quad \text{ et }\quad Q=-W$$

- 11. Quel est le signe de W? Quel est le signe de Q? On pourra donner un argument physique, ou étudier mathématiquement le signe de W et Q.
- 12. Expliquer qualitativement ce qu'il va se passer avec l'eau du réservoir lorsqu'on effectue un grand nombre de cycles identiques. Pourra-t-on toujours le considérer comme un thermostat?

2017-2018