Automação e Controle

Aula EAD

Acadêmico Marlon Henry Schweigert

 $0:00 \sim 15:00$

- Tecnologias e Computação devem ser utilizados pela engenharia
- Controle de Manufatura por computador
- Group I: Pouca saída e produção unitária
 - Não pode ser aplicado
- Group II: Larga escala e produção massiva
 - Pode conter computação
- Group III: Produção contínua
 - Deve conter computação
- Sistemas de produção
 - Dois níveis
 - Produção quantitativa: O número de unidades produzidos anualmente
 - Produção varienty: Analisa a quantia que é produzida em uma etapa: Kanban?
 - Baixa Quantidade **Group I**: Produtos são complexos. Realizados sob demanda.
- Quantidade Média **Group II**: Pedido de produção é repetitivo. Poucas variações. Uma máquina realiza vários produtos diferentes.
- Alta quantidade **Group III**: Produz massivamente um único objeto arranjado em um único layout.

15:00 ~ 30:00

- Timeline sobre mudanças de 1960 até próximo á 1990 sobre Manufatura.
- Estrutura de uma empresa de manufatura tradicional (Orientada a documentação?)
 - A integração de tais papéis
 - CAD / CAM
 - Informações através da própria linha de produção
 - Diferenças entre CAD/CAM e CIM
 - CIM integra vários CAD/CAM
 - Computer Integrated Manufacturing
 - Integrar pessoas, processos e projetos da manufatura.

 $30:00 \sim 45:00$

- CAD/CAM
 - Permite transferir informações do design para a manufatura:
 - Planejamento de Custos, Tempo, Programas para automação (e. g., CNC)
- CIM
- Trabalha de MainFrames para Microcontroladores no chão de fábrica
- FMS
- Controla o chão de fábrica

45:00 ~ 60:00

- Diagrama mostrando a complexidade da integração entre CAP, CAD, PPC, CAM, CAQ
- Desafios de integração entre tais módulos
 - Organização de dados conforme a hierarquia da empresa
- A roda sobre CIM
 - (Não é possível ver o slide)
- Porque Precisam do CIM?
 - Produção tem um tempo menor
 - Salvar tempo é a chave; Máquinas rápidas não são eficientes;
 - Mesmos dados em diferentes locais e diferentes formatos;