



# 项目质量管理 方法介绍








## 全面质量管理的基本概念

ISO 8 4 0 2 — 1 9 9 4 《质量管理和质量保证术语》对全面质量管理(Total Quality Management, TQM)的定义是:

一个组织以质量为中心,以全员参与为基础,目 的是通过顾客满意和本组织所有成员及社会受益 而达到长期成功的管理途径。






# 全面质量管理的核心观点

- ❖ 1、用户满意是检验和衡量质量优劣的基本尺度。衡量项目成功最主要的标准是用户满意度。
- ❖ 2、预防为主的观点。质量管理的目的,不在于检查、剔除废品,而在于根除和预防错误事件的发生。
- ❖ 3、质量管理必须坚持"三全管理"。"三全管理"即要求做到全员、全过程和全方位管理。
- ❖ 4、质量管理必须坚持PDCA循环。






# 全面质量管理基本手段——PDCA循环

- ▶ PDCA循环即P (plan)—计划、D (do)—执行、C (check)—检查、A (action)—处理。
- 是美国统计学家爱.戴明博士创造的一种管理产品质量的方法, 又叫戴明环。
- ▶ PDCA循环是质量管理的基本方法,它不是运行一次就结束, 而是周而复始的循环进行。
- ▶ PDCA循环的核心是质量改进,其内容包括四个阶段、八个步骤。









## PDCA循环的四个阶段

- 第一阶段是计划,包括方针、目标、活动计划书、 管理项目;
- 第二阶段是实施,即实地去做;
- 第三阶段是检查,查明执行中的成败并分析原因;
- 第四阶段是处理,肯定成功的经验,使之标准化、规范化,总结失败的教训,引以为鉴。






## PDCA循环的八个步骤







#### PDCA循环的整个过程

- ▶ (左)是PDCA循环的基本原理;
- ▶ (中)是PDCA循环的结构,即大环套小环;
- ▶ (右)是PDCA循环的功能,即通过一次次的循环,便能将质量管理活动推向一个新的高度,使项目管理的质量不断得到改进和提高。
















## 项目质量管理的新阶段——6σ管理

- 6σ 在统计学中表示"标准差",用来表示数据相对于平均值的分散程度。
- 狭义的六西格玛仅表示了统计学中的含义,即在过程输出为正态分布的情况下,每百万个输出中,出现在+6σ和-6σ的之外的输出的概率为3.4个。
- ▶ 广义的六西格玛则属于管理领域,是在提高顾客满意程度的同时降低经营成本和周期的过程革新方法,它是通过提高组织核心过程的运行质量,进而提升企业赢利能力的管理方式,也是在新经济环境下企业获得竞争力和持续发展能力的经营策略。





#### 6σ管理关注的六个主题

#### 6σ管理关注的六个主题

真正关注顾客


预防性的管理

无边界的通力合作

追求完美但容忍失败

以数据和事实作为驱动

把流程的改进作为成功的关键



#### 实现6σ的六步法

第明提产服什一份的或是

第四步 第五步

制定你的 优化你的工作流程 工作流程

摩托罗拉总结出实现6 σ的六个步骤







#### 第一步: 明确你是做什么的

第明提产服 伊姆姆 外面 一步 你的 或是 什么

第四步 第五步

制定你的 优化你的工作流程 工作流程

- ◆在这一步骤中要解决的问题是:
- ●明确你是做什么的,你向顾客提供的产品或服务 是什么
- ●确定好用以测量你的产品或服务的单位是什么







#### 第二步: 了解你的顾客及其需求


第明提产服什步你的或是什么

第二步 明确你谁, 顾客是顾客 以及顾客 的期望 是什么 第三涉及 第三涉及 第三涉及 期的 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 是什么

第四步 第五步

制定你的 优化你的工作流程 工作流程

- ◆在这一步骤中要解决的问题是:
  - ●明确你的顾客是谁
  - ●了解顾客的期望
  - ●确定顾客的关键要求
  - ●明确你为顾客提供的产品或服务中,缺陷、次





#### 第三步: 明确你的需求是什么

第明提产服什少你的或是什么

第三步 为了 两 望, 那 求 如 果 什 么

第四步 第五步

制定你的 优化你的工作流程 工作流程

- ◆在这一步骤中要解决的问题是:
  - ●明确你的输出是什么,即你需要你的供应商给你什么
  - ●明确你的供应商是谁,你的供应商通常不止一个
  - ●你要权衡利弊,你希望哪个供应商给你供货







#### 第四步: 制定你的工作流程

第明提产服什少你的或是什么


第四步

制定你的工作流程

第五步

优化你的 工作流程

- ◆在这一步骤中要解决的问题是:
  - ●对你的工作流程设计出一张实际流程图
  - ●了解流程图的作用及特点



#### 第五步: 优化你的工作流程

第明提产服什

第四步

制定你的工作流程

第五步

优化你的 工作流程

- ◆在这一步骤中要解决的问题是:
  - ●用检查单收集流程中出现缺陷的数据
  - ●用柏拉图显示数据
  - ●用鱼骨图分析造成主要缺陷的原因
  - ●优化改进流程,绘制新的流程图





#### 第六步: 不断提高 追求卓越

第明提产服什少你的或是什么

第三海 學 第三海 學 第三海 的 第二次 的 第二次 的 第二次 的 第二次 是什么

第四步

制定你的工作流程

第五步

优化你的 工作流程

- ◆在这一步骤中要解决的问题是:
  - ●明确行业流程的基准
  - ●计算DPMO(每百万次采样数的缺陷率)
  - ●将DPMO转换成σ水平
  - ●与过去的 σ 水平进行比较
  - ●总结经验,不断提高









## 6σ的核心内容一DMAIC模型



#### 1) D(Define)——界定

界定 Define

控制 Control

识别客户要求:确定影响客户满意度的关键因素

量测 Measure

改进 Improve







#### 2) M(Measure) ——量测

界定 Define

控制 Control

明确测量系统, 收集整理数据CTQs, 为量化分析做好准备 量测 Measure

改进 Improve







#### 3) A(Analyze)——分析

界定 Define

控制 Control

运用多种统计技 术方法找出存在 问题的根本原因 量测 Measure


改进 Improve








#### 常用统计分析工具









回归分析  $Y=f(x)+\varepsilon$ 

量测所得各种数据 Data 列联表分析



相关分析 **y=**?







#### 4) I(Improve)——改进

界定 Define

控制 Control

结合分析结果,提出改进措施,方案......

量测 Measure

改进 Improve







#### 5) C(Control)——控制

界定 Define

控制 Control

将主要变量的偏差控制在许可范围。主要应用 SPC技术。 量测 Measure

改进 Improve










## 项目质量管理中推进6σ管理

- 在经营层面形成企业相互协作、追求完美和持续改进的质量文化。
- 要结合IS09001规范作业方法、形成量化习惯和数据基础。
- 面向顾客建立流程管理方法。
- 在重复性过程中试验6σ 改进方法。
- 在企业实施持续改进,形成良性循环。





## THANKS!







