

1. Datos del activo y la intervencion

Informacion del activo	Informacion de la intervencion
HOSPITAL / CLIENTE Hospital Pablo Tobon Uribe NOMBRE DEL ACTIVO Central de oxigeno medicinal CODIGO INTERNO OX-CENTRAL-01	FABRICANTE Air Liquide MODELO Manifold MX-40 NUMERO DE SERIE ALQ-2021-88431 FECHA DE INTERVENCION 02/09/2026 17:10 FECHA PROGRAMADA 31/08/2026 TECNICO RESPONSABLE Juan Esteban Marulanda

Descripcion de la intervencion
Inspeccion programada segun plan de mantenimiento preventivo trimestral. Verificacion de presiones, manómetros y valvulas.

Notas
Intervencion sin novedades. Equipo operativo al cierre.

2. Checklist ejecutado

General		
Campo	Respuesta	Observaciones
Presion de linea (bar)	4.2	
Estado de manómetros	Conforme	
Fuga detectada en conexiones	No	
Estado de valvula de corte	Conforme	
Observaciones de la inspeccion	Se reemplazo empaque del regulador secundario. Se recomienda programar cambio de manometro en el proximo preventivo.	

Inicio: 02/09/2026 15:10 | Fin: 02/09/2026 17:10

3. Evidencia fotografica

Central de oxigeno antes de la intervencion
02/09/2026 18:10
GPS: 6,2442000, -75,5812000

Manometro de linea principal
02/09/2026 18:10
GPS: 6,2442000, -75,5812000

Regulador secundario tras el cambio de empaque
02/09/2026 18:10
GPS: 6,2442000, -75,5812000

4. Materiales utilizados

Repuesto / Insumo	Cantidad	Unidad
Empaque de regulador 1/4" (EMP-REG-014)	2,00	und

5. Firmas

FIRMA DEL TECNICO Juan Esteban Marulanda TECNICO DE GASES MEDICINALES 02/09/2026 18:10 SHA-256: BBBB	FIRMA DEL RECEPTOR / CLIENTE Martha Lucia Ospina JEFE DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 02/09/2026 18:10
---	---