



TODO GAS S.A.
"Su solución en Gases Medicinales"

ACTA DE SERVICIO

Preventivo

OT-1

Emitido: 02/09/2026 18:13

Estado: Finalizada

1. Datos del activo y la intervención

Información del activo	Información de la intervención
HOSPITAL / CLIENTE Hospital Pablo Tobon Uribe NOMBRE DEL ACTIVO Central de oxígeno medicinal CÓDIGO INTERNO OX-CENTRAL-01	FABRICANTE Air Liquide MODELO Manifold MX-40 NÚMERO DE SERIE ALQ-2021-88431 FECHA DE INTERVENCIÓN 02/09/2026 17:13 FECHA PROGRAMADA 31/08/2026 TÉCNICO RESPONSABLE Juan Esteban Marulanda

Descripción de la intervención
Inspeccion programada segun plan de mantenimiento preventivo trimestral. Verificacion de presiones, manómetros y valvulas.

Notas
Intervencion sin novedades. Equipo operativo al cierre.

2. Checklist ejecutado

General		
Campo	Respuesta	Observaciones
Presion de linea (bar)	4.2	
Estado de manómetros	Conforme	
Fuga detectada en conexiones	No	
Estado de valvula de corte	Conforme	
Observaciones de la inspeccion	Se reemplazo empaque del regulador secundario. Se recomienda programar cambio de manometro en el proximo preventivo.	

Inicio: 02/09/2026 15:13 | Fin: 02/09/2026 17:13

3. Evidencia fotográfica

Central de oxígeno antes de la intervención
02/09/2026 18:13
GPS: 6,2442000, -75,5812000

Manómetro de línea principal
02/09/2026 18:13
GPS: 6,2442000, -75,5812000

Regulador secundario tras el cambio de empaque
02/09/2026 18:13
GPS: 6,2442000, -75,5812000

4. Materiales utilizados

Repuesto / Insumo	Cantidad	Unidad
Empaque de regulador 1/4" (EMP-REG-014)	2,00	und

5. Firmas

FIRMA DEL TÉCNICO Juan Esteban Marulanda TECNICO DE GASES MEDICINALES 02/09/2026 18:13 SHA-256: BBBB...BBB...	FIRMA DEL RECEPTOR / CLIENTE Martha Lucia Ospina JEFE DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 02/09/2026 18:13
--	---