화학사고속보

제공: 한국산업안전보건공단 부산지역본부

중대산업사고예방 울산 기술지원팀(문의)052-228-5847

화학물질 펌프 누출사고

〈재해개요〉

2014년 2월 25일(화) 14:28분경 울산광역시 남구 부곡동 소재 ○○화학 직쇄형알킬벤젠 제조공정 순환펌프(Non-Seal 타입) 운전 중 펌프의 내부 영구자석 덮개와 내·외부 영구자석 분리용 덮개 접촉으로 분리용 덮개가 마모에 의해 절단됨에 따라 화학물질(노말 파라핀 및 불산 혼합물)이펌프 케이싱의 드레인 홀을 통해 누출된 사고임.

□ 사고형태 및 피해정도 : 누출 / 펌프 1기 파손



□ 사고발생원인

- 설비 신규도입에 따른 검사 및 정비 미흡
- 누출방지 및 피해 최소화를 위한 안전조치 미흡
 - 누출을 조기에 감지하고 차단하는 사고피해 최소화를 위한 사전조치가 미흡함.

□ 재해예방 안전대책

- 신규 설비도입시 주기적인 설비 검사 및 예방정비 철저
- 화학물질 누출방지 및 피해 최소화를 위한 추가 안전조치 실시
 - 화학물질 누출을 신속히 인지하고 조치할 수 있도록 펌프 주변에 가스감지기를 설치 하여야 함.
 - 펌프 전단에 긴급차단밸브 및 자동살수장치를 설치하고 가스감지기와 연동조치를 실 시하여야 함.
 - 펌프 케이싱에 드레인밸브를 설치하여야 함.

본 속보는 동종재해 예방을 위해 중대산업사고예방 울산 기술지원팀에서 제작하여 제공하는 것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적정한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 비랍니다.