
상판설치 작업 중 떨어짐

재해개요

2025. 01. 00.(수) 15:05경 경남 함안시 소재 OOOOO 공장내에서 유도가열 설비와 소재 이송장치 설치 작업을 위한 상판 연결 작업 중 상판 단부(H≒2.7)에서 떨어짐



발생원인

- ► 근로자 추락방지조치 미실시
- 단부와 같이 추락위험이 큰 장소의 경우, 해당 장소의 근로자가 떨어지지 않도록 추락방지조치를 실시한 상태에서 작업하여야 하나 미실시
- ► 작업계획서 미작성
 - 지게차 등 차량계 하역 운반기계 이용 및 중량물 취급 작업 시, 추락、충돌 등의 위험으로부터 근로자를 보호할 수 있는 안전대책을 포함하여 작업계획서를 작성하고 근로자들에게 공유한 후 작업을 실시하여야 하나 미실시

예방대책

- 1 근로자 추락방지조치 실시
 - 조립식 안전난간을 작업환경에 맞게 설치하여 안전난간을 부착한 상태에서 상판 설치 작업 등을 실시
 - 안전대 부착설비를 설치하고 작업자들은 안전대를 착용하여 안전대를 부착설비에 체결한 후 작업 실시
- 2 작업계획서 작성
 - 지게차 등 차량계 하역운반기계 사용 작업 및 중량물 취급 작업 시 추락、충돌 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함하여 작업계획서를 작성하고 근로자들에게 공유한 후 작업할 수 있도록 관리 철저

※본 마S는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.





