(

산재 사고사망 절반으로 줄입시다!



감김·끼임재해!

이것만은 지킵시다.

○ <mark>같김 · 끼임이란</mark>

기계의 움직이는 부분들 사이, 움직이는 부분과 고정 부분 사이에 신체 또는 신체 일부분이 끼이거나, 물리거나, 말려 들어감으로 인해 발생하는 위험요인

當 핵심위험요인

기계기구의 <mark>동력전달</mark> 회전부 노출에 따른 재해위험 기계기구의 동력전달 방호덮개 등 해체 후 사용 중 재해위험 정비, 수리 등의 작업 시 3 <mark>전원 미차단</mark>에 의한 재해위험

🎬 주요 재해요인 및 대책

기인물별	요인별	사고발생 선행요인	대 책
동력 전달부	인적요인	방호덮개 해체 후 복귀 미실시	지속적인 안전교육 실시
	물적요인	끼임·말림·감김 위험 부위 노출	끼임 위험 부위에 방호덮개, 울 설치 및 설치상태 관리 철저
	작업방법상 요인	가동 중 점검 또는 수리	작업수칙 준수
			점검 수리 중 전원차단
			기동스위치에 잠금장치 및 표지판 설치

☑ 주요 안전 점검 항목

번호	점 검 항 목		
1	동력전달부에 작업자의 신체 일부 등이 말릴 위험은 없는가?		
2	동력전달부에 덮개가 설치되어 있는가?		
3	동력전달부 이음부가 돌출되어 있지는 않은가?		
4	작업자가 조작하기 쉬운 곳에 비상정지 버튼이 부착되어 있는가?		
5	작업 중 작업자가 방호장치를 임의로 제거하지는 않는가?		
6	수리·보수·조정 작업 후 방호덮개를 방치하지는 않는가?		
7	수리·보수·조정 작업 시 전원을 차단하는가?		















•







•



2019-경남동부지사-276



•

•

주요 한첩 점검 항목

설비	예방 조치	위험 포인트	개선
동력 전달부	동력전달부 방호덮개 설치		
선반	방호덮개 설치		
밀링	가동 중 접촉금지		
프레스/ 전단기	방호울 설치		STOP
정비수리	전원 차단 및 관계자 외 조작금지 표지판 부착		전원 차단 조작금지 기둥스위치를 열쇠로 장근다











